


Rev. 2021-06-09
2019-05-21

Skanska Fastigheter AB/Fabege AB



Tygeln 1 och Tygeln 3, Solna stad
Miljöteknisk markundersökning, reviderad version

Uppdrag: HP180312

Kund

Skanska Fastigheter AB
Warfvinges väg 25
112 51 Stockholm

Magnus Christiansen
010-449 80 51
magnus.christiansen@skanska.se

Fabege AB
Box 129
169 27 Solna

Per Åsbrandt
08-556 747 03
per.asbrandt@fabege.se

Konsult

Hedenvind Projekt AB
Rottnerosbacken 255
123 48 Farsta

Arnulf Hedenvind
08-684 280 28
arnulf.hedenvind@hedenvindprojekt.se

Sammanfattning

Hedenvind Projekt har på uppdrag av Skanska och Fabege genomfört en miljöteknisk markundersökning inom Tygeln 1, Tygeln 3 och Lilla Frösunda park i sydvästra Frösunda, Solna stad. Syftet med markundersökningen har varit undersöka möjliga förureningskällor inom fastigheterna och om förureningar från dessa sprids med grundvattnet. Ett delsyfte har varit att beräkna representativa halter för förureningar som grund för mer robust miljö- och hälsoriskbedömning. Ytterligare ett delsyfte har varit att undersöka klorerade alifater som misstänks strömma in till området i det undre grundvattenmagasinet.

Markundersökningarna har visat att av förureningskällorna är det främst fyllningen som finns kvar. Fyllningen inom Tygeln 1 och Tygeln 3 är förorenad av metaller, olja och PAH där PAH-H och bly är de mest allvarliga förureningarna. Inom Lilla Frösunda park finns metaller och PAH i fyllning men också naturliga svallsandslager och därunder lera. Hotspots av koppar har påträffats i fyllning och utgör den mest allvarliga förureningen.

Förureningarna av PAH-H och bly inom Tygeln 1 och Tygeln 3 bedöms utgöra en låg miljö- och hälsorisk och behöver inte åtgärdas utifrån planerade verksamheter. Koppar i hotspots i fyllning inom Lilla Frösunda park kan orsaka negativa effekter för markmiljön. Volymen av hotspots med koppar är osäker och bör utredas vidare och därefter förekomst av hotspots inom övriga delar av parken. Därefter bör reduktion av miljöriskerna genom schaktsanering av hotspots utföras.

Inom Tygeln 1 finns oljeförureningar kring ett markförlagt oljerum invid byggnaden. Påträffade halter är låga och behöver inte åtgärdas. Förureningar kan dock finnas under konstruktionen och bör kontrolleras efter att byggnaden rivits.

Oljeavskiljare och eventuella ledningar under byggnaden inom Tygeln 1 har inte kunnat undersökas. Dessa möjliga förureningskällor bör undersökas när de är tillgängliga till exempel efter en rivning av byggnaden eller omläggning av ledningar längs Gårdsvägen.

Tidigare undersökningar av grundvatten i ett undre slutet magasin visar att klorerade alifater sprids in till området vilket bekräftas i den här provtagningen. Utbredningen och halterna varierar och finns idag bara inom Tygeln 1 men bedöms tillhöra samma förureningsplym som påträffats uppströms i grundvatten och länshållningsvatten inom Tygeln 2. Tidigare har klorerade alifater även påträffats i södra Tygeln 3.

Halterna klorerade alifater i grundvattnet bedöms utgöra en låg hälsorisk för människor i nuvarande eller framtidens byggnad om vattnet skulle läcka upp från det undre magasinet till det övre och hamna under byggnaden.

Innehåll

Sammanfattning	3
1 Inledning	6
1.1 <i>Bakgrund</i>	6
1.2 <i>Uppdrag, syfte och mål</i>	6
1.3 <i>Organisation för genomförd undersökning</i>	7
1.4 <i>Omfattning</i>	7
1.5 <i>Tidigare markföroreningsutredningar</i>	8
2 Områdesbeskrivning	9
2.1 <i>Läge och ägarförhållanden</i>	9
2.2 <i>Markanvändning</i>	10
2.3 <i>Yt- och grundvattenrecipienter</i>	11
2.4 <i>Skyddade områden i omgivningen</i>	11
3 Mark- och vattenförhållanden	12
3.1 <i>Topografi</i>	12
3.2 <i>Berggrund och strukturformer</i>	13
3.3 <i>Jordarter</i>	13
3.4 <i>Grundvatten</i>	14
3.5 <i>Ytvatten</i>	17
3.6 <i>Radon</i>	17
4 Verksamhetshistoria	18
5 Möjliga föroreningskällor	19
5.1 <i>Förreningskällor inom fastigheterna</i>	19
5.2 <i>Potentiellt förorenade områden</i>	21
6 Utförda undersökningar	23
6.1 <i>Provtagningsstrategi</i>	23
6.2 <i>Provtagningsmetod</i>	24
6.3 <i>Analyser</i>	25
7 Föroreningssituation	26
7.1 <i>Metallföroreningar i jord</i>	26
7.2 <i>Oljeföreningar i jord</i>	28
7.3 <i>PAH-föreningar i jord</i>	31
7.4 <i>Klorerade ämnen i jorden</i>	33
7.5 <i>Spridning i det övre grundvattenmagasinet</i>	33
7.6 <i>Spridning i det undre grundvattenmagasinet</i>	34
7.7 <i>Representativa halter</i>	37
8 Riskbedömning	39
8.1 <i>Riktvärden för miljö- och hälsorisker</i>	39
8.2 <i>Hälsorisker</i>	41
8.3 <i>Miljörisker</i>	42
8.4 <i>Spridningsrisker till naturresurser</i>	43
9 Klasser av överskottsmassor	45
10 Slutsatser	47

11 Rekommendationer:	48
Referenser	49

Bilaga 1	Tidigare utredningar
Bilaga 2	Verksamhetsbeskrivning
Bilaga 3	Provpunkter i plan
Bilaga 4	Fältnoteringar
Bilaga 5	Tabeller med analyser och analysrapporter

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Skanska och Fabege planerar att utveckla verksamheterna

Inom fastigheterna Tygeln 1 och Tygeln 3 planerar Skanska Fastigheter respektive Fabege AB att utveckla verksamheterna. Inom Tygeln 1 planeras ett nytt kontorshus med garage i källarplan och inom Tygeln 3 planeras ytterligare kontorshus på befintligt kontors- och garagebyggnad. I Lilla Frösunda park planeras skyfallsåtgärder som skyfallsmagasin.

Inom Tygeln 1 har det tidigare funnits en mindre bensinstation

Inom Tygeln 1 har en det tidigare funnits en bensinstations för bilserviceverksamheten. Bensinstationen har avvecklats och markförlagd bensincistern, mätskåp och ledningar har rivits. Påfyllningsplats finns fortsatt kvar.

Vid avvecklingen kontrollerades jorden under och vid sidan av bensincisternen. Inga restföroringar fanns runt cisternen (Grontmij, 2014), se Bilaga 1.

Föroringar i grundvattnet inom området har tidigare undersökts

I hydrogeologiska utredningar för tunnelbanan till Arenastaden har Stockholms Läns landsting undersökt klorerade alifater i det undre grundvattenmagasinet i moränen under leran inom bland Tygeln 3 och Lilla Frösunda park. Inom sydöstra Tygeln 3 har tetrakloreten ($9\text{--}29 \mu\text{g/l}$), trikloreten ($5\text{--}12 \mu\text{g/l}$) och dikloreten ($7\text{--}10 \mu\text{g/l}$) påträffats. I Lilla Frösunda park har trikloreten ($3 \mu\text{g/l}$), dikloreten ($1 \mu\text{g/l}$) och vinylklorid ($0,5 \mu\text{g/l}$) påträffats, se Bilaga 1.

Föroringar i grundvattnet har också undersökts inom Tygeln 2 som ligger söder och uppströms om Tygeln 1. Grundvattnet undersöktes inför och under grundläggning för ny kontorsbyggnad. Klorerade alifater påträffades i grundvatten och länshållningsvattnet som tetrakloreten ($4\text{--}80 \mu\text{g/l}$), trikloreten ($9\text{--}35 \mu\text{g/l}$), dikloreten ($14\text{--}20 \mu\text{g/l}$) och VC ($2 \mu\text{g/l}$).

1.2 Uppdrag, syfte och mål

På uppdrag av Skanska Fastigheter AB och Fabege AB har Hedenvind Projekt AB genomfört en översiktig miljöteknisk markundersökning inom fastigheterna Tygeln 1, Tygeln 3 och Lilla Frösunda park som är en del av

fastigheten Solna Järva 3:11. Undersökningsområdet ligger i Frösunda i Solna stad. Tygeln 1 och 3 undersöktes i mars–april 2019 och Lilla Frösunda park undersöktes april–juni 2021.

Utredningen har reviderats under maj–juni 2021 med resultat från Lilla Frösunda park och kompletterande spridningsbedömningar i grundvattnet baserade på uppgifter från närliggande fastigheter.

Syftet med undersökning av markföroreningar är att klarlägga föroreningssituationen för att avgöra om föroreningarna utgör en risk för miljö eller hälsa och behöver saneras samt var och hur saneringen i så fall bör utföras.

Målet med genomförda markundersökningar är att utifrån tidigare orienterande studie bekräfta misstanke om förorening vid föroreningskällor och om dessa sprids med grundvattnet. Ett delmål är att om möjligt ta fram representativa halter för föroreningar inom området som grund för miljö- och hälsoriskbedömning. Ett andra delmål är att bekräfta förekomst och halter av klorerade alifater som misstänks strömma in till området antingen i det övre eller undre grundvattenmagasinen.

1.3 Organisation för genomförd undersökning

Undersökningen har genomförts av Arnulf Hedenvind, Hedenvind Projekt AB. Provtagning av jord med geoteknisk borrbandvagn och installation av grundvattenrör gjordes av Structor Geoteknik Stockholm AB. Grundvattenproverna togs av Hifab AB. Laboratorieanalyser har utförts av ALS Scandinavia AB.

1.4 Omfattning

Markundersökningarna har omfattat fastigheterna Tygeln 1, Tygeln 3 och Lilla Frösunda park som utgör del av Solna Järva 4:11. Fastigheterna ligger i stadsdelen Frösunda i Solna stad.

Den miljötekniska markundersökningen har omfattat följande moment:

- Provtagningsplan
- Fältarbeten med provtagning av jord och grundvatten
- Laboratorieanalyser av jord och grundvatten
- Datautvärdering
- Miljö- och hälsoriskbedömning
- Rapportering.

1.5 Tidigare markförureningsutredningar

Följande utredningar där markförureningar berörs har genomförts som berör Tygeln 1 och Tygeln 3:

- Grontmij, 2014. Provtagning Tygeln 1 tankställe.
- Stockholms läns landsting, 2017. Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden. Bilaga 8C, PM Hydrogeologi, förureningar i grundvatten och jord.


Följande utredningar avseende markförureningar finns för angränsande fastigheter uppströms Tygeln 1:

- WSP: Rapport. Skanska Fastigheter Stockholm AB. Tygeln 2, Solna. Översiktlig miljöteknisk provtagning. 2012-10-11.
- Orbicon: Detaljerad miljöteknisk markundersökning och klassificering av jord. Kv Tygeln 2, Solna stad. Skanska Sverige AB. 2019-05-23.
- WSP: Del av Hagalund 3:1, Hagalund 3:2 och del av Hagalund 4:1 Solna stad. PM Markförureningar – inför ändrad detaljplan vid Solna station. 2020-09-02.


2 Områdesbeskrivning

2.1 Läge och ägarförhållanden

Fastigheterna Tygeln 1 och Tygeln 3 samt Lilla Frösunda park ligger öster om Solna station i östra Solna inom stadsdelen Frösunda, se Figur 1 och Figur 2. Lilla Frösunda park utgör del av fastigheten Solna Järva 4:11.



Figur 1. Översikt av undersökta områden i östra Solna.



Figur 2. Tygeln 1, Tygeln 3 och Lilla Frösunda park öster om Solna station.

Tygeln 1 ägs av Skanska, Tygeln 3 av Fabege och Solna Järva 4:11 av Solna stad.

2.2 Markanvändning

Tygeln 1 och Tygeln 3 ligger inom detaljplan, P02/0912 Tygeln Stigbygeln som anger att marken ska användas till kontor, småindustri, hantverk och parkering. Planen håller på att omarbetas och utvecklas.

Idag används byggnaderna inom fastigheterna till kontor, parkeringshus och bilförsäljning. Marken runt om byggnaden inom Tygeln 1 är hårdgjord och består av parkering, väg och trottoar.

Marken runt Tygeln 3 är i huvudsak hårdgjord men med mindre planteringar som rabatter och trädgropar samt en tunn remsa med buskar och gräs väster om byggnaden mot Arlandabanan.

Lilla Frösunda park innehåller gräsytor, damm och gångvägar.

Arlandabanan, Ostkustbanan och Hagalunds bangård finns väster om undersökningsområdet. Ytterligare mot väster finns Arenastaden med kontor, handel och bostäder.

Öster om Tygeln 1 och Tygeln 3 finns byggnader med kontor, handel och lättare industriverksamhet. Därefter följer Kolonvägen och Lilla Frösunda park. Öster om parken finns Lilla Frösunda gård, flerbostadshus med handel och restauranger i bottenvägen, kontor, skola och fruktträdgård.


Söder om området finns kontorshus med restaurang och bilverksamhet med försäljning, service och reservdelar. Därefter finns Fröparken, flerbostadshus och restaurang upp mot Frösundaleden.

2.3 Yt- och grundvattenrecipienter

Brunnsviken är närmaste ytvattenförekomst som kan påverkas av vatten från undersökningsområdet. Brunnsviken klassas som ett kustvatten (VISS, SE658507-162696) och rinner ut till Stora Värtan via Ålkistan, se Figur 3.

Närmaste grundvattenförekomst är Stockholmsåsen som finns 800 m öster om undersökningsområdet, se Figur 3. Grundvattnet från området kan inte strömma kortaste vägen till åsen på grund av höjdområdet vid Frösunda. Avståndet för grundvattnet till Stockholmsåsen är 1,5 km och går via Arenastaden.

Stockholmsåsen är vid norra Brunnsviken skyddad både enligt vattenförvalningsförordningen som en framtidig dricksvattenförekomst (Stockholmsåsen – Solna, SE658699-162554) och miljöbalken som ett vattenskyddsområde (Frösundavik, 2003225).



Figur 3. Ytvattenförekomsten Brunnsviken och grundvattenförekomster inklusive vattenskyddsområden för dricksvatten.

2.4 Skyddade områden i omgivningen

Råstasjöns naturreservat ligger nordväst om Tygeln 1 och 3. Markföroreningar från fastigheterna bedöms inte kunna påverka naturreservatet eftersom det ligger mer än 800 m nordväst om undersökningsområdet och dessutom nedströms naturreservatet.

3 Mark- och vattenförhållanden

3.1 Topografi

Undersökningsområdet ligger inom ett sprickdalslandskap som skapades genom att sprickor uppstod i en plan berggrundsyta för cirka 40–50 miljoner år sedan på grund av starka rörelser i jordskorpan. Sprickorna har med tiden utvidgats till dalar genom vittring, erosion och med hjälp av inlandsisar.

Höjdområden med berg i dagen utgör den gamla plana berggrundsytan medan sprickdalen fyllts ut med kvartära sediment.


Området mellan Tygeln 1 och Tygeln 3 är ett lågområde kring +4 (RH2000). Det finns även en tidigare gångtunnel till Solna station som ligger ännu lägre. Marken stiger svagt mot norr och söder från lågområdet till +6 i norra Tygeln 3 respektive Tygeln 1.

Lilla Frösunda park ligger något högre upp mot sprickdalskanten. Centralt i parken finns en damm på cirka +7 med svaga sluttningar runt om som stiger till +9 i väster och +12 i öster.

Högsta punkterna i omgivningen är Ballongberget och Stora Frösunda gård som ligger på cirka +35.

3.2 Berggrund och strukturformer

Berggrunden inom området visas i Figur 4. Bergarterna är gnejsiga (metamorfa) och består av ögonförande granit, gråvacka och tonalit-granodiorit. Det finns också tektoniska foliationslinjer (plastisk deformationslinje) in mot området.




Figur 4. Berggrund inom området (SGU, 2018).

3.3 Jordarter

I Figur 5 visas jordarterna inom området baserat på SGU:s jordartskarta. Inom båda fastigheterna finns fyllning över lera som underlagras av morän på berggrunden.

Markundersökningen har visat att jorddjupen minskar mot norra Tygeln 3. I norra Tygeln 3 saknas lera och fyllning ligger direkt på morän eller berg. Inom södra Tygeln 3 och hela Tygeln 1 överlagrar fyllningen en gyttjelera av torrskorpekaraktär.

Inom Lilla Frösunda park finns överst fyllning i varierande mäktighet. Därunder finns en svallsand som är något siltig som överlagrar lera. Under leran finns morän över berg.



Figur 5. SGU:s jordartskarta jordarter 0,5 m under markytan (SGU, 2018).

3.4 Grundvatten

Inom Tygeln 1 och Tygeln 3 finns det ett övre och undre grundvattenmagasin i det lösa jordtäcket. Inom Lilla Frösunda park finns bara ett undre grundvattenmagasin.

Övre grundvattenmagasinet är begränsat

Det övre grundvattenmagasinet är antropogent. Ett övre grundvattenmagasin kan ha skapats på grund av att fyllning lagts över lera för att öka områdets bärighet. Är fyllningsdjupet tillräcklig stort kan ett övre magasin bildas i nedre delarna av fyllning och i lerans uttorkade övre del, torrskorpeleran.

Inströmningssområdet till det övre grundvattenmagasinet är begränsat.

Grundvattenbildningen till det övre magasinet sker över hela ytan genom sprickor i asfalt och mindre grönytor som bryter upp hårdgjorda ytor som rabatter, gräsytor och liknande. Läckage från avlopps- och vattenledningar bidrar också till ett övre magasin (Svenskt Vatten uppskattar att det genomsnittliga läckaget i det svenska vattenledningsnätet är cirka 15 %).

Grundvattenbildningen av det övre magasinet bedöms vara låg eftersom området till stora delar är hårdgjort.

Det övre grundvattenmagasinet kan strömma ut i Råstaån. Det övre grundvattenmagasinet kan bestå av flera små magasin som under perioder hänger ihop. Däremellan är de hängande och torkar ibland ut. I den man grundvatten i det övre magasinet har en strömning är det mot nordväst och

vidare under spårområdet och mot Arenastaden. Det övre grundvattenmagasinet kan så småningom strömma ut i Råstaån som går under Friends Arena från Råstasjön till Brunnsviken, se Figur 6.

Undre grundvattenmagasinet

Det undre grundvattenmagasinet finns i morän under lera. Det undre grundvattenmagasinet har sitt vattenförande lager i moränen under leran i sprickdalen. Beroende på moränen mäktighet varierar grundvattenmagasinets storlek. Magasinet är sannolikt begränsat mot kanterna av sprickdalen och ökar längre ut i sprickdalen. Eftersom berggrundssytan snabbt varierar kan det finnas avskilda bassänger. Området kring Tygeln 1 och södra Tygeln 3 ligger lägst i området och kan därmed ha både tjockt lerlager och mäktigare moränslag.

Inströmning till det undre grundvattenmagasinet sker vid sprickdalskanter. Inströmningssområde för det undre magasinet är längs sprickdalskanterna där moränen sticker upp genom lerlagret eller där leran är tunn och helt igenom är av torrskorpekaraktär.


Norra delen av Tygeln 3 kan ligga inom inströmningssområdet men eftersom ytorna är hårdgjorda eller bebyggda är inströmningen och grundvattenbildningen sannolikt låg.

Grundvattnet från hela området strömmar mot norra Tygeln 1 och södra Tygeln 3. Allt grundvatten i det undre magasinet i området strömmar mot lågområdet mellan Tygeln 1 och Tygeln 3, se Figur 7. Även grundvattnet från Lilla Frösunda park strömmar mot Tygeln 1 och Tygeln 3.

Utströmningsområde för det undre grundvattenmagasinet är Stockholmsåsen eller Brunnsviken. Utströmningsområde för det undre grundvattenmagasinet är antingen Brunnsviken eller Stockholmsåsen 1,5 km norr om fastigheterna, se Figur 6. De stora avstånden gör att grundvattnets strömningstid till sjön eller åsen är 1000-tals år.



Figur 6. Grundvattenförhållanden regional inom östra Solna. Turkost område utgör Stockholmsåsen. Prickad linje visar SGU:s antagna tillströmningsområde till Stockholmsåsen.



Figur 7. Bedömd lokal grundvattenströmning. Strömningsriktningen baseras på topografi, jordarter och tidigare geotekniska undersökningar.

3.5 Ytvatten

Brunnsviken är närmaste ytvattenförekomst

Brunnsviken är närmaste ytvattenförekomst som kan påverkas av vattenburna föroringar från undersökningsområdet.

Brunnsviken har en otillfredsställande ekologisk status och uppnår inte god kemisk status. Brunnsviken har enligt den senaste statusklassningen, förvaltningscykel 2 från 2017, en otillfredsställande ekologisk status vilket beror av växtplankton och allmänna förhållanden som sommarvärdet för näringssämnen och sikt djup. Av de särskilt förorenade ämnena uppnår inte koppar och zink god status.

Brunnsviken uppnår inte heller god kemisk status på grund av föroreningar som kvicksilver, PBDE, PFOS, bly, kadmium, antracen och tributyltenn (TBT). Antracen, bly, kadmium och TBT orsakas av förhöjda halter i sediment medan PFOS orsakas av uppmätta halter i biota. PBDE och kvicksilver beror av nationell extrapolering och berör alla svenska vatten. Det finns regionala utredningar av kvicksilver som stöder klassningen.

Dagvatten från området nära Brunnsviken snabbt. Dagvatten från området kan nå Brunnsviken snabbt jämfört med avrinningen som sker med grundvatten. Eventuella markföroringar från området sprids normalt inte från området med dagvattnet eftersom marken är hårdgjord. Ett mindre inläckage till dagvattenledningar kan dock förekomma men är i så fall små, linjära och består av jord invid ledningarna.

Grundvattenavrinning till Brunnsviken är långsam.

Grundvattenavrinning till Brunnsviken är en långsam process. Uppskattningsvis tar grundvattenströmningen från undersökningsområdet till Brunnsviken flera tusen år utifrån att avståndet är stort (1,5 km) och att grundvatten i en normal siltig–sandig morän strömmar 0,1–1 m per år med 1 % grundvattengradient.

3.6 Radon

Radonrisken bedöms generellt vara låg eftersom fastigheterna ligger inom ett område med lera. I södra delen av Tygeln 1 finns det dock berggrund med ökad risk för uran varför förhöjd radonhalt kan uppkomma om leran schaktas ur och ersätts av jordart med mera genomsläppliga egenskaper och större luftvolym.

4 Verksamhetshistoria

Före mitten av 1950-talet var området jordbruksmark som låg invid Solna station, eller Hagalunds station som stationen hette då. Därefter fylldes marken ut och användes av Tekniska kontoret i Solna stad som upplagsplats, parkering, garage med mera fram till slutet av 1980-talet. Tekniska kontorets verksamhet fanns främst inom Tygeln 1. Marken inom Tygeln 3 fylldes ut i omgångar och används till upplagsytor och liknande.

I slutet av 1980-talet byggdes nuvarande byggnad inom Tygeln 1 för bilverksamhet som försäljning, service och reparationer. Det anlades också en bensinstation för verksamheten. Marken inom Tygeln 3 var under denna period sannolikt en parkeringsplats. Det var först vid 2000-talets början som nuvarande byggnad för kontor och parkeringsgarage byggdes inom Tygeln 3.

Lilla Frösunda park har en lång historia som trädgård för Lilla Frösunda gård. Området var handelsträdgård i slutet av 1800-talet fram till 1905 då området togs över av militären och tillhörde Järva övningsområde. Norr om Lilla Frösunda park fanns har det funnits olika regementen. Militärverksamheten fanns fram till 1980-talet. Område anlades som park under militärverksamheten och har sedan fortsatt vara park.

5 Möjliga förureningskällor

I den orienterande studien togs möjliga verksamheter fram som kan ha skapat markförurenningar. Dessa utgör primära förureningskällor som kan vara aktiva eller avvecklade. Jorden som förorenats av de primära källorna utgör ofta en sekundär förureningskälla från vilka förurenningar kan spridas. Har vätska läckt ut i marken kan vätskan som fri fas i markens porsystem utgöra en förureningskälla.

5.1 Förureningskällor inom fastigheterna

Tygeln 1

I Tabell 1 visas möjliga primära källor inom Tygeln 1 som kan ha skapat sekundära förureningskällor i marken dvs. jord eller fri fas vätskor.

Tabell 1. Möjliga primära förureningskällor (förorenande processer) Tygeln 1

Primär källa/område	Produkter	Typ	Hypotes kring föroreningssituation
Fyllning	Olja PAH Metaller Övrigt?	Diffus	Fyllning som används vid exploatering av området kan ha varit förorenad med olja, skrot, byggavfallsrester som tegel, trä, plast och porstlin. Föroreningar kan laka till grundvattnet. Fri fas olja eller andra lösningsmedelsprodukter förekommer dock sällan.
Lager- och uppställning	Olja PAH Metaller	Diffus	Många små punktkällor från fordon, jordhögar, kemikalier m.m. som skapat varierande halter i ytlig fyllning. Fyllningen har sannolikt schaktats ur för att ge plats för befintlig byggnad.
Eldningsolja	Olja	Punkt	Osäkert om byggnader i Tekniska kontorets byggnader värmdes upp med olja. Eventuella oljerester bör ha schaktats ur vid grundläggning av befintlig byggnad.
Oljerum	Oljor till fordon Spillolja	Punkt	Markförlagd. Ev. läckage kring påfyllning, ledningar m.m. Föroreningar adsorberade i jord men även fri oljefas kan finnas.
(Olje- och slamavskiljare)	Olja Lösningsmedel	Punkt	Möjligt läckage till omgivande jord. Finnas även i grundvatten, porgas och mindre mängder fri oljefas. Ligger i östra Tygeln 1 invid ledningar i Gårdsvägen. Ej tillgänglig för undersökning.
(Biltvätt)	Lösningsmedel	Punkt	Ligger i markplan ovan källare vilket minskar risken för spridning till marken. Spridning kan förekomma via avloppsledningar. Ej tillgänglig för undersökning.
(Spillvattenledning)	Olja Lösningsmedel Metaller	Punkt	Läckage vid otätheter ger små punktföroreningar i vatten, fri produkt adsorberas i jord. Ledningsgrav kan vara spridningsväg. Går mot öster. Ej tillgänglig för undersökning.
(Dagvattenledning)	PAH Metaller	Punkt	Läckage vid otätheter ger små punktföroreningar i jord, grundvatten och mindre fri produktfas. Ledningsgrav kan fungera som spridningsväg. Ej tillgänglig för undersökning.
Tankplats	Bensin	Punkt	Avvecklad och undersökt. Inga restföroreningar finns kvar.

Anm.: Genomstrukna källor finns inte kvar. Källor inom parentes () är inte tillgängliga för undersökning under nuvarande förhållanden.

Av förekommande möjliga förureningskällor är det fyllning och oljerum som kan undersökas. Olje- och slamavskiljare, biltvätt (ledningar) och avloppsledningar kan endast undersökas när befintlig byggnad är riven.

Källor från Tekniska kontorets verksamheter inom Tygeln 1 finns sannolikt inte kvar eftersom marken har schaktats ur vid grundläggningen av nuvarande byggnad. Kvarvarande ytor finns väster om byggnaden mot spårområdet och i eventuellt äldre (djupare) fyllning.

Tankplatsen är avvecklad och provtagning av jord under bensincistern visar att det inte finns några restföroreningar som kan utgöra föroringsskälla (Grontmij, 2014).

Tygeln 3

I Tabell 2 visas möjliga primära källor som kan ha skapat sekundära föroringsskällor i jorden inom Tygeln 3.

Tabell 2. Möjliga primära föroringsskällor (förorenande processer) Tygeln 3.

Källa/område	Produkter	Typ	Hypotes kring föroringssituation
Fyllning	Olja PAH Metaller Övrigt?	Diffus	Fyllning som använts vid exploatering av området kan ha varit förorenad med olja, skrot, byggavfallsrester som tegel, trä, plast och porslin. Föroreningar kan laka till grundvattnet. Fri fas olja eller andra lösningsmedelsprodukter förekommer dock sällan.
(Parkerings)	Olja PAH Metaller	Diffus	Sannolikt inte kvar eftersom schaktas ur vid grundläggning. Om de finns kvar är föroreningarna heterogent spridda och i låga halter. Många små punktkällor från fordon ger en diffus allmän föroringssbild med små hotspots.
(Rundel)	?	-	Okänd verksamhet i form av en rundel under norra nuvarande byggnad som syns i flygbilder från 1970-talet. Sannolikt inte kvar eftersom schaktas ur vid grundläggning men om jord finns kvar kan den inte undersökas på grund av befintlig byggnad.
(Oljeavskiljare)	PAH Metaller Olja	Punkt	Oljeavskiljare från garage. Om läckage kring OA är föroreningarna små eftersom det varit garage med liten volym olja/drivmedel etc. Föreningen finns i jord och grundvatten. Oljeavskiljaren är otillgänglig för provtagning pga. sitt läge och sin närhet till trycksatt spillvattenledning.
(Ledningar)	-	Punkt	Många ledningar går öster om byggnaden inom Tygeln 3. Inga föroreningar i ledningarna misstänks men ledningsgravar kan vara spridningsväg för förenat vatten från andra källor.

Anm.: Genomstrukna källor finns inte kvar. Källor inom parentes () är inte tillgängliga för undersökning under nuvarande förhållanden.

Det är främst föroreningar i fyllning runt om byggnaden som går att undersöka. Äldre förorenade processer som parkering och ”rundel” med okänd användning finns sannolikt inte kvar. De ligger under befintlig byggnad och är därför även otillgängliga. Oljeavskiljare från garaget och ledningsgravar som spridningsväg går inte att undersöka eftersom de ligger invid ledningarna som avlopp och bredband men även spår och avstängda ytor.

Del av Järva Södra 4:11 – Lilla Frösunda park

I Tabell 3 visas möjliga verksamheter som kan ha skapat markförureningskällor i jorden inom Lilla Frösunda park.

Tabell 3. Möjliga förureningskällor (förorenande processer) Lilla Frösunda park.

Källa/område	Produkter	Typ	Hypotes kring föroreningssituation
Fyllning	Olja PAH Metaller Övrigt?	Diffus	Fyllning som använts för uppfyllnad av befintlig park till Kolonvägen och Gustav III Boulevard kan ha varit förorenad. Skrot, tegelrester, porslin, plast är vanligt förekommande i fyllning. Föroreningar finns främst adsorberade och sällan som fri produktfas. Frigörelse främst genom lakning till grundvattnet dvs. ofta övre magasin. Större fyllningsområden kan påverka grundvattnet.
Militärverksamhet	?	Diffus Punkt	Området tillhörde militärens område från 1900–1980-talet. Området var park men också ett par byggnader i östra parken. Byggnaderna kan ha varit magasin med okänd förvaring.
Trädgård	Metaller PAH	Diffus	Parken har varit köksträdgård och orangeri till herrgården Lilla Frösunda under 1600-talet. Det fanns också en smedja i området. I slutet av 1800-talet fram till 1905 var det handelsträdgård. Mot slutet av verksamheten var parken ängs- eller åkermark. Växtskyddsmedel kan ha använts där metallpreparat var vanliga före första världskriget. Preparaten kan ha innehållit koppar, arsenik, kvicksilver och zink. Förbränningssrester med PAH användes ofta som utfyllnad i växtbäddar.

Anm.: Genomstrukna källor finns inte kvar. Källor inom parentes () är inte tillgängliga för undersökning under nuvarande förhållanden.

Vi bedömer att det främst är påförd fyllning som kan utgöra förureningskälla inom Lilla Frösunda park. Militärens verksamhet i östra parken var sannolikt magasin med okänd lagring vilket också skulle kunna bidra med markförurenningar. Handelsträdgården i slutet av 1800-talet kan ha inkluderat parken och där kan metallpreparat innehållande koppar, arsenik, zink och kvicksilver ha använts som växtskyddsmedel. Förbränningssrester användes också ofta i växtbäddar vilket kan bidra med PAH-föroreningar. Äldre trädgårdssodling före mitten av 1800-talet bedöms ha haft liten förureningspåverkan.


5.2 Potentiellt förorenade områden

Tygeln 3 är ett potentiellt förorenat område i länsstyrelsernas databas EBH-stödet. Primär bransch anges vara tidigare drivmedelsanläggning men att den åtgärdats till motsvarande industrimark varför fastigheten markeras med ”MKM”.

Runt om Tygeln 1, Tygeln 3 och Lilla Frösunda park finns flera potentiellt förorenade områden vilka sammanställs i Tabell 4 och Figur 8.

Tabell 4. Primära och sekundära branscher som funnits inom olika fastigheter i närlheten av undersökta områden. Klass E motsvarar att objektet inte riskklassats, MKM motsvarar åtgärdad till motsvarande mindre känslig markanvändning.

Fastighet	Primär bransch	Sekundär bransch	Klass
Tygeln 2	Övrigt BKL 3	Grafisk industri och verkstadsindustri utan halogenerade lösningsmedel	MKM
Stigbygeln 6	Verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel	-	3
Stigbygeln 5	Läkemedelsindustri	Övrig organisk kemisk industri	E
Stigbygeln 3	Läkemedelsindustri	Övrig organisk kemisk industri	E
Tömnen 2 (norra delen)	Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel	Elektroteknisk industri, grafisk industri, tillverkning av polyuretanplast, verkstadsindustri utan halogenerade lösningsmedel	E
Tömnen 2 (södra delen)	Grafisk industri	Grafisk industri	E
Ridskolan 1	Grafisk industri	-	E



Figur 8. Potentiellt förurenade områden från länsstyrelsernas databas EBH-stödet. Primära branscher visas i figuren.

I närområdet finns det ett par fastigheter där det funnits verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel, grafisk industri och läkemedelsindustri som primär bransch. Uppströms Lilla Frösunda park (mot öster och nordost) finns ingen potentiellt förurenad verksamhet trots att det funnits både handelsträdgård och lång militär verksamhet.

Söder om Tygeln 1 finns Tygeln 2 som är markerad som åtgärdad motsvarande mindre känslig mark ("MKM"). Primär bransch har angetts vara BKL 3 (generellbranschklass 3, liten risk, med viss användning av kemikalier) och sekundär bransch grafisk industri och verkstadsindustri utan halogenerade lösningsmedel. Vid grundläggning av nuvarande byggnad schaktades berg och all jord ur varför det inte kan finnas några jordföroringar kvar inom fastigheten.

6 Utförda undersökningar

6.1 Provtagningsstrategi

Målet med provtagningen

Huvudmålet med markundersökningen är att bekräfta misstanke om förorening från föroreningskällor, om dessa sprids med grundvattnet och om föroreningar sprids in till fastigheten med grundvatten från öster och sydost.

Ett delmål är att beräkna representativa halter för områdets föroreningar som används i miljö- och hälsoriskbedömningen.

Förhandskunskaper

Studier om möjliga föroreningskällor från arkiv- och kartstudier samt nuvarande byggnadssituation visar att det främst är föroreningar i fyllning runt om byggnaden som kan undersökas inom Tygeln 3. Inom Tygeln 1 kan fyllningen, oljerum och dagvattenledningar som spridningsväg undersökas. Inom Lilla Frösunda park ka fyllningen och verksamheter innan området fylldes upp undersökas. Fyllning som tillförts undersökningsområdena kan ha varit förorenad vid anläggningstillfället.

Föroreningar i grundvatten som spridningsmedium i både det övre och undre magasinet kan också undersökas. Föroreningar som skapats inom undersökningsområdena kan främst spridas till och med grundvattnet i det övre magasinet eftersom fastigheterna underlagras av tjockare lerlager.

Klorerade alifater kan spridas in till området i det undre grundvattenmagasinet från föroreningskällor uppströms undersökningsområdena.

Inom fastigheterna kan inte alla föroreningskällor undersökas eftersom det finns rumsliga avgränsningar. Byggnaderna inom fastigheterna upptar stor del av fastighetsytan. Inom Tygeln 1 ligger 3 000 m² utanför och inom Tygeln 3 ligger 3 100 m² utanför byggnaderna. I praktiken är undersökningsbara ytor ännu mindre eftersom det går ett stort ledningsstråk längs Gårdsvägen i östra delen av fastigheterna. Det går också ledningar genom Tygeln 3 norr och söder om byggnaden som begränsar undersökningsmöjligheten. Inom Tygeln 1 begränsas undersökningen av ledningar norr om byggnaden.

Provtagningen genomförs ned i torrskorpeleran eller borrstop som hård morän eller berg. Provtagningsdjupet kan variera mellan 0,5 och cirka 3 m.

Huvudföroreningarna förväntas vara metaller, PAH och olja vilka främst finns adsorberade på jordpartiklar och mycket heterogent fördelade. Därför bör en

så stor provtagningsskala som möjligt eftersträvas för att få en så bra skattning av föroreningshalterna som möjligt.

Det finns begränsningar i vilken provtagningsskala som är möjlig att åstadkomma beroende på vilken provtagningsmetod som kan användas. Provtagning i provgropar ger möjlighet till den största provtagningsskalan men är inte möjlig att använda utifrån hur undersökningsområdena används. Skruvborrh kan däremot användas eftersom den orsaker hanterbara markskador.

Skruvborrh ger en stor utbredning i profil för hela jordlagret (jordart för jordart) men mycket liten utbredning i plan (skruvens diameter). Provtagningsskalan motsvarar en cylindervolym av jorden med diametern cirka 0,1 m och höjden hela jordartslagret. Provtagningsskalan volym kommer att variera och motsvara några liter jord.

Beroende på den relativ lilla provtagningsskalan kommer föroreningshalterna att variera i relativt stor utsträckning, främst på grund av provtagningsmetodens korta utbredning i plan. Många föroreningar kan förväntas följa en lognormalfördelning. Enskilda höga halter (utliggare eller extremhalter) kan förväntas som kan vara svåra att skilja från hotspots och större jordvolymer med separat föroreningspopulation.

Det finns förhandskunskap som bedöms vara viktig både beträffande placeringen av provpunkter vid tidigare föroreningskällor på området och hur de aktuella föroreningarna uppträder. Därför väljs ett bedömningsbaserat angreppssätt *med riktad provtagning för att belägga förekomst av förorening*. Provtagningen kommer dock att likna *sannolikhetsbaserad provtagning* eftersom ett delsyfte är att data ska användas för att beräkna representativa halter för området.

Provtagningen är översiktlig varför en relativt stor osäkerhet kan vara acceptabel. Vi bedömer att cirka 5 provpunkter per fastighet är tillräckligt stort antal men att analyser också görs för olika jordlager i varje enskild punkt för att utvärdera olika fyllningsgenerationer och spridning av föroreningar nedåt i jordlagerföljden.

Provtagningsmönstret har utgått från provpunkter placerade systematiskt-slumpmässigt i ett rutnät på 10×10 m där ett prov slumpsades ut i varje ruta. Provpunkter valdes ut vid möjliga källor. I fält kan punkterna flyttas på grund av hinder som ledningar, fordon och anläggningar. Provpunkternas läge i plan visas i Bilaga 3.

6.2 Provtagningsmetod

Provtagning av jord har genomförts med geoteknisk borrbandvagn och jordskruv. Prover togs som samlingsprov för hela jordlagret. Fyllning delades upp om olika generationer misstänktes. Jordprover togs i diffusionstäthastighetsplastpåse enligt analyslaboratoriets anvisning. Jordprovet homogeniseras

och förslöts med buntband i en diffusionstät plastpåse. Proverna förvarades svalt och mörkt innan de transporterades till laboratoriet senast en dag efter provtagningen.

Grundvattenrör installeras i befintliga borrhål i punkter där skruvprovtagning utförts. I det övre grundvattenmagasinet installerades 50 mm rör och filter av PEH-plast. Strumpa med filtersand användes över filtret. Tätning gjordes med bentonit över filtret och vid markytan. I det undre magasinet installerades 1" stålrör efter att enklare form av sondering av friktionsjorden under leran utförts. Syftet var att avgöra möjlighet till grundvattenuttag.

Provtagning av grundvatten gjordes någon vecka efter installationen. Rören omsattes med peristaltiska pump tills stabila förhållanden av pH, temperatur, konduktivitet, redox m.m. uppnåtts. Mätningen av parametrarna gjordes med i en flödescell med multiinstrument.

Fältnoteringar med jordarter, färg, lukt och kommentarer visas i Bilaga 5.

6.3 Analyser

I Tabell 9 visas en sammanställning över genomförda laboratorieanalyser. ALS Scandinavia AB har anlitats för alla analyser. ALS är ackrediterade av Swedac.

Tabell 5. Laboratorieanalyser i jord och grundvatten.

Ämnen		Jord	Grundvatten
Metaller	As, Ag, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sn, Sb, V, Zn	39	4
Mineralolja	Kolväten C10-C40	31	1
Petroleumkolväten	Alifater C5-C35 Aromater C8-C10, BTEX	13	2
PAH	Fraktionerade i PAH-L, -M och -H	39	3
PCB		6	2
Klorerade pesticider		4	2
Klorbensener		4	2
Klorerade alifater		4	4
Klorfenoler		4	2
Glödförlust	Glödförlust för TOC ber.	5	2
pH	pH i jord	5	3

7 Förurenings situation

Samtliga analyser finns sammanställda i tabeller i Bilaga 5.

Förureningshalternas storleksordning i jord jämförs mot bakgrundshalter för morän och sedimentjordarter (främst lera) i östra Mälardalen från SGU:s geokemiska karta (SGU, 2007) och Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM i jord (Naturvårdsverket, 2016).

Förureningshalternas storleksordning i grundvatten jämförs mot SGU:s tillståndsklasser 1 till 5 i deras bedömningsgrunder för grundvatten. För några ämnen som saknas i SGU:s bedömningsgrunder används WHO:s riktvärden för dricksvatten (WHO, 2008).

7.1 Metallförurenningar i jord

Metallhalterna är låga inom Tygeln 1 och underskrider KM

Metaller i prover från Tygeln 1 visas i Tabell 6 i fyllning (F) och underlagrande gyttjelera samt vid markförlagt oljerum (O).

Tabell 6. Metaller i stratigrafiskt ordnade jordprov inom Tygeln 1.

	mg/kg TS	Nivå	Jordart	TS	Cd	Cr	Cu	Pb	Zn	Ba	Mo	Sb	Sn	Ag
Bakgrund					0,1/0,2	35/55	20/30	15/20	65/100	55/160	1	0,1/0,3	1,3	01/0,2
KM					0,8	80	80	50	250	200	40	12		
MKM					12	150	200	400	500	300	100	30		
F	19H07:1	0-1	F	92,5	<0,1	19	9,05	6,2	50	94,7	0,673	0,076	0,859	<0,05
	19H07:2	1-1,5	F		<0,10	29,6	42,4	31,7	128					
	19H07:3	1,5-2	gyLet	68	0,346	27,8	56	43,8	163	87,8	2,37	0,68	4,18	0,204
	19H08:1	0,1-1	F	93,2	<0,10	30,6	21,9	14,1	51,3					
	19H08:2	1-1,5	F	87,7	0,14	35,6	38,4	29,4	102					
	19H08:3	1,5-2	gyLet	71,7	<0,10	47,4	39,3	22,6	98,9					
O	19H09:1	0,1-1	F	89,9	0,11	21,4	20,2	22,5	57,3					
	19H09:2	1-1,5	F	89,3	<0,10	18,6	17,8	17,5	64					
	19H09:3	1,5-2	gyLet	85,1	<0,10	22	20,2	16,1	61,9					
	19H10:1	0,1-1	F	95,6	<0,10	25,1	19,3	8,3	42,1					
	19H10:2	1-2	F	93,2	<0,09	21,5	14,5	11,2	45,9	29,5	1,07	0,115	1,03	<0,05
	19H10:3	2-2,5	F	93,2	<0,10	25,3	16	8,2	38,8	23	1,08		<1,0	

Anm.: F = fyllning och O = oljerum som förureningskälla.

Fyllningen inom Tygeln 1 innehåller flera metaller över bakgrundsnivån men halterna är låga och underskrider KM. Fyllningen invid oljerummet är av annat ursprung och med låga metallhalter där bara molybden och antimon påträffats över bakgrundsnivån.

Bly, zink och kadmium förekommer i enstaka prover över KM och MKM inom Tygeln 3

Metaller i prover från Tygeln 3 visas i Tabell 7 för fyllning och underlagrande gyttjelera (något siltprov).

Tabell 7. Metaller i stratigrafiskt ordnade jordprov inom Tygeln 3.

mg/kg TS	Nivå	Jordart	TS	Cd	Cr	Cu	Ni	Pb	V	Zn	Ba	Mo	Sb	Sn
Bakgrund				0,1/0,2	35/55	20/30	20/30	15/20	40/60	65/100	55/160	1	0,1/0,3	1,3
KM				0,8	80	80	40	50	100	250	200	40	12	
MKM				12	150	200	120	400	200	500	300	100	30	
19H01:1	0-0,6	F	92,5	<0,10	54,4	26,6	25,6	9,2	45,8	70,4				
19H01:2	0,6-1	F	89,2	<0,1	24,6	26,8	17,7	31,1	27,3	92,5	59,3	1,32	0,691	2,88
19H01:3	1-1,5	F	93,8	<0,10	17	17,1	8,9	19,5	40	57,2				
19H02:1	0,05-1,3	F	91,9	<0,10	27,7	25,5	15,2	20,7	29,2	97,9				
19H02:2	1,3-2,4	Si	81,7	0,18	32,2	27,4	19,2	17,9	35,2	74,9				
19H03:1	0-1,3	F	90,3	1,04	22,9	26,4	12,6	22,2	27,1	117				
19H03:2	1,3-2	gyLet	69,3	<0,10	46,5	48,6	18,8	18,4	48,8	77,4				
19H04:1	0-1	F	90,6	<0,10	19,4	25,5	11,6	154	21,5	79,3				
19H04:2	1-1,5	F	85,8	0,37	17,1	17,1	8,4	24,1	26,4	290	52	0,62		<1,0
19H04:3	1,5-2	gyLet	72,1	0,31	39,5	30,2	18,3	19,2	43	97				
19H05:1	0,3-0,9	F	87,2	<0,10	25,8	21,2	12	17,3	30,2	68,6				
19H06:1	0-1	F	89	0,1	24,8	22,6	12,4	10,6	32,3	54,6				
19H06:2	1-1,7	F	88,6	<0,1	21,9	23,4	14,2	472	25,1	64,9	38	1,85	0,405	1,84
19H06:3	1,7-2	gyLet	66,1	0,21	38,3	43,3	29	120	38,2	94,3				

Fyllningen innehåller flera metaller över bakgrundsnivån men halterna är låga och ligger i allmänhet under KM. Ett fyllningsprov överskrider MKM för bly och tre överskider KM för bly, zink och kadmium.

Vid förekomst av höga blyhalter bedöms bly ha spridits till underlagrande lera som i provpunkt 19H06. Övriga metaller bedöms inte ha spridits till underlagrande lera. Observera att flera metaller är naturligt högre i lera jämfört med t.ex. fyllningen.

Fyllning och underlagrande sand innehåller olika metallföroreningar inom Lilla Frösunda park

Metaller i jord från Lilla Frösunda park visas i Tabell 8.

Tabell 8. Metaller i stratigrafiskt ordnade jordprov inom Lilla Frösunda park.

mg/kg TS	Nivå	Jordart	TS	As	Cd	Co	Cr	Cu	Ni	Pb	V	Zn	Mo
Bakgrund				7/6	0,1/0,2	9/15	35/55	20/30	20/30	15/20	40/60	65/100	1
KM				10	0,8	15	80	80	40	50	100	250	40
MKM				25	12	35	150	200	120	400	200	500	100
21E327:1	0-1	F	93,2	4,01	0,247	6,5	27,7	389	14,9	20,5	35,4	100	
21E327:2	1-2	Le	83,7	4,36	<0,100	8,14	25,6	13,5	14,6	13	36,3	59,1	
21E329:1	0-1	F	82,9	5,35	0,191	9,45	34,4	40,7	20,8	33,8	45,7	126	
21E329:2	1-2	F	87	4,92	0,162	5,38	19,5	22,7	12	23,6	27,8	76,3	
21E329:3	2-3	Sa	80,5	12,1	0,142	7,56	26,8	52,7	15,9	41,3	35,7	93,3	
21E330:1	0,1-1	F	87,4	4,98	0,184	6,01	21,4	36,1	12,7	36,6	28,9	137	
21E330:2	1-2	F	87,2	1,78	<0,10	4,46	17,3	27,7	8,9	23,9	18,5	58,1	0,94
21E330:3	2-3	Sa	66,9	13,8	0,255	19,9	78,2	109	65,8	25	80	134	
21E331:1	0-1	F	92,6	<1,00	<0,10	5,82	45,5	27,3	15,2	32,5	25	75,4	5,33
21E331:2	1-2	F	90,6	3,55	0,139	7,56	40,1	32,8	18,9	24,2	38,2	142	
21E331:3	2-3,2	Sa	88,3	4,25	0,127	8,61	45	37,8	19	32,6	44,1	230	
21E332:1	0,1-1,1	F	86	4,39	0,188	6,21	20,2	21,4	11	27,4	28,9	67,1	
21E332:2	1,1-1,6	Let	79,8	7,47	0,118	13,2	50	33,7	30,5	17,8	63,3	94,4	

Fyllning inom Lilla Frösunda park innehåller flera metaller över bakgrundsnivån men halterna bedöms allmänt vara låga och underskider KM.

Ett fyllningsprov utgör hotspot (utliggare eller extremvärde) med koppar över MKM.

Naturlig sand (svallad från närliggande höjdområden) underlagrar fyllningen inom Lilla Frösunda park. Sanden innehåller förhöjda halter av flera metaller där arsenik, kobolt, koppar och nickel påträffats över KM i enstaka prov. Metallerna bedöms inte ha spridits från överlagrande fyllning utan har sannolikt sitt ursprung från tidigare verksamheter före parken fylldes upp. Parken har fyllts upp i omgångar där den första sannolikt gjordes i östra parken för militär magasinsbyggnad. Övrig uppfyllnad bör ha gjorts i mitten av 1970-talet när Kolonvägen anlades över tidigare järnvägsbank.

Vi bedömer att tidigare militärverksamhet eller handelsträdgård kan ha orsakat metallföroreningarna i sanden. Innan uppfyllningen var sanden sannolikt överta jordart. I äldre trädgårdsverksamhet för första världskriget användes metallbaserade bekämpningsmedel (koppar, arsenik med flera).

7.2 Oljeföroringar i jord

Låga mineraloljehalter finns allmänt i fyllningen inom Tygeln 1 men högre halter kan förekomma kring oljerum

Oljeämnen som oljeindex C10–C40 (mineralolja), alifater C10–C35, xylen och aromater C8–C10 visas i Tabell 13.

Tabell 9. Oljeämnen i stratigrafiskt ordnade jordprov inom Tygeln 1. "F" motsvarar fyllning i allmänhet och "O" fyllning vid oljerum.

mg/kg TS	TS	Oljeindex		Alifater		Alifater		Alifater		aromater	
		C10–C40	C10–C12	C10–C12	C12–C16	C5–C16	C16–C35	C8–C10			
Bakgrund		80	20	20	20	20	20	<r.g.		<r.g.	
KM			100	100	100	100	100	10		10	
MKM		500	500	500	500	1000	50	50		50	
F	19H07:1	0–1 F	92,5		<20	<20		35		<1	
	19H07:2	1–1,5 F	340		<20	<20	<24	54	<0,050	<0,480	
	19H07:3	1,5–2 gyLet	68		<20	<20		32		<1	
	19H08:1	0,1–1 F	93,2	518				68			
	19H08:2	1–1,5 F	87,7	285	<20	<20	<24	39	<0,050	<0,480	
	19H08:3	1,5–2 gyLet	71,7	82				20			
O	19H09:1	0,1–1 F	89,9	92				21			
	19H09:2	1–1,5 F	89,3	88				21			
	19H09:3	1,5–2 gyLet	85,1	76				19			
	19H10:1	0,1–1 F	95,6	2730	22	76	98	305	0,228	1,09	
	19H10:2	1–2 F	93,2		<20	<20	<30	29	<0,05	<1	
	19H10:3	2–2,5 F	93,2	145	<10	<10	<20	28	<0,015	<0,480	

Den allmänna fyllningen inom Tygeln 1 innehåller mineralolja i låga halter. Halterna alifater C16–C35, som bedöms vara en del av mineraloljan, underskriver KM.

I fyllningen vid oljerummet finns både mineralolja (alifater C16–C35) och andra oljerester som xylen, aromater C8–C10 och lättare alifater C10–C16.

Dessa oljeföroringar är mer flyktiga jämfört med den allmänna oljeföringen i fyllningen och hade vid provtagningen en viss oljelukt. Av förekommande oljeämnen är det bara alifater C16–C35 som påträffats över KM. I undersökta provpunkter avtog oljeföroringar med jorddjupet vilket indikerar att förorenningen skapats vid markytan. Oljeföreringen bedöms kunna förekomma runt och under oljerummet.

Hotspot med låg halt mineralolja har påträffats inom Tygeln 3

Mineraloljehalter inom Tygeln 3 visas i Tabell 10.

Tabell 10. Mineralolja i stratigrafiskt ordnade jordprov inom Tygeln 3.

	mg/kg TS	Nivå	Jordart	TS	oljeindex C10-C40	Alifater C16-C35
Bakgrund					80	20
KM						100
MKM						1000
19H01:1	0–0,6	F		92,5	<50	<15
19H01:2	0,6–1	F		89,2		<20
19H01:3	1–1,5	F		93,8	<50	<15
19H02:1	0,05–1,3	F		91,9	572	65
19H02:2	1,3–2,4	Si		81,7	134	26
19H03:1	0–1,3	F		90,3	50	<15
19H03:2	1,3–2	gyLet		69,3	<50	<15
19H04:1	0–1	F		90,6	<50	<15
19H04:2	1–1,5	F		85,8		16
19H04:3	1,5–2	gyLet		72,1	<50	<15
19H05:1	0,3–0,9	F		87,2	<50	<15
19H06:1	0–1	F		89	<50	<15
19H06:2	1–1,7	F		88,6		<20
19H06:3	1,7–2	gyLet		66,1	69	19

I en provpunkt, 19H02, finns en låg halt mineralolja i fyllningen. Halten alifater C16–C35 underskrider KM. Olja bedöms ha spridits till underlagrande naturlig silt. Inom övrig fyllning finns mycket låga eller ej rapporterbara mineraloljehalter.

Låga mineraloljehalter finns fläckvis i fyllning inom Lilla Frösunda park

Mineraloljehalter inom Lilla Frösunda park visas i Tabell 11.

Tabell 11. Mineralolja i stratigrafiskt ordnade jordprov inom Lilla Frösunda park.

mg/kg TS	TS	Oljeindex	fraktion	Fракtion	Alifater		
		C10–C40	C16–C35	C35–C40	C16–C35		
Bakgrund		80			20		
KM					100		
MKM					1000		
21E327:1	0–1	F	93,2	618	494	122	98,8
21E327:2	1–2	Le	83,7	<50	<25	<10	<5
21E329:1	0–1	F	82,9	209	176	32	35,2
21E329:2	1–2	F	87	115	98	16	19,6
21E329:3	2–3	Sa	80,5	63	53	<10	10,6
21E330:1	0,1–1	F	87,4	140	112	27	22,4
21E330:2	1–2	F	87,2				<10
21E330:3	2–3	Sa	66,9	<50	25	12	5
21E331:1	0–1	F	92,6				14
21E331:2	1–2	F	90,6	310	244	63	48,8
21E331:3	2–3,2	Sa	88,3	239	190	47	38
21E332:1	0,1–1,1	F	86	<50	25	<10	5
21E332:2	1,1–1,6	Let	79,8	<50	<25	<10	<5

Låga mineraloljehalter (oljeindex C10–C40) förekommer fläckvis i fyllningen inom Lilla Frösunda park. Alifater C16–C35 bedöms vara en del av mineralolja. Halterna alifater C16–C35 underskrider KM.

I sandlagret under fyllningen finns någon enstaka låg mineraloljehalt under KM.

7.3 PAH-föroringningar i jord

PAH förekommer fläckvis över MKM i fyllning inom Tygeln 1

PAH i jordprov inom Tygeln 1 visas i Tabell 12.

Tabell 12. PAH i stratigrafiskt ordnade jordprov inom Tygeln 1. Prover markerade med "F" representerar allmän fyllning och "O" fyllning vid oljerum.

	mg/kg TS	TS	aromat C10-C16	aromat C16-C35	PAH-L	PAH-M	PAH-H
			<r.g.	<r.g.	<r.g.	0,5	0,5
Bakgrund							
KM			3	10	3	3,5	1
MKM			15	30	15	20	10
F	19H07:1	0-1 F	92,5	<1	<1	<0,25	<0,3
	19H07:2	1-1,5 F		0,943	4,8	0,085	10
	19H07:3	1,5-2 gyLet	68	<1	1,3	0,17	3,5
	19H08:1	0,1-1 F	93,2			<0,015	0,084
	19H08:2	1-1,5 F	87,7	<1,24	<1,0	0,013	1,6
	19H08:3	1,5-2 gyLet	71,7			<0,015	0,19
	19H09:1	0,1-1 F	89,9			<0,015	1,7
	19H09:2	1-1,5 F	89,3			0,24	11
	19H09:3	1,5-2 gyLet	85,1			0,27	11
O	19H10:1	0,1-1 F	95,6	0,098	<1,0	0,073	0,22
	19H10:2	1-2 F	93,2	<1	<1	<0,15	0,68
	19H10:3	2-2,5 F	93,2	<1,24	<1,0	<0,12	0,27

PAH (polycykiska aromatiska kolväten) förekommer allmänt i fyllningen inom Tygeln 1, se Figur 9. I djupare liggande fyllning från cirka 1 m djup förekommer PAH-H över MKM medan PAH-H som högst påträffats över KM i ytligare fyllning. Även PAH-M förekommer över KM i djupare fyllning.

PAH bedöms ha spridits från fyllning till underlagrande lera (gyttjig lera). PAH-H och PAH-M kan överskrida KM i lera under fyllning med höga PAH-halter.

Vid fyllning runt oljerum är halterna PAH lägre. PAH-H har påträffats strax över KM.



Figur 9. Utbredning av PAH-M och PAH-H i plan.

PAH över KM förekommer i fyllning inom Tygeln 3

PAH i jordprov inom Tygeln 3 visas i Tabell 13.

Tabell 13. PAH i stratigrafiskt ordnade jordprov inom Tygeln 3.

	mg/kg TS	TS	PAH-L	PAH-M	PAH-H
Bakgrund			<r.g.	0,5	0,5
KM			3	3,5	1
MKM			15	20	10
19H01:1	0-0,6	F	92,5	<0,015	0,16
19H01:2	0,6-1	F	89,2	<0,15	0,83
19H01:3	1-1,5	F	93,8	<0,015	0,49
19H02:1	0,05-1,3	F	91,9	0,011	0,69
19H02:2	1,3-2,4	Si	81,7	<0,015	0,14
19H03:1	0-1,3	F	90,3	0,019	3,9
19H03:2	1,3-2	gyLet	69,3	<0,015	<0,025
19H04:1	0-1	F	90,6	<0,015	0,41
19H04:2	1-1,5	F	85,8	<0,12	0,081
19H04:3	1,5-2	gyLet	72,1	<0,015	0,033
19H05:1	0,3-0,9	F	87,2	<0,015	0,57
19H06:1	0-1	F	89	<0,015	0,1
19H06:2	1-1,7	F	88,6	<0,15	0,68
19H06:3	1,7-2	gyLet	66,1	<0,015	0,27

PAH i fyllning inom Tygeln 3 förekommer i både ytliga och djupare fyllningslager. Halterna varierar från låga i nivå med rapporteringsgränsen till halter strax över KM för PAH-H. Inom Tygeln 3 bedöms det inte finnas något särskilt PAH-förorenat område, se Figur 9.

PAH bedöms ha spridits från fyllning till underlagrande lera även inom Tygeln 3. Omfattningen har varit mindre än inom Tygeln 1 och inga halter av PAH överskrider KM.

*PAH över KM finns i både fyllning
och underlagrande sandlager inom Lilla Frösunda park*

PAH i jordprover inom Lilla Frösunda park visas i Tabell 14.

Tabell 14. PAH i stratigrafiskt ordnade jordprov inom Lilla Frösunda park.

mg/kg TS	Nivå	Jordart	TS	PAH-L	PAH-M	PAH-H
Bakgrund				<r.g.	0,5	0,5
KM				3	3,5	1
MKM				15	20	10
21E327:1	0-1	F	93,2	<0,30	0,81	0,99
21E327:2	1-2	Le	83,7	<0,15	<0,25	<0,22
21E329:1	0-1	F	82,9	<0,15	2	2,95
21E329:2	1-2	F	87	<0,15	0,85	1,39
21E329:3	2-3	Sa	80,5	0,18	3,2	4,45
21E330:1	0,1-1	F	87,4	<0,15	1,49	1,9
21E330:2	1-2	F	87,2	<0,120	0,18	0,206
21E330:3	2-3	Sa	66,9	<0,15	<0,25	<0,22
21E331:1	0-1	F	92,6	<0,120	1,05	2,06
21E331:2	1-2	F	90,6	<0,15	1,17	1,6
21E331:3	2-3,2	Sa	88,3	<0,15	1,07	1,66
21E332:1	0,1-1,1	F	86	<0,15	<0,25	0,18
21E332:2	1,1-1,6	Let	79,8	<0,15	<0,25	<0,22

Fyllning inom Lilla Frösunda park innehåller allmänt PAH där PAH-H överskrider KM i både ytligare och djupare fyllningslager.

Sanden som underlagrar fyllningen är också förorenad av PAH-H med halter över KM. PAH i sanden bedöms inte ha skapats av överlagrande fyllning eftersom halterna i sanden är högre än ovanliggande fyllning. Vi bedömer att PAH sannolikt skapats från äldre verksamheter (militär eller handelsträdgård) innan området fylldes upp i mitten av 1970-talet.

7.4 Klorerade ämnen i jorden

Klorerade ämnen har analyserats inom Tygeln 1, Tygeln 3 och Lilla Frösunda park. Några rapporterbara halter av till exempel klorerade alifater, PCB, pesticider, klorbensener, klorfenoler eller andra ämnen har inte påträffats, se Bilaga 5.

7.5 Spridning i det övre grundvattenmagasinet

Förureningskällor som finns adsorberade i jorden eller som fri produktfas i jordens porsystem kan frigöras till och spridas löst i grundvattnet.

Markförureningar som påträffats inom Tygeln 1, Tygeln 3 och Lilla Frösunda park finns i ytliga jordarter och kan främst frigöras till det övre grundvattenmagasinet. Inom Lilla Frösunda park och inom större delen av Tygeln 1 och Tygeln 3 saknas dock ett övre grundvattenmagasin. Ett tunt övre

grundvattenmagasin har bara påträffats i lågområdet i södra Tygeln 3 och norra Tygeln 1.

Nickel och zink förekommer i måttlig halt i det övre magasinet

Vid provtagningen i april 2019 fanns grundvatten i det övre magasinet bara i rör 19H04 som finns i sydöstra Tygeln 3 på gränsen mot Tygeln 1, se Bilaga 3. Metaller som påträffats visas i Tabell 15.

Tabell 15. Metallerföroreningar i det övre grundvattenmagasinet.

µg/l	Klass 1	Klass 5	19H04Ö
As - arsenik	1	10	1,4
Co - kobolt	0,7*		8,98
Mo - molybden	10*	70*	24,4
Ni - nickel	0,5	20	9,9
Zn - zink	5	1000	11,9

* från WHO dricksvattenriktvärden (WHO, 2008).

Nickel och zink förekommer i måttliga halter medan kobolt, arsenik och molybden förekommer i låga halter. Metallerna kan ha frigjorts från överlagrande fyllning men bedöms spridas i liten omfattning eftersom det övre grundvattenmagasinet är begränsat.

Inga organiska föroreningar har påträffats i det övre magasinet

Inga organiska föroreningar har påträffats i det övre grundvattenmagasinet. Förekommande olja och PAH som finns i fyllning bedöms inte frigöras och spridas med det övre grundvattenmagasinet.

7.6 Spridning i det undre grundvattenmagasinet

Det under grundvattenmagasinet är slutet och finns i morän under lera inom Tygeln 1, Lilla Frösunda park och stora delar av Tygeln 3.

Inströmningsområden är längs dalkanterna där moränen sticker upp genom leran eller leran utgöras av torrskorpa. I norra Tygeln 3 saknas dock lera med området är hårdgjort och bebyggt vilket minskar inströmning till det undre magasinet. Förareningar och det undre grundvattenmagasinet bedöms därför i huvudsak ha skapats uppströms från undersökta områden och visa förareningar som sprids in till fastigheterna.

Nickel förekommer i måttlig till hög halt i det undre magasinet

I Tabell 16 visas nickelhalter som påträffats i det undre grundvattenmagasinet.

Tabell 16. Metaller i det undre grundvattenmagasinet.

µg/l	Klass 1	Klass 5	19H04U	17E01GV
Ni - nickel	0,5	20	11,9	3,5

Nickel förekommer i måttliga till höga halter i det undre grundvattenmagasinet. Nickelhalter i påträffade halter är vanligt förekommande i Stockholmsområdet (Stockholm Stad, 2013) som påverkats av urban miljö under lång tid.

Baskatjoner i måttliga till höga halter finns i grundvattnet som strömmar in till Lilla Frösunda park

Baskatjoner som kalcium, natrium, kalium och magnesium finns i måttliga till höga halter i grundvattnet som strömmar in till Lilla Frösunda, se 21E332 i Bilaga 5. Förhöjda halter av baskatjoner är vanligt i grundvatten i Stockholmsområdet och grundvatten som påverkats av urban miljö (Stockholm Stad, 2013). Höga halter baskatjoner beror antagligen på vittring av betongkonstruktioner och vägsalt.

Klorerade alifater har påträffats i det undre magasinet inom centrala Tygeln 1 och i östra Lilla Frösunda park

Klorerade alifater i det undre grundvattenmagasinet visas i Tabell 17.

Tabell 17. Klorerade alifater i det undre grundvattenmagasinet inom Tygeln 1, Tygeln 3 och Lilla Frösunda park.


µg/l	Klass 1	Klass 5	Tygeln 3		Tygeln 1		Lilla Frösunda park	
			Sydväst 14W018br	Sydöstra 19H04	Norra 17E01GV	Central 19H09	Väster 21E332	Öster 21E327
Trikloreten + tetrakloreten	0,1	10	<0,20	<0,20	<0,20	12,5	<0,20	0,17
tetrakloreten	<r.g.		<0,20	<0,20	<0,20	10,3	<0,20	<0,20
trikloreten	<r.g.		<0,10	<0,10	<0,10	2,18	<0,10	0,17
cis-1,2-dikloreten	<r.g.		<0,10	<0,10	0,17	0,9	<1,00	<1,00
trans-1,2-dikloreten	<r.g.		<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<1,00	<1,00
vinyliklorid	<r.g.		<1,0	<1,0	<1,00	<1,0	<1,00	<1,00

Högst halt klorerade alifater har påträffats centralt inom Tygeln 1. Högsta halterna av klorerade alifater har påträffats i centrala Tygeln 1 med tetrakloreten (PCE) \approx 10 µg/l, trikloreten (TCE) \approx 2 µg/l och cis-1,2-dikloreten (cDCE) \approx 1 µg/l. Längre nedströms, i norra Tygeln 1 och rör 17E01GV, har låg halt cDCE påträffats och ännu längre nedströms, i sydvästra Tygeln 3 och brunn 14W018Br, har inga klorerade alifater påträffats. Summahalten TCE och PCE centralt i Tygeln 1 ligger strax över SGU:s riktvärde på 10 µg/l (vilket motsvarar gränsvärdet för dricksvatten i Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30).

År 2015 påträffades något högre halter klorerade alifater längst nedströms i sydvästra Tygeln 3 och brunn 14W018Br i samband med en provpumpning. Halterna var PCE \approx 30 µg/l, TCE \approx 10 µg/l och cDCE \approx 10 µg/l. Detta kan indikera att föroreningshalterna har minskat mellan 2015 och 2019 eller att mer förorenat grundvatten från uppströms i plymen kan strömma till vid pumpning.

Klorerade alifater centralt inom Tygeln 1 kan tillhöra samma föroreningsplym som finns uppströms inom Tygeln 2. Halterna klorerade alifater i centrala Tygeln 1 hänger sannolikt ihop med föroreningsplym som

2016–2017 påträffades inför och vid grundläggning av byggnaden inom Tygeln 2. Inledningsvis påträffades en relativt nedbruten sammansättning av klorerade alifater i utkanten av plymen. Halterna i grundvattnet och sedan även länshållningsvattnet ökade efter jord- och bergschakt. Halterna inom Tygeln 2 var tydligt högre men hade ungefär samma sammansättning som centralt inom Tygeln 1. Halter i grund- och länshållningsvattnen var PCE \approx 45–80 µg/l, TCE \approx 20–35 µg/l och cDCE \approx 10–20 µg/l, se Bilaga 1.



Figur 10. Mängden av klorerade alifater uppströms i Tygeln 2 och nedströms inom Tygeln 1 samt relativ procentuell fördelning. Mängderna baseras på högsta påträffade halter inom fastigheterna från länshållning inom Tygeln 2 respektive provpumpning (Tygeln 1) och visas i mol/l.

Jämförs halterna upp och nedström uttryck som mängd per liter grundvatten ($\mu\text{mol/l}$) är de totala mängderna klorerade alifater små, $\approx 0,75 \mu\text{mol/l}$ inom Tygeln 2 och $\approx 0,35 \mu\text{mol/l}$ inom Tygeln 1, se vänstra stapeldiagrammet i Figur 10. Bedömningen baseras på att fri produktfas av ursprunglig kemikalie, PCE, motsvarar $\approx 1 \text{ mmol/l}$ dvs. mängden inom Tygeln 1 och även Tygeln 2 är över tusen gånger mindre.

Fördelningen av klorerade alifater mellan uppströms i Tygeln 2 och nedströms i Tygeln 1 är den samma för PCE men med något lägre andel TCE och större andel cDCE nedströms, se högra stapeldiagrammet i Figur 10. Vid bedömer att detta indikerar en liten nedbrytning av TCE till cDCE men ingen nedbrytning av PCE till TCE. Den naturliga nedbrytningen (som reduktiv deklorering) bedöms i allmänhet vara begränsad. Minskningen av mängden klorerade alifater från Tygeln 2 till Tygeln 1, upp- till nedströms, bedöms orsakas av framför allt utspädnings- och dispersionseffekter i grundvattenmagasinet.

Grundvatten som är svagt förorenat av klorerade alifater strömmar in till Lilla Frösunda park. Provtagningen inom Lilla Frösunda park visar att det strömmar in ett grundvatten svagt förorenat av trikloreten (TCE) från sannolikt nordost (se 21E327 i Tabell 17). Tidigare provtagning centralt i parken från 2015 (se Bilaga 1) visar TCE $\approx 3 \mu\text{g/l}$, DCE $\approx 1 \mu\text{g/l}$ och VC $\approx 0,5 \mu\text{g/l}$ det vill säga en plym med låga halter där klorerade alifater till viss del är nedbruten. Vi bedömer att det är mindre sannolikt att plymen sträcker sig ned mot Tygeln 1 och Tygeln 3 med anledning av de låga halterna.

Mineralolja har påträffats i det undre grundvattenmagasinet men tillhör sannolikt grundvattenrörrets rotskydd

I Tabell 18 visas oljeindex, mineralolja, i ett grundvattenprov från det undre magasinet.

Tabell 18. Oljeindex (mineralolja) i undre grundvattenmagasinet.

µg/l	Oljeindex	Frak. C10-C12	Frak. C12-C16	Frak. C16-C35	Frak. C35-C40
19H04U	1480	<5,0	<5,0	1410	61,6

Höga mineraloljehalter har påträffats i fraktionsintervallet C16–C35 i 19H04U. Oljan består sannolikt av tunga alifater C16–C40 vilka har mycket låg vattenlösighet på uppskattningsvis 0,025 µg/l (SPI, 2010). Oljan sprids knappast med grundvattnet i det undre magasinet utan bedöms ha sitt ursprung i stålörrets rotskydd.

7.7 Representativa halter

Jord inom Tygeln 1, Tygeln 3 och Lilla Frösunda park

En representativ halt motsvarar en försiktig skattning av föroreningens verkliga medelhalt och används för att bedöma miljö- och hälsorisker från riktvärden.

Medelhalten inom ett egenskapsområde skattas bäst av medelvärdet för en förorening. Eftersom föroreningar i jord förekommer heterogent skulle det krävas ett mycket stort antal analyser för att beräkna ett medelvärde med hög säkerhet. Eftersom miljö- och hälsorisker ska bedömas med hög säkerhet och utifrån ett sannolikhetsperspektiv kan medelvärdets övre 95 % konfidensgräns, UCLM95, användas som försiktig skattning av den verkliga medelhalten. Risken att den verkliga medelhalten överskrider UCLM95 är 5 % vilket antas vara en acceptabel risknivå.

För att beräkna UCLM95 har vi använt det amerikanska Naturvårdsverkets statistikprogram för miljötillämpningar, ProUCL version 5.1 (US EPA, 2016).

Representativa halter visas i Tabell 19 och har beräknats för ämnen som överskridit MKM i något av proverna dvs. bly inom Tygeln 3, PAH-H inom Tygeln 1 och koppar i fyllning inom Lilla Frösunda park. Övriga föroreningar bedöms förekomma i så låga halter att de representativa halterna inte kan överskrida tillämpbara miljö- och hälsoriktvärden. Observera att prov med koppar och blyhalter över MKM sannolikt utgörs av hotspots vilket kommer att överskatta den försiktiga medelhalten. För PAH i fyllning är skattningen mer realistisk eftersom PAH förekommer i nästan alla fyllningsprover.

Tabell 19. Representativa halter i jord för bly, koppar och PAH-H.

mg/kg TS	Förorening	Medelvärde	Rep. halt	Kommentar
Tygeln 1	PAH-H	4,1	9,5	Gammafördelning, 95% Adjusted Gamma UCL
Tygeln 3	Bly	68	213	Fördelningsfri, 95% Chebyshev (Mean, Sd) UCL
Lilla Frösunda park	Koppar	74,7	271	Fördelningsfri, 95% Chebyshev (Mean, Sd) UCL

Grundvatten från det undre magasinet

Grundvatten utgör ett spridningsmedium från okända föroreningskällor uppströms Tygeln 1 och Lilla Frösunda park. Klorerade alifater har också påträffats i sydvästra Tygeln 3 i en provpumpning. Eftersom det genomförts få provtagning och högre halter påträffats vid provpumpning antas dessa halter motsvara en representativ halt i grundvattnet inom Tygeln 1 och södra Tygeln 3. Representativa halter i det undre grundvattenmagasinet inom Tygeln 1/Tygeln 3 antas vara:

- Tetrakloreten = 30 µg/l
- Trikloreten = 10 µg/l
- Dikloreten = 10 µg/l.

Inom Lilla Frösunda park har provtagning 2021 undersökt grundvatten som strömmar in till parken. Endast trikloreten i låg halt rapporterades men även andra klorerade alifater kan förekomma under rapporteringsgränsen. Högre halter fanns centralt i parken 2015 vilka vi antar utgör representativ halt inom Lilla Frösunda park:

- Trikloreten = 3 µg/l
- Dikloreten = 1 µg/l
- Vinylklorid = 0,5 µg/l.

8 Riskbedömning

Nuvarande och framtida markanvändning inom Tygeln 1 och Tygeln 3 antas motsvara Naturvårdsverkets modell för mindre känslig markanvändning – MKM. Riskbedömningens problembeskrivning med föroreningskällor, spridningsvägar, exponeringsvägar och skyddsobjekt motsvarar därmed vad som antas för MKM.

MKM bedöms vara försiktiga riktvärden och kan överskatta miljö- och hälsoriskerna främst på grund av följande:

Andra exponeringstider	Människors exponeringstid för föroreningar är kortare än i Naturvårdsverkets modell för MKM för flera exponeringsvägar eftersom området är och kommer att vara hårdgjort eller bebyggt. Exponeringstillfällena för intag av damm, direkt intag av jord och upptag via huden kommer att vara färre än 200 dagar/år som antas för MKM. Exponeringstiden för intag av ånga inomhus kommer dock att motsvara MKM vilket är den viktigaste exponeringsvägen för flyktiga ämnen
Markmiljön	Markmiljön inom området har låg känslighet eftersom marken är överbyggd eller hårdgjord och jordarter närmast markytan utgöras av konstruktionsjordarter där ekologiska markprocesser redan från början är begränsade. I MKM stöds ekologiska funktioner som krävs för odling av prydnadsväxter, gräs och liknande växter. Djur kan också vistas tillfälligt inom området.
Skyddat grundvatten	Skyddat grundvatten som naturresurs som till exempel en grundvattenförekomst antas finnas 200 m nedströms det förurenade området i MKM. För Tygeln 1 och 3 finns Stockholmsåsen över 1 km nedströms. Tidsaspekten innan grundvattnet når åsen är också i storleksordningen 1000-tals år. Dessutom beaktas varken fastläggning eller nedbryningsprocesser för spridning i modellen vilket överskattar riskerna.

8.1 Riktvärden för miljö- och hälsorisker

Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM i jord

Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning – MKM visas i Tabell 20. De integrerade MKM-riktvärdena för bly, koppar och PAH-H styrs av *skydd av markmiljö*.

Tabell 20. Naturvårdsverkets riktvärden för MKM - mindre känslig mark.

Hälsoriskbaserat riktvärde	Skydd av markmiljö	Spridning		
		Skydd mot fri fas	Skydd av grundvattnen	Skydd av ytvatten
Bly	600	400	beaktas inte	420 3 600
Koppar	96 000	200	beaktas inte	1 400 2 400
PAH-H	17	10	50	17 150

Hälsorisker för förorenat grundvatten i det undre grundvattenmagasinet

Klorerade alifater som tetrakloreten (PCE), trikloreten (TCE) och isomerer av dikloreten (DCE) sprids med det undre grundvattenmagasinet i en plym in till framför allt Tygeln 1. Plymen kan eventuellt även sträcka sig in till sydvästra Tygeln 3. Ämnen är relativt flyktiga och kan frigöras från vatten till markens porgas som sedan kan spridas i marken och vidare in i framtida byggnader. Människor kan där exponeras via inandning av den förorenade inomhusluften.

Det finns inga riktvärden för grundvatten som beaktar spridning till inomhusluft. Däremot kan halterna i inomhusluften skattas från halterna i grundvattnet med samma spridningsmodell som Naturvårdsverket använder för jordriktvärden. De beräknade halterna kan sedan jämföras mot toxikologiska referensvärden (TRV) för en försiktig hälsoriskbedömning.

TRV kan baseras på toxikologiska referenskoncentrationer, RfC, för icke-cancerogena ämnen och RISK_{inh} för cancerogena ämnen. RfC motsvarar den maximala koncentrationen av ett ämne med tröskleffekt som en mänskliga kontinuerligt kan utsättas för utan att negativa effekter uppstår. RISK_{inh} baseras på det cancerogena ämnets enhetsrisk *enhetsrisk* ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) och motsvarar risk per enhetskoncentration (i luft) av ett cancerframkallande ämne som en mänskliga exponeras för kontinuerligt under en livstid. I Sverige antas ett extra cancerfall per 100 000 invånare som acceptabel som grund för enhetsrisken och beräkningen av RISK_{inh}. TRV för klorerade alifater antas enligt följande:

- DCE – dikloreten antas RfC vara $0,060 \text{ mg}/\text{m}^3$ (RIVM, 2009)
- TCE – trikloreten antas RISK_{inh} vara $0,023 \text{ mg}/\text{m}^3$ (WHO, 2010)
- PCE – tetrakloreten antas RfC vara $0,2 \text{ mg}/\text{m}^3$ (WHO, 2010).

Antaganden som gjorts är att det förorenade vattnet finns invid ett dränerande lager under framtida byggnad och att de klorerade alifaterna frigörs till luft i ett dränerande lager (föroreningen finns aldrig som porgas). All förorenings om frigörs till dräneringslagret kommer sedan kunna spridas till nedersta källarplanet via sprickor och otätheter vid genomföringar. Nedersta källarplanet kommer att vara garageplan. Inläckaget genom sprickor och otätheter i bottenplattan antas motsvara vad som antas för radon utan någon radonsäker eller radonskyddad konstruktion. Ventilation antas motsvara en vad som är normalt för ett garage.

För att skatta halterna inomhusluft från halter i grundvattnet används Naturvårdsverkets spridningsmodell som de använder för beräkning av jordriktvärden. Föroreningen dvs. det klorerade alifaterna i grundvattnet finns invid, 1 cm, från det dränerande skiktet. Inläckaget genom bottenplattan är 2,4 m³/dygn (motsvarar radon). Luftomsättningen är 32 ggr/dygn (motsvarar vanlig omsättning i garage). Arean under garaget är 400 m² och höjden antas vara 2,5 m vilket ger en luftvolym på 1 000 m³.

Beräkningen är försiktig av flera orsaker. A) Metoden antar att människor andas in luften under en hel dag under hela sitt liv medan människor bara kommer att kunna exponeras under del av dagen och under sin yrkesverksamma tid (motsvarande MKM – mindre känslig markanvändning, där exponeringen är knappt 20 % av en livstidsexponering). B) Metoden förutsätter att förorenat grundvatten från undre magasinet kommer att läcka upp genom lerlagren och finnas under framtida byggnader vilket inte är säkert. C) Ingen hänsyn tas till radonskyddad eller radonsäker konstruktion vilket skulle minska antaget inläckage av förorenad gas. D) Grundläggningen kan komma att göras vattentät dvs. med en tätare betong och krav på färre sprickor och tätare genomföringar.

8.2 Hälsorisker

Föroringar i jord

Nedan jämförs de representativa halterna för jord mot hälsoriskbaserade riktvärdet för MKM:

mg/kg TS	Representativ halt	Hälsoriskbaserat riktvärde MKM
Bly	213	600
Koppar	271	96 000
PAH-H	9,5	17

De representativa halterna underskrider hälsoriktvärdet för MKM varför föroringarna i jorden bedöms utgöra en låg och acceptabel hälsorisk för framtida verksamheter.

Klorerade alifater i det undre grundvattenmagasinet

Halter klorerade alifater inom Tygeln 1 som kan uppkomma i inomhusluften i garage utifrån de representativa halterna i grundvattnet i det under magasinet jämförs mot toxikologiska referensvärdet nedan:

mg/m ³	Beräknad halt inomhus	TRV
DCE – dikloreten	0,00025	0,060
TCE – trikloreten	0,00020	0,023
PCE – tetrakloreten	0,00190	0,2

Samtliga representativa halter underskriver de toxikologiska referensvärderna varför de klorerade alifaterna i grundvattnet bedöms utgöra en låg och acceptabel hälsorisk för framtida byggnader.

Det finns också stor marginal för ökade halter i grundvattnet eftersom beräknad halt underskriver de toxikologiska referensvärderna med flera tiopotenser.

Inom Lilla Frösunda park finns låga halter klorerade alifater i det undre grundvattenmagasinet som bedöms utgöra låg hälsorisk. Föroringarna bedöms inte kunna exponera mänsklig genetiskt genom inandning, upptag via huden, dricksvatten eller andra exponeringsvägar eftersom det förorenade grundvattnet finns i ett magasin på stort jorddjup och under lera. Inga byggnader planeras i parken.

8.3 Miljörisker

Nedan jämförs de representativa halterna för jord mot miljöriktvärde för MKM:

mg/kg TS	Representativ halt	Skydd av markmiljö
Bly	213	400
Koppar	271	200
PAH-H	9,5	10

Bly och PAH-H inom Tygeln 1 och Tygeln 3 utgör en låg risk för negativa effekter på markmiljön. De representativa halterna för bly och PAH-H underskider miljöriktvärde för MKM varför dessa förurenignar bedöms utgöra en låg risk för markmiljön i framtida verksamheter.

Koppar i mindre fyllningsvolymer, hotspots, kan på lång sikt orsaka negativa effekter på markmiljön inom Lilla Frösunda park. Den representativa halten för koppar i fyllningen inom Lilla Frösunda park på 271 mg/kg TS överskider miljöriktvärdet på 200 mg/kg TS. Koppar i fyllning kan därför på lång sikt orsaka negativa miljöeffekter.

Undersökningen av fyllning inom Lilla Frösunda park visar att koppar påträffats i en hotspot det vill säga ett prov som där kopparhalten sticker ut (utgör en utliggare) från kopparhalterna i övriga fyllningsprov. Provet representerar en mindre fyllningsvolym medan kopparhalterna i övrig fyllning finns i låga halter med god marginal till markmiljöriktvärdet.

Hotspots med koppar bör åtgärdas men deras förekomst och fyllningsvolym bör först tas fram. Koppar i hotspot i fyllning inom Lilla Frösunda park bör åtgärdas. Det kan finnas fler hotspots med koppar i fyllningen inom parken eftersom provtagningen gjorts slumprått i relativt få punkter. Större yta av fyllningen inom parken bör därför undersökas med avseende på hotspots med koppar.

Hotspots med koppar har osäker volym eftersom provtagningen gjorts med en lite provtagningsskala som representerar en liten jordvolym och liten utbredning i plan. Hotspots med koppar kan därför representera en liten och försumbar jordvolym.

Inför markarbeten inom Lilla Frösunda park bör en kompletterande undersökning göras av först volymen hotspots genom att befintlig hotspot undersöks med stor provtagningsskala för en större jordvolym på 25–50 m³. Om hotspots med koppar förekommer i jordvolymen på 20–50 m³ undersöks därefter förekomst av hotspots inom hela Lilla Frösunda park för vidare åtgärd.

Hotspots med koppar åtgärdas genom saneringsschakt. Hotspots med koppar åtgärdas lämpligen genom urschaktning i en så kallad saneringsschakt.

8.4 Spridningsrisker till naturresurser

Föroreningar i jord bedöms utgöra låg spridningsrisk

Nedan jämförs de representativa halterna för jord mot spridningsriktvärdena för MKM:

Representativ halt	Spridning			
	Skydd mot fri fas	Skydd av grundvatten	Skydd av ytvatten	
Bly	213	beaktas inte	420	3 600
Koppar	271	beaktas inte	1 400	2 400
PAH-H	9,5	50	17	150

De representativa halterna underskrider spridningsriktvärdena för MKM varför föroreningarna i jorden bedöms utgöra en låg och acceptabel risk för spridning till naturresurser som grundvatten- och ytvattenforekomster samt spridning i fri fas.

Klorerade alifater i det undre grundvattenmagasinet bedöms utgöra en låg spridningsrisk till naturresurser inom överskådlig tid

Klorerade alifater har påträffats i grundvattnet i det undre magasinet inom både Lilla Frösunda park och Tygeln 1 och södra Tygeln 3. Grundvattnet är ett spridningsmedium där halterna visar att föroreningarna finns i löst fas. Någon fri fas av klorerade alifater, dvs. föroreningskällor (källtermer), har provtagningarna inom undersökta områden eller i deras direkta närhet inte visat.

Risken för spridning av de klorerade alifaternas till grundvatten och ytvattenforekomster i ett långt tidsperspektiv går inte att bedöma utifrån några riktvärden i jord eftersom källtermen inte är känd till dess storlek och utbredning. Klorerade alifater inom Tygeln 1 och Lilla Frösunda park finns i polymer med låga halter (små mängder) på ett stort avstånd, cirka 1,5 km, från


skyddsvärt grundvatten och ytvatten. Vi bedömer att plymerna inte kan påverka dessa naturresurser inom ett rimligt tidsperspektiv.

9 Klasser av överskottsmassor

Fyllningen, översta delen av gyttjeleran och sand innehåller föroreningar och kan utgöra överskottsmassor som behöver hanteras som avfall.


Vid överskottshantering av förorenade massor kan massor delas upp och klassificeras i olika klasser alternativt hanteras som en klass för i första hand återvinning och i andra hand deponering. Massorna inom Tygeln 1, Tygeln 3 och Lilla Frösunda park kommer att fördelas olika enligt Figur 11–Figur 13. Massorna har beräknats genom statistisk lognormalfördelning och delats in i MRR (mindre än ringa risk), MRR-KM, KM-MKM, MKM-2MKM och >2MKM. MRR motsvarar mindre än ringa risk-massor som är lågförurenade och kan återvinnas som ersättningsmaterial för till exempel ballastmaterial i anläggningsprojekt.

I Figur 11 visas beräkningar i olika klasser inom Tygeln 1. Klassificeringen styrs av halterna PAH-H. Dominerande klass är KM-MKM med 54 % av massorna. Omkring 18 % av massorna kan återvinnas som MRR i andra anläggningsarbeten.




Figur 11. Andelar av överskottsmassor inom olika möjliga omhändertagandeklasser. Skattade från statistisk lognormalfördelning och att PAH-H styr klasserna.

I Figur 12 visas beräkning i olika klasser inom Tygeln 3. Klassificeringen styrs av PAH-H och bly. Största klassen är KM-MKM men omkring 30 % skulle kunna återvinnas som MRR.



Figur 12. Andelar av överskottsmassor inom olika möjliga omhändertagandeklasser.

I Figur 13 visas beräkning i olika klasser inom Lilla Frösunda park. Klassificeringen styrs av PAH-H och flera metaller som koppar, arsenik, zink, bly med flera. Största klassen är KM–MKM men cirka 71 %. Inom Lilla Frösunda park kan bara en liten mängd som återvinnas som MRR-massor.



Figur 13. Andelar av överskottsmassor inom möjliga omhändertagande klasser inom Lilla Frösunda park. Skattningen har gjorts med statistiska lognormalfördelning.

10 Slutsatser

Markundersökningen av Tygeln 1, Tygeln 3 och Lilla Frösunda park visar följande:

- Fyllningen är förorenad av metaller, olja och PAH
 - PAH-H, bly och koppar är de allvarligaste föroringarna där PAH har spridits till underlagrande lera.
 - PAH och bly utgör låga miljö- och hälsorisker och behöver inte åtgärdas.
 - Koppar finns i hotspots i fyllning inom Lilla Frösunda park och kan på lång sikt lokalt orsaka negativa miljöeffekter. Volym av hotspots och därefter utbredning inom parken bör utredas innan åtgärd genom schaktsanering utförs.
- Vid oljerum inom Tygeln 1 finns olja med innehåll av flyktigare aromater och alifater. Halterna av alifater och aromater är låga men kan förekomma under markkonstruktionen vilket inte har kunnat undersökas.
- Två oljeavskiljare och spillvattenledningar under byggnaden inom Tygeln 1 har inte kunnat undersökas och bör kontrolleras när nuvarande byggnad rivits.
- Klorerade alifater som tetrakloreten, trikloreten och dikloreten sprids in till Tygeln 2 och eventuellt också sydöstra Tygeln 3.
 - Klorerade alifater finns i det undre grundvattenmagasinet och sprids från föroreningskälla uppströms.
 - Halterna varierar i nivå med lägst halt nedströms och högst halt uppströms. Högst halt har påträffats centralt i Tygeln 1.
 - Klorerade alifater inom Tygeln 1 bedöms tillhöra samma föroreningsplym som har påträffats uppströms inom Tygeln 2.
 - Klorerade alifaterna PCE, TCE och DCE i det undre grundvattenmagasinet bedöms utgöra en låg och acceptabel hälsorisk för människor i framtida byggnader.
- Klorerade alifater som TCE, DCE och VC strömmar in till Lilla Frösunda park i låga halter, sannolikt från en okänd källa nordost om parken. Föroreningarna bedöms utgöra en låg miljö- och hälsorisk för framtida parkverksamhet.

11 Rekommendationer:

Hedenvind Projekt rekommenderar följande:

- Kompletterande undersökning av oljeavskiljare och spillvattenledningar inom Tygeln 1 utförs när dessa är åtkomliga till exempel när nuvarande byggnad rivits.
- Uppmärksamhet vid rivning av markförlagt oljerum inom Tygeln 1 eftersom olja kan förekomma under konstruktionen och områden som inte kan undersökas.
- Kompletterande utredning av fyllningsvolym av hotspot med koppar inom Lilla Frösunda park. Förekommer hotspot i 50 m³ fyllning görs en undersökning av hotspots i hela parken för schaktsanering.

Stockholm den 21 maj 2019 reviderad 9 juni 2021



Arnulf Hedenvind

Referenser

- Grontmij. (2014). *Provtagning Tygeln 1 tankställe.*
- Naturvårdsverket. (den 01 07 2016). *Riktvärden för förorenad mark.* Hämtat från <http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-områden/Riktvarden-for-förorenad-mark/>
- Orbicon. (2016). *Detaljerad miljöteknisk markundersökning och klassificering av jord. Kv Tygeln 2, Solna stad.* Stockholm: Orbicon.
- RIVM. (2009). *Environmental risk limits for twelve volatile aliphatic hydrocarbons. An update considering human-toxicological data. Report 601782013/2009*
- SGU. (2007). *K77: Geokemiska kartan. Markgeokemi. Metaller i morän och andra sediment. Östra Mälardalen med Stockholm.* Uppsala: SGU.
- SGU. (den 30 08 2018). *Våra data i visningstjänster (WMS).* Hämtat från <https://www.sgu.se/produkter/geologiska-data/vara-data-i-visningstjanster/>
- SPI. (2010). *SPI rekommendation. Efterbehandling av förorenade bensinanläggningar och dieselanläggningar.* Svenska Petroleum Institutet.
- Stockholm Stad. (2013). *Grundvatten i Stockholm 2011–2012.* Stockholm: Stockholm Stad, Miljöförvaltningen.
- Stockholms läns landsting. (2017). *Bilaga C8. PM Hydrogeologi. Föroreningar i grundvatten och jord. Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden.* Stockholm: Stockholms läns landsting.
- US EPA. (2016). *ProUCL Version 5.1 Technical Guide. Statistical Software for Environmental Applications for Data Sets with and without Nondetect Observations.* Washington, DC 20460.: U.S. Environmental Protection Agency. Office of Research and Development.
- WHO. (2008). *Guidelines for drinking-water quality. Third edition. Incorporation the first and second addenda. Volume 1. Recommendations.*
- WHO. (2010). *WHO guidelines for indoor quality. Selected pollutants.* Copenhagen: WHO.

Bilaga 1


Tidigare utredningar

Grundvattenutredningar för tunnelbanans sträckning till Arenastaden

Stockholms Läns Landsting (SLL) genomförde 2015 en provpumpning och provtagning av grundvatten från det undre grundvattenmagasinet i hydrogeologisk utredning för tunnelbanan till Arenastaden. Provtagning av grundvatten i det undre grundvattenmagasinet gjordes bland annat i området norra Tygeln 1 och södra Tygeln 3 som utgör längsta område öster om järnvägen samt i södra Lilla Frösunda park.

Provtagningen visade att det finns en god hydraulisk kontakt mot öster och Lilla Frösunda park samt mot väster och nordväst under järnvägen mot Arenastaden. Mot söder upp mot sprickdalskanten och Frösundaleden kan det också finnas en viss hydraulisk kontakt medan hydraulisk kontakt saknas mot norr längs järnvägen.

I provtagningen togs grundvattenprover som analyserades med avseende på klorerade alifater, metaller och petroleumkolväten. Ett grundvattenrör och en brunn har undersökts i Tygeln 1/Tygeln 3, brunn 14W018BR och rör 14W019U. I södra Lilla Frösunda park har ett rör, 14W086K, undersökts. Resultat från provtagningen visas i Tabell 1–Tabell 3.



Figur 1. Grundvattenrör och brunnar som SLL undersökt föroreningar i ett antaget undre grundvattenmagasin.

Tabell 1. Klorerade alifater i grundvatten inom Tygeln 1/Tygeln 3 och Lilla Frösunda park.

µg/l	Läge	Ökad nedbrytning →			
		PCE	TCE	DCE	VC
14W018BR	Tygeln 3/Tygeln 1	23	9,2	8,9	<1
14W018BR	Tygeln 3/Tygeln 1	29	12	10	<1
14W019U	Tygeln 3/Tygeln 1	9	4,8	7,1	<1
14W086K	Lilla Frösunda park	<0,1	2,8	0,9	0,4

PCE = tetrakloreten, TCE=trikloreten, DCE=dikloreten, VC=vinylklorid (monokloreten).

Klorerade alifater har påträffats i grundvattnet inom Tygeln 1/Tygeln 3 och Lilla Frösunda park. I alla grundvattenrör från Tygeln 1/Tygeln 3 och Lilla Frösunda park har klorerade alifater som tetrakloreten (PCE), trikloreten (TCE), dikloreten (DCE) och vinylklorid (VC) påträffats. PCE och TCE kan vara ursprungskemikalier som används t.ex. vid i verkstadsindustrier, kemtvätt med flera verksamheter.

Halterna är höga utifrån ett dricksvattenperspektiv men låga utifrån ett källtermsperspektiv. Halterna klorerade alifater är höga inom Tygeln 1/Tygeln 3 ur ett dricksvattenperspektiv eftersom summan av PCE och TCE överskrider 10 µg/l som är SGU:s riktvärde för grundvatten. Inom Lilla Frösunda park är dock halten PCE och TCE låg ur ett dricksvattenperspektiv.

Ur ett källtermsperspektiv (där PCE eller TCE förekommer i betydande mängd som egen produkt i marken) bedöms halterna vara låga eftersom de utgörs av 10-tals µg/l medan vattenlösigheten för PCE är 1 500 mg/l. Inom källtermer är det inte ovanligt med halter över 10 000 mg/l i grundvattnet.

Sammansättningen av klorerade alifater visar att det finns en viss naturlig nedbrytning. Förekomst och fördelning av PCE till VC visar att det finns en naturlig nedbrytning genom så kallad reduktiv deklorering. Det innebär att antalet klor i den klorerade alifaten successivt reduceras med hjälp av mikroorganismer. PCE har fyra klor som reduceras till tre i TCE, två i DCE och ett klor i VC. Reduktionen sker löpande i en plym som ofta bildas från en källterm varför andelen mer reducerade klorerade alifater, som DCE och VC, ökar längre nedströms i plymen (dekloreringsgraden ökar). Grundvattnets kemiska sammansättning kan dock begränsa nedbrytningen varför stor plymer med klorerade alifater kan bildas.

Bly förekommer över SGU:s riktvärde för grundvatten i ett prov. Bly har påträffats över SGU:s riktvärde (för grundvatten som dricksvattenresurs) i ett prov men förekommer allmänt över bakgrundsnivån (0,5 µg/l). Krom och nickel förekommer allmänt över bakgrundsnivån men bara ställvis i höga halter (>10 µg/l). Zink förekommer allmänt över bakgrundsnivån men bara ställvis i måttliga halter (upp till 100 µg/l). Koppar har påträffats över bakgrundsnivån i enstaka prov.

Tabell 2. Utvalda metaller i grundvatten inom Tygeln 1/Tygeln 3 och Lilla Frösunda park.

µg/l	Läge	Bly	Koppar	Krom	Nickel	Zink
14W018BR	Tygeln 3/Tygeln 1	31	53	28	17	96
14W018BR	Tygeln 3/Tygeln 1	0,4	4,6	0,08	0,7	0,8
14W019U	Tygeln 3/Tygeln 1	4,2	11	1,4	2,2	12
14W086K	Lilla Frösunda park	1,8	9,1	3,9	16	17

PAH, olja ochtoluen har påträffats i grundvattnet. Relativt vattenlösliga PAH (polycykiska aromatiska kolväten), naftalen, har påträffats i vad vi bedömer vara låg

halt strax över rapporteringsgränsen både inom Tygeln 1/Tygeln 3 och Lilla Frösunda park.

Tyngre olja som alifater C16–C35 och oljeindex men också låg halt toluen har påträffats i ett rör inom Tygeln 1/Tygeln 3. Alifaterna (och oljeindex) har dock mycket liten mobilitet i mark och tolkas ha sitt ursprung i grundvattenrörts rostskydd (stålör). Rostskyddet kan också innehålla låga halter toluen.

Tabell 3. Petroleumsföroringar i grundvatten inom Tygeln 1/Tygeln 3 och Lilla Frösunda park.

µg/l	Läge	PAH-L	Toluen	Alifater C16-C35	Oljeindex
14W018BR	Tygeln 3/Tygeln 1	<0,015	<0,2	<10	<50
14W019U	Tygeln 3/Tygeln 1	0,012	0,38	14	61
14W086K	Lilla Frösunda park	0,034	<0,2	<10	<50

Avveckling av tankplats inom Tygeln 1

Inom Tygeln 1 har tankplats för bilserviceverksamheten avvecklats och i samband med arbetet genomfördes provtagning av jord. Tankplatsen användes 1988–2010 och bestod av en 15 m³ bensincistern med pump och påfyllning i direkt anslutning till cisternen. Tanplatsen avvecklades 2014 då pump och påfyllningen revs och cisternen togs upp och skrotades.

Vid avvecklingen undersökte Grontmij på uppdrag av Bavaria jorden under och runt om tankplatsen. Provtagningen visade att det inte fanns några rester från tankplatsen.

Undersökningar inom närliggande fastigheter

Undersökningar inom Tygeln 2

Inom Tygeln 2 som ligger söder om Tygeln 1 och uppströms fastigheten har en byggnad för kontor och bilverksamhet byggts. Tidigare fanns en yrkesskola inom fastigheten.

WSP Environmental påträffade PAH, krom och kvicksilver punktvis i fyllning.

WSP Environmental undersökte markföroreningar år 2012 i jord runt om tidigare byggnad (yrkesskola). I fyllning påträffades föroreningar av PAH, krom och kvicksilver punktvis i fyllningen.

WSP undersökte också olja som år 2006 påträffats och sanerats i samband med VA-arbete längs Gårdsvägen och som misstänktes ha sitt ursprung från Tygeln 2. WSP påträffade ingen olja med redovisade inte oljans möjliga källa.

Orbicon genomförde kompletterande markundersökning och kontroll av jord vid schakt för grundläggning. År 2016 genomförde Orbicon en kompletterande markundersökning och klassificering av jord inför grundläggningsarbetena av ny byggnad inom Tygeln 2. Vid grundläggningen schaktades huvuddelen av jorden ur inom fastigheten och 7

I jord påträffades PAH och metaller samt enstaka prov med PCB. Inga klorerade alifater påträffades.

I grundvatten påträffades klorerade alifater som tetrakloreten (PCE), trikloreten (TCE), dikloreten (DCE) (trans-1,2-dikloreten och cis-1,2-dikloreten), 1,1-dikloreten (1,1-DCE) och vinylklorid (VC) i ett grundvattenrör (15E17GW) från nordvästra Tygeln 2,

se Tabell 4. Sannolikt utgjorde grundvattnet det undre grundvattenmagasinet och från kanten av magasinet mot berggrund.

Under grundläggning av byggnaden inom Tygeln 2 schaktades all jord (så nära som på morän allra längst mot norr) och delar av berggrunden ur. I grundvattnet påträffades PCE, TCE och cDCE i högre halter och med annan sammansättning än i Orbicons provtagning. PCE och TCE, som kan vara ursprungliga kemikalier, dominerade även om cDCE förekom. Länshållningsvatten renades och vid provtagning påträffades PCE och TCE i samma storleksordning och sammansättning (WSP, 2020).

Tabell 4. Klorerade alifater i grundvattenprov från Tygeln 2 år 2016.

µg/l	15E17GW	Grundvatten (WSP)	Länsh.vatten (WSP)
Tetrakloreten (PCE)	3,78	53,5	45–82
Trikloreten (TCE)	8,73	36,4	22–33
Cis-1,2-dikloreten (cDCE)	14,1	20,3	
Trans-1,2-dikloreten (tDCE)	0,13		
1,1-dikloreten (11DCE)	0,12		
Vinylklorid (VC)	2,0		

Ökningen av klorerade alifater mellan Orbicons provtagning och halterna i grund- och länshållningsvattnet kan orsakas av att provet i 15E17GW sannolikt låg i utkanten av förreningsplymen. Eftersom halterna i grund- och länshållningsvattnet påträffats efter att all jord och del av berg schaktats kan de klorerade alifaterna ha spridits med grundvatten från berggrunden och mest troligt något spricksystem.

Referenser

Grontmij, 2014: Provtagning Tygeln 1 tankställe. 201-10-15.

Orbicon, 2016: Detaljerade miljöteknisk markundersökning och klassificering av jord. Kv Tygeln 2, Solna stad. 2016-05-23.

Orbicon, 2017: Efterbehandling av förurenad mark. Tygeln 2. 2017-05-31.

Stockholms Läns Landsting, 2017: PM Hydrogeologi. Bilaga C8. Föroringar i grundvatten och jord. Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden.

Stockholms Läns Landsting, 2015: Fältrapport provpumpning. Provpumpning i brunn 14W018BR. 2015-08-20.

WSP Environmental, 2012: Rapport. Skans Fastigheter Stockholm AB Stockholm AB. Tygeln 2 Solna. Översiktig miljöteknisk markundersökning. 2012-10-11.

WSP Sverige AB, 2020: Del av Hagalund 3:1, Hagalund 3:2 och del av Hagalund 4:1 Solna stad. PM Markföroringar – inför ändrad detaljplan vid Solna station. 2020-09-02.

Bilaga 2

Verksamhetsbeskrivning

Områdets historiska utveckling

I bilden från 1937, Figur 1, syns några byggnader, en väg samt åker- och ängsmark inom aktuellt område. Förureningsbelastningen av området före 1940-talet bedöms ha varit låg.




Figur 1. Vy mot norr från Hagalunds station 1937 (Solna stad). Stationen finns inte kvar. Ballongberget syns i fonden.




Figur 2. Byggnader tillhörande lättare industri som sannolikt fanns inom Tygeln 3 kring 1960 (Solna stads bildarkiv, www.solna.se). Ballongberget syns i bakgrunden.




Figur 3. Häradsekonomiska kartan från 1901–1906.



Figur 4. Flygbild över området från 1958 med nuvarande byggnader och undersökningsområden inlagda.
(Underlag från Lantmäterier, Creative Commons).



Figur 5. Flygbild över området från 1971 med nuvarande byggnader och fastigheter inlagda. (Underlag från Lantmäterier, Creative Commons).



Figur 6. Tidigare byggnader och verksamheter inom Tygeln 1 och 3.

Området planlades som industriområde i detaljplan från 1942 (0202/1942 Del av Övre Frösunda). En yrkesskola byggdes i början av 1950-talet inom Tygeln 2 söder om Tygeln 1.

Från någon gång i mitten av 1950-talet användes industrimarken inom Tygeln 1 och 3 av Tekniska kontoret till upplag, garage, parkering m.m. Flygbilderna från 1958 och 1971 i Figur 4 och Figur 5 visar olika materiel som lagras, uppställda fordon, jordhögar och liknande inom två områden. I flygbilderna syns också pågående utfyllning som sannolikt skett i omgångar. Solna kommunas tekniska förvaltningar bedrev troligen sin verksamhet inom Tygeln 1 och 3 fram till slutet av 1980-talet då nuvarande verksamhet anlades inom Tygeln 1.

Lilla Frösunda park har varit trädgård till Lilla Frösunda gård sedan 1600-talet och fram till andra halvan av 1800-talet då området övergick till handelsträdgård. Från 1905 tog militären över Lilla Frösunda gård och det fanns ett regemente norr om parken. Militärverksamheten fanns fram till 1980-talet.

Lilla Frösunda park anlades som park under militärtiden. I östra delen av parken stod tidigare militärbyggnader som sannolikt var magasinsbyggnader.

Lilla Frösunda park har fyllts upp mot Kolonvägen som går över tidigare järnvägsbank. Uppfyllnaden gjordes efter 1971 utifrån flygbilder.

Bilverksamhet inom Tygeln 1

Nuvarande verksamhet inom Tygeln 1 med bilförsäljning och serviceverkstad inom Tygeln 1 anlades i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Något år innan dess byggde SJ en stödmur mot järnvägen och gångtunnel till Solna station i västra fastigheten.


I bilförsäljning och bilservicen inom Tygeln 1 har det funnits några verksamheter där farliga ämnen hanterats. I sydväst syns en tankplats med 15 m³ markförlagd bensincistern med pump och påfyllning i direkt anslutning till cisternen. Tankplatsen användes mellan 1988 och 2010. Anläggningen revs 2014 då cisternen grävdes upp och skrotades och mätskåp med fundament togs bort. Vid avvecklingen undersöktes marken vid tankplatsen av Grontmij på uppdrag av Bavaria. Inga bensinrester påträffades i jorden vare sig under eller intill cisternen.

Bredvid tankplatsen finns ett oljerum för lagring av olika oljor till bilar men också spillolja. Oljerummet ligger i nivå med nedre plan i byggnaden intill bilservice och parkering.

Ivid oljerummet men i markplan finns en biltvätt (sydvästra byggnaden).

Dagvattenledningar går längs byggnaden och leds sedan till Gårdsvägen.

I östra delen av byggnaden finns olje- och slamavskiljare från biltvätt och serviceanläggningen. Vattnet avleds till spillvattnet i Gårdsvägen.




Figur 7. Verksamheter med hantering av oljeämnen inom Bavarias anläggning.

Marken inom Tygeln 3 användes sannolikt till parkering och upplag fram till början av 2000-talet då nuvarande kontors- och parkeringshus byggdes.

Bilaga 3

Provpunkter i plan



Legend

Provpunkter

- Jordprovpunkter
- Grundvattenrör

Miljöteknisk markundersökning

Hedenvind projekt

Rottnerosbacken 255
123 48 Farsta

08-684 280 28
info@hedenvindprojekt.se

UPPDRAFSNUMMER	KONSTRUERAD AV	HANDLÄGGARE
HP180312	AH	
DATUM 190521	UPPDRAFSANSVARIG AH	

Provtagningspunkter i plan:
Provpunkter för jord
Grundvattenrör i övre och under magasinet

SKALA	NUMMER
1:1 100 (A3)	Bilaga 3

Bilaga 4

Fältnoteringar

Hedenvind Projekt
Beställare: Skanska/Fabeger
Tygeln 1 och 3

Kommentarer:
1, Preliminär geoteknisk benämning efter SGF:s betckningssystem
2, Bedömning av färg och lukt
3, Laboratorieanalyser från ALS Scandinavia AB, redovisas separat

Labanalyser:

SP = Soilpack 2 ek, Metaller, PAH och olja (GC-FID)

M = M-KM1: As, Sb, Pb, Zn, Cu, Cd, Co, Cr, Ni motsv. riktvärden

P1 = OJ-21a:Frakt, alifater och aromater, monoaromater och PAH

P2 = OJ-21h: Frakt. Alifater och aromater, PAH

Scr = Envipack, samlingspaket med analys av många möjlig förureningsgrupper

pH = pH i jord

GF = glödförlust vid 550 C

Data från provtagning, scanning- och labanalys



Hedenvind Projekt
Beställare: Skanska/Faberge
Tygeln 1 och 3



Kommentarer:

- 1, Preliminär geoteknisk benämning efter SGF:s betckningssystem
- 2, Bedömning av färg och lukt
- 3, Laboratorieanalyser från ALS Scandinavia AB, redovisas separat

Labanalyser:
SP = Soilpack 2 ek, Metaller, PAH och olja (GC-FID)
M = M-KM1: As, Sb, Pb, Zn, Cu, Cd, Co, Cr, Ni motsv. riktvärden
P1 = OJ-21a: Frakt, alifater och aromater, monoaromater och PAH
P2 = OJ-21h: Frakt. Alifater och aromater, PAH
Scr = Envipack, samlingspaket med analys av många möjlig föroreningssrupper
pH = pH i jord
GF = glödförlust vid 550 C


Data från provtagning, scanning- och labanalys





21E332

Skr



my

1,1
1" stål

Bilaga 5

Tabeller med analyser och analysrapporter

Oljeämnen mg/kg TS	Bakgrund	KM	MKM	Tygeln 3														
				19H01:1	19H01:2	19H01:3	19H02:1	19H02:2	19H03:1	19H03:2	19H04:1	19H04:2	19H04:3	19H05:1	19H06:1	19H06:2	19H06:3	
TS_105°C				0-0,6 F 92,5	0,6-1 F 89,2	1-1,5 F 93,8	0,05-1,3 F 91,9	1,3-2,4 Si 81,7	0-1,3 F 90,3	1,3-2 gyLet 69,3	0-1 F 90,6	1-1,5 gyLet 85,8	1,5-2 F 72,1	0,3-0,9 F 87,2	0-1 F 89	1-1,7 F 88,6	1,7-2 gyLet 66,1	
Olja	80			<50		<50	572	134	50	<50	<50		<50	<50	69			
oljeindex >C10-<C40				<2,0		<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0		<2,0	<2,0	<2,0			
fraktion >C10-C12				<3,0		<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0		<3,0	<3,0	<3,0			
fraktion >C12-C16				32		<10	386	94	33	<10	42		<10	13	19	57		
fraktion >C16-C35				13,6		<5,0	184	39,2	9,9	<5,0	<5,0		<5,0	<5,0	<5,0	10,7		
Alifater																		
alifater >C5-C8	10	25	150															
alifater >C8-C10	10	25	120															
alifater >C10-C12	20	100	500															
alifater >C12-C16	20	100	500															
alifater >C5-C16	20	100	500															
alifater >C16-C35	20	100	1000															
Aromater																		
bensen		<rg.	0,012	0,04														
toluen		<rg.	10	40														
etylbensen		<rg.	10	50														
m,p-xlen		<rg.																
o-xlen		<rg.																
xylener, summa		<rg.	10	50														
styren		<rg.																
MTBE		<rg.																
aromater >C8-C10		<rg.	10	50														
aromater >C10-C16		<rg.	3	15														
metylpyrener/metylfluorantener		<rg.																
metylkrysener/methylbens(a)antracener		<rg.																
aromater >C16-C35		<rg.	10	30														
naftalen		<rg.			<0,010													
acenaftylen		<rg.			<0,010													
acenaften		<rg.			<0,050													
fluoren		<rg.			<0,050													
fenantren		<rg.			<0,050													
antracen		<rg.			<1,0													
fluoranten		<rg.			<1,0													
pyren		<rg.			<1,0													
bens(a)antracen		<rg.			<1,0													
krysen		<rg.			<1,0													
bens(b)fluoranten		<rg.			<1,0													
bens(k)fluoranten		<rg.			<1,0													
bens(a)pyren		<rg.			<1,0													
dibens(ah)antracen		<rg.			<1,0													
benso(ghi)peryen		<rg.			<1,0													
indeno(123cd)pyren		<rg.			<1,0													
PAH16																		
PAH-L		<rg.	3	15	<0,015	<0,15	<0,015	0,011	<0,015	0,019	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015		
PAH-M		0,5	3,5	20	0,16	0,83	0,49	0,69	0,14	3,9	<0,025	0,41	0,081	0,033	0,57	0,1	0,68	0,27
PAH-H		0,5	1	10	0,39	1,4	0,86	1	0,21	4,7	<0,040	0,66	0,18	0,025	0,74	0,17	1,2	0,4

Oljeämnen	Bakgrund	KM	MKM	Tygeln 3												
				0-0,6	0,6-1	1-1,5	0,05-1,3	1,3-2,4	0-1,3	1,3-2	0-1	1-1,5	1,5-2	0,3-0,9	0-1	
				F	F	F	F	Si	F	gyLet	F	F	gyLet	F	F	
TS_105°C				0-1	1-1,5	1,5-2	0,1-1	1-1,5	1,5-2	0,1-1	1-1,5	1,5-2	0,1-1	1-2	2-2,5	
Olja				F	F	gyLet	F	F	gyLet	F	F	gyLet	F	F	F	
oljeindex >C10-<C40	80			340	518	285	82	92	88	76	2730		145			
fraktion >C10-C12				<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	106		4			
fraktion >C12-C16				<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	3,4	374		17,7			
fraktion >C16-C35				230	398	215	62	67	69	63	1830		102			
fraktion >C35-<C40				107	117	67,9	19,4	24,3	17,6	8,8	421		21,4			
Alifater																
alifater >C5-C8	10	25	150		<4,0		<4,0					<4,0	<10	<10		
alifater >C8-C10	10	25	120		<10	<4,0	<10		<4,0			<4,0	<10	<10		
alifater >C10-C12	20	100	500		<20	<20	<20		<20			22	<20	<10		
alifater >C12-C16	20	100	500		<20	<20	<20		<20			76	<20	<10		
alifater >C5-C16	20	100	500		<24		<24					98	<30	<20		
alifater >C16-C35	20	100	1000		35	54	32	68	39	20	21	21	19	305	29	
Aromater															28	
bensen				<r.g.	0,012	0,04			<0,010				<0,010	<0,01	<0,0200	
toluen					<r.g.	10	40		<0,050				<0,050	<0,05	<0,100	
etylbensen					<r.g.	10	50		<0,050				<0,050	<0,05	<0,020	
m,p-xilen					<r.g.				<0,050				0,086	<0,05	<0,020	
o-xilen					<r.g.				<0,050				0,142	<0,05	<0,010	
xylen, summa					<r.g.	10	50		<0,050				0,228	<0,05	<0,015	
styren					<r.g.									<0,040		
MTBE					<r.g.										<0,050	
aromater >C8-C10					<r.g.	10	50		<1	<0,480	<1		1,09	<1	<0,480	
aromater >C10-C16					<r.g.	3	15		<1	0,943	<1		0,098	<1	<1,24	
metylpyrener/metylfluorantener					<r.g.				<1	3,1	<1		<1,0	<1	<1,0	
metylkrysener/methylbens(a)antracener					<r.g.				<1	1,7	<1		<1,0	<1	<1,0	
aromater >C16-C35					<r.g.	10	30		<1	4,8	1,3		<1,0	<1	<1,0	
naftalen					<r.g.				<0,1	0,012	<0,1	<0,010	<0,010	0,041	<0,010	0,059
acenafylen					<r.g.				<0,1	0,014	0,17	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,080
acenafeten					<r.g.				<0,1	0,059	<0,1	<0,010	0,013	<0,010	0,196	<0,1
fluoren					<r.g.				<0,1	0,194	0,14	<0,010	0,022	<0,010	0,021	0,603
fenantren					<r.g.				<0,1	1,36	0,53	0,011	0,221	0,022	0,24	2,85
antracen					<r.g.				<0,1	0,682	0,3	<0,010	0,093	<0,010	0,125	0,952
fluoranten					<r.g.				<0,1	4,2	1,4	0,032	0,63	0,08	0,736	3,71
pyren					<r.g.				<0,1	3,69	1,1	0,041	0,589	0,085	0,612	2,7
bens(a)antracen					<r.g.				<0,08	2,69	0,75	0,02	0,389	0,058	0,453	1,96
krysen					<r.g.				<0,08	2,64	0,73	0,034	0,317	0,048	0,453	1,85
bens(b)fluoranten					<r.g.				<0,08	2,95	0,82	0,045	0,554	0,088	0,638	2,45
bens(k)fluoranten					<r.g.				<0,08	1,07	0,29	0,011	0,221	0,011	0,221	1,53
bens(a)pyren					<r.g.				<0,08	2,13	0,72	0,035	0,422	0,069	0,432	1,45
dibens(ah)antracen					<r.g.				<0,08	0,448	0,23	0,011	0,099	0,015	0,098	0,296
benzo(ghi)perlylen					<r.g.				<0,1	1,32	0,65	0,041	0,311	0,054	0,438	0,989
indeno(123cd)pyren					<r.g.				<0,08	1,47	0,8	0,031	0,253	0,046	0,437	1,17
PAH16					<r.g.				<1,5	25	8,6	0,31	4,1	0,6	5	22
PAH-L					<r.g.	3	15		<0,15	0,085	0,17	<0,015	0,013	<0,015	0,024	0,27
PAH-M					<r.g.	0,5	3,5	20	<0,25	10	3,5	0,084	1,6	0,19	1,7	11
PAH-H					<r.g.	0,5	1	10	<0,3	15	5	0,23	2,5	0,41	3,2	11

Oljeämnen		Bakgrund	KM	MKM	Tygeln 3														
mg/kg TS					0-0,6	0,6-1	1-1,5	0,05-1,3	1,3-2,4	0-1,3	1,3-2	0-1	1-1,5	1,5-2	0,3-0,9	0-1	1-1,7		
					F	F	F	F	F	Si	F	gyLet	F	F	gyLet	F	gyLet		
Oljeämnen																			
mg/kg TS	Bakgrund	KM	MKM		21E327:1	21E327:2	21E329:1	21E329:2	21E329:3	21E330:1	21E330:2	21E330:3	21E331:1	21E331:2	21E331:3	21E332:1	21E332:2		
TS_105°C					0-1	1-2	0-1	1-2	2-3	0,1-1	1-2	2-3	0-1	1-2	2-3,2	0,1-1,1	1,1-1,6		
TS_105°C					F	Le	F	F	Sa	F	F	Sa	F	F	Sa	F	Let		
TS_105°C					93,2	83,7	82,9	87	80,5	87,4	87,2	66,9	92,6	90,6	88,3	86	79,8		
Olja					618	<50	209	115	63	140		<50		310	239	<50	<50		
oljeindex >C10-<C40	80				<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0		<5,0		<5,0	<5,0	<5,0	<5,0		
fraktion >C10-C12					<10	<10	<10	<10	<10	<10		<10		<10	<10	<10	<10		
fraktion >C12-C16					494	<25	176	98	53	112		25		244	190	25	<25		
fraktion >C16-C35					122	<10	32	16	<10	27		12		63	47	<10	<10		
Alifater					10	25	150												
alifater >C5-C8					10	25	120												
alifater >C8-C10					20	100	500												
alifater >C10-C12					20	100	500												
alifater >C12-C16					20	100	500												
alifater >C5-C16					20	100	1000												
alifater >C16-C35					98,8	<5	35,2	19,6	10,6	22,4	<10	5	14	48,8	38	5	<5		
Aromater																			
bensen					<r.g.	0,012	0,04												
toluen					<r.g.	10	40												
etylbenzen					<r.g.	10	50												
m,p-xylen					<r.g.														
o-xylen					<r.g.														
xyler, summa					<r.g.	10	50												
styren					<r.g.														
MTBE					<r.g.														
aromater >C8-C10					10	50													
aromater >C10-C16					3	15													
metylpyrener/metylfluorantener					<r.g.														
metylkrysener/methylbens(a)antracener					<r.g.														
aromater >C16-C35					10	30													
naftalen					<r.g.	<0,20	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,080	<0,10	<0,080	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10		
acenafylen					<r.g.	<0,20	<0,10	<0,10	<0,10	0,18	<0,10	<0,080	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10		
acenaften					<r.g.	<0,20	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,080	<0,10	<0,080	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10		
fluoren					<r.g.	<0,20	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,080	<0,10	<0,080	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10		
fenantren					<r.g.	<0,20	<0,10	0,22	0,15	0,39	0,26	<0,080	<0,10	0,126	0,17	0,13	<0,10	<0,10	
antracen					<r.g.	<0,20	<0,10	0,1	<0,10	0,3	<0,10	<0,080	<0,10	<0,080	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	
fluoranten					<r.g.	0,44	<0,10	0,84	0,37	1,4	0,67	0,096	<0,10	0,498	0,54	0,5	<0,10	<0,10	
pyren					<r.g.	0,37	<0,10	0,84	0,33	1,11	0,56	0,089	<0,10	0,43	0,46	0,44	<0,10	<0,10	
bens(a)antracen					<r.g.	0,16	<0,05	0,48	0,22	0,75	0,29	<0,080	<0,05	0,364	0,25	0,26	<0,05	<0,05	
krysen					<r.g.	0,21	<0,05	0,53	0,26	0,8	0,33	<0,080	<0,05	0,335	0,26	0,28	0,07	<0,05	
bens(b)fluoranten					<r.g.	0,29	<0,05	0,59	0,28	0,84	0,44	0,115	<0,05	0,434	0,34	0,37	0,06	<0,05	
bens(k)fluoranten					<r.g.	<0,10	<0,05	0,19	0,12	0,34	0,14	<0,080	<0,05	0,17	0,12	0,1	<0,05	<0,05	
bens(a)pyren					<r.g.	0,18	<0,05	0,48	0,24	0,78	0,28	0,091	<0,05	0,327	0,24	0,25	0,05	<0,05	
dibens(ah)antracen					<r.g.	<0,10	<0,05	0,07	<0,05	0,12	<0,05	<0,080	<0,05	<0,080	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	
benzo(ghi)perolen					<r.g.	<0,20	<0,10	0,33	0,14	0,45	0,21	<0,080	<0,10	0,195	0,2	0,2	<0,10	<0,10	
indeno(123cd)pyren					<r.g.	0,15	<0,05	0,28	0,13	0,37	0,21	<0,080	<0,05	0,232	0,19	0,2	<0,05	<0,05	
PAH16					<r.g.	<2,5	<1,3	5	2,2	7,8	3,4	0,391	<1,3	3,11	2,8	2,7	<1,3	<1,3	
PAH-L					<r.g.	3	15	<0,30	<0,15	<0,15	0,18	<0,15	<0,15	<0,120	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	
PAH-M					0,5	3,5	20	0,81	<0,25	2	0,85	3,2	1,49	0,18	<0,25	1,05	1,17	1,07	<0,25
PAH-H					0,5	1	10	0,99	<0,22	2,95	1,39	4,45	1,9	0,206	<0,22	2,06</			

Metaller	Bakgrund	KM	MKM	Tygeln 3													
				19H01:1	19H01:2	19H01:3	19H02:1	19H02:2	19H03:1	19H03:2	19H04:1	19H04:2	19H04:3	19H05:1	19H06:1	19H06:2	19H06:3
TS 105°C (%)				0-0,6 F 92,5	0,6-1 F 89,2	1-1,5 F 93,8	0,05-1,3 F 91,9	1,3-2,4 Si 81,7	0-1,3 F 90,3	1,3-2 gyLet 69,3	0-1 F 90,6	1-1,5 F 85,8	1,5-2 gyLet 72,1	0,3-0,9 F 87,2	0-1 F 89	1-1,7 F 88,6	1,7-2 gyLet 66,1
As	7/6	10	25	0,91	2,88	2,56	2,21	3,3	1,6	2,82	0,94	1,28	4,18	1,62	1,31	3,23	2,48
Cd	0,1/0,2	0,8	12	<0,10	<0,1	<0,10	<0,10	0,18	1,04	<0,10	<0,10	0,37	0,31	<0,10	0,1	<0,1	0,21
Co	9/15	15	35	10,9	7,25	4,97	6,91	9,81	7,02	9,44	6,05	4,95	10,4	7,68	7,54	6,53	11,1
Cr	35/55	80	150	54,4	24,6	17	27,7	32,2	22,9	46,5	19,4	17,1	39,5	25,8	24,8	21,9	38,3
Cu	20/30	80	200	26,6	26,8	17,1	25,5	27,4	26,4	48,6	25,5	17,1	30,2	21,2	22,6	23,4	43,3
Hg	0,1	0,25	2,5	<0,20	<0,2	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
Ni	20/30	40	120	25,6	17,7	8,9	15,2	19,2	12,6	18,8	11,6	8,4	18,3	12	12,4	14,2	29
Pb	15/20	50	400	9,2	31,1	19,5	20,7	17,9	22,2	18,4	154	24,1	19,2	17,3	10,6	472	120
V	40/60	100	200	45,8	27,3	40	29,2	35,2	27,1	48,8	21,5	26,4	43	30,2	32,3	25,1	38,2
Zn	65/100	250	500	70,4	92,5	57,2	97,9	74,9	117	77,4	79,3	290	97	68,6	54,6	64,9	94,3
Ba	55/160	200	300		59,3							52			38		
Mo	1	40	100		1,32							0,62			1,85		
Sb	0,1/0,3	12	30		0,691										0,405		
Sn	1,3				2,88							<1,0			1,84		
Ag	01/0,2				0,108										0,054		

Metaller	Bakgrund	KM	MKM	Tygeln 1												
				19H07:1	19H07:2	19H07:3	19H08:1	19H08:2	19H08:3	19H09:1	19H09:2	19H09:3	19H10:1	19H10:2	19H10:3	
TS 105°C (%)				0-1 F 92,5	1-1,5 F 68	1,5-2 gyLet 93,2	0,1-1 F 87,7	1-1,5 gyLet 71,7	1,5-2 F 89,9	0,1-1 F 89,3	1-1,5 gyLet 85,1	1,5-2 F 95,6	0,1-1 F 93,2	1-2 F 93,2	2-2,5 F 93,2	
As	7/6	10	25	0,66	1,64	3,79	1,53	3,33	2,69	2,23	2,68	1,96	<0,50	1,43	<1,00	
Cd	0,1/0,2	0,8	12	<0,1	<0,10	0,346	<0,10	0,14	<0,10	0,11	<0,10	<0,10	<0,10	<0,09	<0,10	
Co	9/15	15	35	5,27	5,02	6,55	7,66	7,32	11,5	7,18	5,86	7,55	7,02	5,76	5,44	
Cr	35/55	80	150	19	29,6	27,8	30,6	35,6	47,4	21,4	18,6	22	25,1	21,5	25,3	
Cu	20/30	80	200	9,05	42,4	56	21,9	38,4	39,3	20,2	17,8	20,2	19,3	14,5	16	
Hg	0,1	0,25	2,5	<0,2	<0,20	<0,2	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,2	<0,20	
Ni	20/30	40	120	7,6	18,4	19,2	14,8	19,2	22,4	10,1	10,3	12,2	12,1	12,4	10	
Pb	15/20	50	400	6,2	31,7	43,8	14,1	29,4	22,6	22,5	17,5	16,1	8,3	11,2	8,2	
V	40/60	100	200	24,4	20	30,4	34,5	31,3	49,2	30,8	24,7	27,2	35,1	25,3	22,1	
Zn	65/100	250	500	50	128	163	51,3	102	98,9	57,3	64	61,9	42,1	45,9	38,8	
Ba	55/160	200	300	94,7		87,8							29,5	23		
Mo	1	40	100	0,673		2,37							1,07	1,08		
Sb	0,1/0,3	12	30	0,0756		0,68							0,115			
Sn	1,3			0,859		4,18							1,03	<1,0		
Ag	01/0,2			<0,05		0,204							<0,05			

Metaller	Bakgrund	KM	MKM	Lilla Frösunda park												
				21E327:1	21E327:2	21E329:1	21E329:2	21E329:3	21E330:1	21E330:2	21E330:3	21E331:1	21E331:2	21E331:3	21E332:1	21E332:2
TS 105°C (%)				0-1 F 93,2	1-2 Le 83,7	0-1 F 82,9	1-2 F 87	2-3 Sa 80,5	0,1-1 F 87,4	1-2 F 87,2	2-3 Sa 66,9	0-1 F 92,6	1-2 F 90,6	2-3,2 Sa 88,3	0,1-1,1 F 86	1,1-1,6 Let 79,8
As	7/6	10	25	4,01	4,36	5,35	4,92	12,1	4,98	1,78	13,8	<1,00	3,55	4,25	4,39	7,47
Cd	0,1/0,2	0,8	12	0,247	<0,100	0,191	0,162	0,142								

Klorerade kolväten mg/kg TS	Bakgrund	KM	MKM	Tygeln 3		Tygeln 1		Lilla Frösunda park			
				19H04:2	19H10:3	21E327:1	21E329:1	21E330:2	21E331:1		
TS 105°C %						1-1,5	2-2,5	0-1	0-1	1-2	0-1
Klorerade alifater						F	F	F	F	F	F
diklormetan	<r.g.	0,08	0,25	<0,800	<0,800			<0,800	<0,800		
1,1-dikloretan	<r.g.			<0,010	<0,010			<0,010	<0,010		
1,2-dikloretan	<r.g.	0,02	0,06	<0,100	<0,100			<0,100	<0,100		
1,2-diklorpropan	<r.g.			<0,10	<0,10			<0,10	<0,10		
triklormetan	<r.g.	0,4	1,2	<0,030	<0,030			<0,030	<0,030		
tetraklormetan (koltetraklorid)	<r.g.	0,08	0,35	<0,010	<0,010			<0,010	<0,010		
1,1,1-trikloretan	<r.g.	5	30	<0,010	<0,010			<0,010	<0,010		
1,1,2-trikloretan	<r.g.			<0,040	<0,040			<0,040	<0,040		
hexakloretan	<r.g.			<0,010	<0,010			<0,010	<0,010		
cis-1,2-dikloreten	<r.g.			<0,0200	<0,0200			<0,0200	<0,0200		
trans-1,2-dikloreten	<r.g.			<0,0100	<0,0100			<0,0100	<0,0100		
trikloreten	<r.g.	0,2	0,6	<0,010	<0,010			<0,010	<0,010		
tetrakloreten	<r.g.	0,4	1,2	<0,020	<0,020			<0,020	<0,020		
vinylklorid	<r.g.			<0,100	<0,100			<0,100	<0,100		
1,1-dikloreten	<r.g.			<0,0100	<0,0100			<0,0100	<0,0100		
Klorerade bensen											
monoklorbensen	<r.g.			<0,010	<0,010			<0,010	<0,010		
1,2-diklorbensen	<r.g.			<0,020	<0,020			<0,020	<0,020		
1,3-diklorbensen	<r.g.			<0,020	<0,020			<0,020	<0,020		
1,4-diklorbensen	<r.g.			<0,020	<0,020			<0,020	<0,020		
1,2,3-triklorbensen	<r.g.			<0,020	<0,020			<0,020	<0,020		
1,2,4-triklorbensen	<r.g.			<0,030	<0,030			<0,030	<0,030		
1,3,5-triklorbensen	<r.g.			<0,050	<0,050			<0,050	<0,050		
triklorbensener, summa	<r.g.	1	10	<0,050	<0,050			<0,050	<0,050		
1234-tetraklorbensen	<r.g.			<0,010	<0,010			<0,010	<0,010		
1235/1245-tetraklorbensen	<r.g.			<0,020	<0,020			<0,020	<0,020		
pentaklorbensen	<r.g.			<0,010	<0,010			<0,010	<0,010		
tetra- och pentaklorbensener, summa	<r.g.	0,5	2	<0,020	<0,020			<0,020	<0,020		
hexaklorbensen	<r.g.	0,035	0,1	<0,0050	<0,0050			<0,0050	<0,0050		
Klorfenoler											
2-monoklorfenol	<r.g.			<0,020	<0,020			<0,020	<0,020		
3-monoklorfenol	<r.g.			<0,020	<0,020			<0,020	<0,020		
4-monoklorfenol	<r.g.			<0,020	<0,020			<0,020	<0,020		
2,3-diklorfenol	<r.g.			<0,020	<0,020			<0,020	<0,020		
2,4+2,5-diklorfenol	<r.g.			<0,040	<0,040			<0,040	<0,040		
2,6-diklorfenol	<r.g.			<0,020	<0,020			<0,020	<0,020		
3,4-diklorfenol	<r.g.			<0,020	<0,020			<0,020	<0,020		
3,5-diklorfenol	<r.g.			<0,020	<0,020			<0,020	<0,020		
2,3,4-triklorfenol	<r.g.			<0,020	<0,020			<0,020	<0,020		
2,3,5-triklorfenol	<r.g.			<0,020	<0,020			<0,020	<0,020		
2,3,6-triklorfenol	<r.g.			<0,020	<0,020			<0,020	<0,020		
2,4,5-triklorfenol	<r.g.			<0,020	<0,020			<0,020	<0,020		
2,4,6-triklorfenol	<r.g.			<0,020	<0,020			<0,020	<0,020		
3,4,5-triklorfenol	<r.g.			<0,020	<0,020			<0,020	<0,020		
2,3,4,5-tetraklorfenol	<r.g.			<0,020	<0,020			<0,020	<0,020		
2,3,4,6-tetraklorfenol	<r.g.			<0,020	<0,020			<0,020	<0,020		
2,3,5,6-tetraklorfenol	<r.g.			<0,020	<0,020			<0,020	<0,020		
pentaklorfenol	<r.g.			<0,020	<0,020			<0,020	<0,020		
klorfenoler, summa	<r.g.	0,5	3	<0,19	<0,19			<0,19	<0,19		
PCB											
PCB 28	<r.g.			<0,0030	<0,0030	<0,0040	<0,0020	<0,0030	<0,0030		
PCB 52	<r.g.			<0,0030	<0,0030	<0,0040	<0,0020	<0,0030	<0,0030		
PCB 101	<r.g.			<0,0030	<0,0030	<0,0040	<0,0020	<0,0030	<0,0030		
PCB 118	<r.g.			<0,0030	<0,0030	<0,0040	<0,0020	<0,0030	<0,0030		
PCB 138	<r.g.			<0,0030	<0,0030	<0,0040	<0,0020	<0,0030	<0,0030		
PCB 153	<r.g.			<0,0030	<0,0030	<0,0040	<0,0020	<0,0030	<0,0030		
PCB 180	<r.g.			<0,0030	<0,0030	<0,0040	<0,0020	<0,0030	<0,0030		
PCB, summa 7	<r.g.	0,008	0,2	<0,011	<0,011	<0,0140	<0,0070	<0,0105	<0,0105		
DDT											
o,p'-DDT	<r.g.			<0,010	<0,010			<0,010	<0,010		
p,p'-DDT	<r.g.			<0,010	<0,010			<0,010	<0,010		
o,p'-DDD	<r.g.			<0,010	<0,010			<0,010	<0,010		
p,p'-DDD	<r.g.			<0,010	<0,010			<0,010	<0,010		
o,p'-DDE	<r.g.			<0,010	<0,010			<0,010	<0,010		
p,p'-DDE	<r.g.			<0,010	<0,010			<0,010	<0,010		
så DDT/DDD/DDE		0,1	1	<0,010	<0,010			<0,010	<0,010		
Bekämpningsmedel											
diklobenil	<r.g.			<0,010	<0,010			<0,010	<0,010		
kvintozen-pentakloranilin, summa	<r.g.	0,12	0,4	<0,020	<0,020			<0,020	<0,020		
aldrin	<r.g.			<0,01							

ELEMENT	SAMPLE	Klass 1	Klass 5	Tygeln 3	Tygeln 3	Tygeln 3	Tygeln 1	Tygeln 1	Lilla Frösunda park
				19H04Ö:1	19H04U:2	14W018br:3	19H09U:4	17E01GV:5	21E327:L1 21E332:L1
Sampling Date				2019-04-11	2019-04-11	2019-04-11	2019-04-11	2019-04-11	2021-04-29 2021-04-29
filtrering 0,45 µm; metaller				ja			ja		ja
Ca	mg/L	10	100					84,8	
Na	mg/L	5	100					45,4	
K	mg/L	3	50					15,9	
Mg	mg/L	2	30					9,89	
Fe	mg/L	0,1	1					0,0348	
Mn	µg/L	50	400					281	
Al	µg/L	10	500					0,617	
hårdhet	°dH	2,1	21					14,2	
As	µg/l	1	10	1,4	<2,0		<1,0		
Ba	µg/l	700*		61,1			7,6		
Cd	µg/l	0,1	50	<0,50	<0,10		<0,50		
Co	µg/l	0,7*		8,98			<0,50		
Cr	µg/l	0,5	50	<5,0	<0,8		<5,0		
Cu	µg/l	20	2000	10,8	4,3		<1,0		
Hg	µg/l	0,005	1	<0,010	<0,020		<0,010		
Mo	µg/l	10*	70*	24,4			4,2		
Ni	µg/l	0,5	20	9,9	11,9		3,5		
Pb	µg/l	0,5	10	<1,0	<1,0		<1,0		
Sn	µg/l			<1,0			<1,0		
V	µg/l	0,7*		<5,0			<5,0		
Zn	µg/l	5	1000	11,9	<5,0		<2,0		
alifater >C5–C8	µg/l			<10			<10		
alifater >C8–C10	µg/l			<10,0			<10,0		
alifater >C10–C12	µg/l			<10			<10		
alifater >C12–C16	µg/l			<10			<10		
alifater >C5–C16	µg/l			<20			<20		
alifater >C16–C35	µg/l			11			<10		
aromater >C8–C10	µg/l			<0,30			<0,30		
aromater >C10–C16	µg/l			<0,775			<0,775		
metylpyrener/metylfluorantener	µg/l			<1,0			<1,0		
methylkrysener/methylbens(a)antracener	µg/l			<1,0			<1,0		
aromater >C16–C35	µg/l			<1,0			<1,0		
naftalen	µg/l			<0,014	<0,100		<0,010		
acenaftylen	µg/l			<0,014	<0,010		<0,010		
acenaften	µg/l			<0,014	<0,010		<0,010		
fluoren	µg/l			<0,014	<0,020		<0,010		
fenantran	µg/l			<0,014	<0,030		<0,010		
antracen	µg/l			<0,014	<0,020		<0,010		
fluoranten	µg/l			<0,014	<0,030		<0,010		
pyren	µg/l			<0,014	<0,060		<0,010		
bens(a)antracen	µg/l			<0,014	<0,010		<0,010		
krysen	µg/l			<0,014	<0,010		<0,010		
bens(b)fluoranten	µg/l			<0,014	<0,010		<0,010		
bens(k)fluoranten	µg/l			<0,014	<0,010		<0,010		
bens(a)pyren	µg/l			<0,014	<0,020		<0,010		
dibenso(ah)antracen	µg/l			<0,014	<0,010		<0,010		
benso(ghi)perlyen	µg/l			<0,014	<0,010		<0,010		
indeno(123cd)pyren	µg/l			<0,014	<0,010		<0,010		
PAH, summa 16	µg/l			<0,11	<0,19		<0,080		
PAH, summa cancerogena	µg/l			<0,049	<0,040		<0,035		
PAH, summa övriga	µg/l			<0,063	<0,15		<0,045		
PAH, summa L	µg/l			<0,021	<0,10		<0,015		
PAH, summa M	µg/l			<0,035	<0,080		<0,025		
PAH, summa H	µg/l			<0,056	<0,045		<0,040		

ELEMENT	SAMPLE	Klass 1	Klass 5	Tygeln 3	Tygeln 3	Tygeln 3	Tygeln 1	Tygeln 1	Lilla Frösunda park
				19H04Ö:1	19H04U:2	14W018br:3	19H09U:4	17E01GV:5	21E327:L1 21E332:L1
Sampling Date				2019-04-11	2019-04-11	2019-04-11	2019-04-11	2019-04-11	2021-04-29 2021-04-29
diklormetan	µg/l			<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0
1,1-dikloretan	µg/l			<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<1,00
1,2-dikloretan	µg/l			<1,00	<0,50	<0,50	<0,50	<1,00	<1,00
1,2-diklorpropan	µg/l			<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,00
triklorometan (kloroform)	µg/l			<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
tetraklorometan (koltetraklorid)	µg/l			<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,20	<0,20
1,1,1-trikloretan	µg/l			<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,20	<0,20
1,1,2-trikloretan	µg/l			<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,50	<0,50
hexakloretan	µg/l			<0,010			<0,010		
cis-1,2-dikloreten	µg/l			0,22	<0,10	<0,10	0,9	0,17	<1,00
trans-1,2-dikloreten	µg/l			<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<1,00
trikloreten	µg/l			<0,10	<0,10	<0,10	2,18	<0,10	0,17 <0,10
tetrakloreten	µg/l			<0,20	<0,20	<0,20	10,3	<0,20	<0,20
s:a Tri+tetrakloreten	µg/l	0,1	10	<0,20	<0,20	<0,20	12,5	<0,20	0,17 <0,20
vinylklorid	µg/l			<1,00	<1,0	<1,0	<1,00	<1,00	<1,00
1,1-dikloreten	µg/l			<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
monoklorbensen	µg/l			<0,10			<0,10		
1,2-diklorbensen	µg/l			<0,10			<0,10		
1,3-diklorbensen	µg/l			<0,10			<0,10		
1,4-diklorbensen	µg/l			<0,10			<0,10		
1,2,3-triklorbensen	µg/l			<0,10			<0,10		
1,2,4-triklorbensen	µg/l			<0,10			<0,10		
1,3,5-triklorbensen	µg/l			<0,20			<0,20		
1,2,3,4-tetraklorbensen	µg/l			<0,010			<0,010		
1235/1245-tetraklorbensen	µg/l			<0,020			<0,020		
pentaklorbensen	µg/l			<0,010			<0,010		
hexaklorbensen	µg/l			<0,0050			<0,0050		
2-monoklorfenol	µg/l			<0,100			<0,100		
3-monoklorfenol	µg/l			<0,100			<0,100		
4-monoklorfenol	µg/l			<0,100			<0,100		
2,3-diklorfenol	µg/l			<0,10			<0,10		
2,4+2,5-diklorfenol	µg/l			<0,20			<0,20		
2,6-diklorfenol	µg/l			<0,10			<0,10		
3,4-diklorfenol	µg/l			<0,10			<0,10		
3,5-diklorfenol	µg/l			<0,10			<0,10		
2,3,4-triklorfenol	µg/l			<0,10			<0,10		
2,3,5-triklorfenol	µg/l			<0,10			<0,10		
2,3,6-triklorfenol	µg/l			<0,10			<0,10		
2,4,5-triklorfenol	µg/l			<0,10			<0,10		
2,4,6-triklorfenol	µg/l			<0,10			<0,10		
3,4,5-triklorfenol	µg/l			<0,10			<0,10		
2,3,4,5-tetraklorfenol	µg/l			<0,10			<0,10		
2,3,4,6-tetraklorfenol	µg/l			<0,10			<0,10		
2,3,5,6-tetraklorfenol	µg/l			<0,10			<0,10		
pentaklorfenol	µg/l			<0,10			<0,10		
bensen	µg/l			<0,20			<0,20		
toluen	µg/l			<0,50			<0,50		
etylbensen	µg/l			<0,10			<0,10		
m,p-xylen	µg/l			<0,20			<0,20		
o-xylen	µg/l			<0,10			<0,10		
xylener, summa	µg/l			<0,15			<0,15		
styren	µg/l			<0,20			<0,20		
MTBE	µg/l			<0,20			<0,20		
o,p'-DDT	µg/l			<0,010			<0,010		
p,p'-DDT	µg/l			<0,010			<0,010		
o,p'-DDD	µg/l			<0,010			<0,010		
p,p'-DDD	µg/l			<0,010			<0,010		
o,p'-DDE	µg/l			<0,010			<0,010		
p,p'-DDE	µg/l			<0,010			<0,010		
aldrin	µg/l			<0,0050			<0,0050		
dieldrin	µg/l			<0,010			<0,010		
endrin	µg/l			<0,010			<0,010		
isodrin	µg/l			<0,010			<0,010		
telodrin	µg/l			<0,010			<0,010		
alfa-HCH	µg/l			<0,010			<0,010		
beta-HCH	µg/l			<0,010			<0,010		
gamma-HCH (lindan)	µg/l			<0,010			<0,010		
heptaklor	µg/l			<0,010			<0,010		
cis-heptaklorepoxyd	µg/l			<0,010			<0,010		
trans-heptaklorepoxyd	µg/l			<0,010			<0,010		
alfa-endosulfan	µg/l			<0,010			<0,010		

ELEMENT	SAMPLE			Tygeln 3	Tygeln 3	Tygeln 3	Tygeln 1	Tygeln 1	Lilla Frösunda park	
		Övre	Undre	19H04Ö:1	19H04U:2	14W018br:3	19H09U:4	17E01GV:5	21E327:L1	21E332:L1
Sampling Date		2019-04-11	2019-04-11			2019-04-11	2019-04-11	2019-04-11	2021-04-29	2021-04-29
oljeindex	µg/l									
fraktion >C10-C12	µg/l									
fraktion >C12-C16	µg/l									
fraktion >C16-C35	µg/l									
fraktion >C35-<C40	µg/l									
filtrering 0,45 µm; metaller										
PCB 28	µg/l									
PCB 52	µg/l									
PCB 101	µg/l									
PCB 118	µg/l									
PCB 138	µg/l									
PCB 153	µg/l									
PCB 180	µg/l									
PCB, summa 7	µg/l									
nitrit	mg/L	0,01	0,5							
nitrit som N	mg/L									
COD-Mn	mg/L									
NH4, ammonium	mg/L	0,05	1,5							
ammoniak- + ammoniumkväve	mg/L									
PO4, fosfat	mg/L	0,02	0,6							
PO4-P, fosfat som P	mg/L									
NO3, nitrat	mg/L	2	50							
NO3-N, nitrat som N	mg/L									
fluorid	mg/L									
klorid	mg/L	20	300							
SO4, sulfat	mg/L	10	100							
turbiditet	FNU									
konduktivitet	mS/m	25	150							
pH		8,5	5,5							
alkalinitet	mg HCO3-	180	10							

Rapport

T1907900



Sida 13 (33)

1FV0W9B2KRJ

Er beteckning 19H05:1
0,3-0,9
Provtagare HN, AH
Provtagningsdatum 2019-03-05

Labnummer O11113952

Parameter	Resultat	Osäkerhet (%)	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS, 105°C	87.2	5.26	%	1	1	HESE
naftalen	<0,010	mg/kg TS	1	1	H	HESE
acenattylen	<0,010	mg/kg TS	1	1	H	HESE
acenatten	<0,010	mg/kg TS	1	1	H	HESE
fluoren	0,013	0,004	mg/kg TS	1	1	HESE
fenantran	0,109	0,032	mg/kg TS	1	1	HESE
antracen	0,045	0,014	mg/kg TS	1	1	HESE
fluoranten	0,225	0,067	mg/kg TS	1	1	HESE
pyren	0,175	0,052	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(a)antracen	0,132	0,040	mg/kg TS	1	1	HESE
krysen	0,144	0,043	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(b)fluoranten	0,156	0,047	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(k)fluoranten	0,050	0,015	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(a)pyren	0,103	0,031	mg/kg TS	1	1	HESE
dibens(a)antracen	0,022	0,007	mg/kg TS	1	1	HESE
bense(g)fluoranten	0,062	0,019	mg/kg TS	1	1	HESE
indeno(1,2,3cd)pyren	0,073	0,022	mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa 16	1,3		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa cancerogena*	0,68		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa övriga	0,63		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa L	<0,015		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa M	0,57		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa H	0,74		mg/kg TS	1	1	HESE
oljeindex >C10-C40	<50		mg/kg TS	1	1	HESE
fraktion >C10-C12	<2,0		mg/kg TS	1	1	HESE
fraktion >C12-C16	<3,0		mg/kg TS	1	1	HESE
fraktion >C16-C35	13	4	mg/kg TS	1	1	HESE
fraktion >C35-C40	<5,0		mg/kg TS	1	1	HESE
As	1,62	0,32	mg/kg TS	1	1	HESE
Cd	<0,10		mg/kg TS	1	1	HESE
Co	7,68	1,54	mg/kg TS	1	1	HESE
Cr	25,8	5,15	mg/kg TS	1	1	HESE
Cu	21,2	4,24	mg/kg TS	1	1	HESE
Hg	<0,20		mg/kg TS	1	1	HESE
Ni	12,0	2,4	mg/kg TS	1	1	HESE
Pb	17,3	3,4	mg/kg TS	1	1	HESE
V	30,2	6,04	mg/kg TS	1	1	HESE
Zn	68,6	13,7	mg/kg TS	1	1	HESE

Rapport

T1907900



Sida 14 (33)

1FV0W9B2KRJ

Er beteckning 19H06:1
0-1
Provtagare HN, AH
Provtagningsdatum 2019-03-05

Labnummer O11113953

Parameter	Resultat	Osäkerhet (%)	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS, 105°C	89,0	5,37	%	1	1	HESE
naftalen	<0,010	mg/kg TS	1	1	H	HESE
acenattylen	<0,010	mg/kg TS	1	1	H	HESE
acenatten	<0,010	mg/kg TS	1	1	H	HESE
fluoren	<0,010	mg/kg TS	1	1	H	HESE
fenantran	0,015	0,004	mg/kg TS	1	1	HESE
antracen	<0,010	mg/kg TS	1	1	H	HESE
fluoranten	0,048	0,014	mg/kg TS	1	1	HESE
pyren	0,040	0,012	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(a)antracen	0,026	0,008	mg/kg TS	1	1	HESE
krysen	0,030	0,009	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(b)fluoranten	0,038	0,011	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(k)fluoranten	0,015	0,004	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(a)pyren	0,026	0,008	mg/kg TS	1	1	HESE
dibens(a)antracen	<0,010		mg/kg TS	1	1	HESE
bense(g)pyren	0,019	0,006	mg/kg TS	1	1	HESE
benzo(ghi)perylene	0,015	0,004	mg/kg TS	1	1	HESE
indeno(1,2,3cd)pyren	0,015	0,004	mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa 16	0,27		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa cancerogena*	0,15		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa övriga	0,12		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa L	<0,015		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa M	0,10		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa H	0,17		mg/kg TS	1	1	HESE
olieindex >C10-C40	<50		mg/kg TS	1	1	HESE
fraktion >C10-C12	<2,0		mg/kg TS	1	1	HESE
fraktion >C12-C16	<3,0		mg/kg TS	1	1	HESE
fraktion >C16-C35	19	6	mg/kg TS	1	1	HESE
fraktion >C35-C40	<5,0		mg/kg TS	1	1	HESE
As	1,31	0,26	mg/kg TS	1	1	HESE
Cd	0,10	0,02	mg/kg TS	1	1	HESE
Co	7,84	1,51	mg/kg TS	1	1	HESE
Cr	24,8	4,96	mg/kg TS	1	1	HESE
Cu	22,6	4,53	mg/kg TS	1	1	HESE
Hg	<0,20		mg/kg TS	1	1	HESE
Ni	12,4	2,5	mg/kg TS	1	1	HESE
Pb	10,6	2,1	mg/kg TS	1	1	HESE
V	32,3	6,46	mg/kg TS	1	1	HESE
Zn	54,6	10,9	mg/kg TS	1	1	HESE

Rapport

T1907900



Sida 15 (33)

1FV0W9B2KRJ

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.la@alsglobal.com
Tel: +46 8 52 77 5200
Fax: +46 8 768 3423

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av Hedvig von Seth
2019-03-15 18:29:59

Rapport

T1907900



Sida 16 (33)

1FV0W9B2KRJ

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.la@alsglobal.com
Tel: +46 8 52 77 5200
Fax: +46 8 768 3423

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av Hedvig von Seth
2019-03-15 18:29:59

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.la@alsglobal.com
Tel: +46 8 52 77 5200
Fax: +46 8 768 3423

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av Hedvig von Seth
2019-03-15 18:29:59

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.la@alsglobal.com
Tel: +46 8 52 77 5200
Fax: +46 8 768 3423

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av Hedvig von Seth
2019-03-15 18:29:59

Rapport

Sida 17 (33)

T1907900



Er beteckning 19H07:1
0-1
Provtagare HN, AH
Provtagningsdatum 2019-03-05

Labnummer	O11113956					
Parameter	Resultat	Osäkerhet (\pm)	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS, 105°C	92.5	2.0	%	2	V	HESE
As	0.660	0.227	mg/kg TS	2	H	HESE
Ba	94.7	21.7	mg/kg TS	2	H	HESE
Cd	<0.1		mg/kg TS	2	H	HESE
Co	5.27	1.29	mg/kg TS	2	H	HESE
Cr	19.0	3.9	mg/kg TS	2	H	HESE
Cu	9.05	1.98	mg/kg TS	2	H	HESE
Hg	<0.2		mg/kg TS	2	H	HESE
Ni	7.60	1.99	mg/kg TS	2	H	HESE
Pb	6.20	1.27	mg/kg TS	2	H	HESE
V	24.4	5.2	mg/kg TS	2	H	HESE
Zn	50.0	9.5	mg/kg TS	2	H	HESE
Mo	0.673	0.165	mg/kg TS	2	H	HESE
Sb	0.0756	0.0246	mg/kg TS	2	H	HESE
Sn	0.859	0.175	mg/kg TS	2	H	HESE
Ag	<0.05		mg/kg TS	2	H	HESE

Rapport

Sida 18 (33)

T1907900



Er beteckning 19H07:2
1-1,5
Provtagare HN, AH
Provtagningsdatum 2019-03-05

Labnummer	O11113957					
Parameter	Resultat	Osäkerhet (\pm)	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS, 105°C	88.6	5.35	%	1	1	HESE
nafalten	0.012	0.004	mg/kg TS	1	1	HESE
acenäftenylen	0.014	0.004	mg/kg TS	1	1	HESE
acenäften	0.059	0.018	mg/kg TS	1	1	HESE
fluoren	0.194	0.058	mg/kg TS	1	1	HESE
fenantran	1.36	0.409	mg/kg TS	1	1	HESE
antranen	0.682	0.204	mg/kg TS	1	1	HESE
fluoranten	4.20	1.26	mg/kg TS	1	1	HESE
pyren	3.69	1.11	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(a)antranen	2.69	0.806	mg/kg TS	1	1	HESE
krysen	2.64	0.791	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(b)fluoranthen	2.95	0.886	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(k)fluoranthen	1.07	0.320	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(a)pyren	2.13	0.640	mg/kg TS	1	1	HESE
dibens(a)antranen	0.448	0.134	mg/kg TS	1	1	HESE
bense(d)hi)perydien	1.32	0.395	mg/kg TS	1	1	HESE
indeno(1,2,3cd)pyren	1.47	0.441	mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa 16'	25		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa cancerogena	13		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa övriga	12		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa L'	0.085		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa M'	10		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa H'	15		mg/kg TS	1	1	HESE
oljeindex >C10-<C40	340	102	mg/kg TS	1	1	HESE
faktion >C10-C12	<2.0		mg/kg TS	1	1	HESE
faktion >C12-C16	<3.0		mg/kg TS	1	1	HESE
faktion >C16-C35	230	69	mg/kg TS	1	1	HESE
faktion >C35-<C40	107	32.2	mg/kg TS	1	1	HESE
As	1.64	0.33	mg/kg TS	1	1	HESE
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	HESE
Co	5.02	1.00	mg/kg TS	1	1	HESE
Cr	29.6	5.93	mg/kg TS	1	1	HESE
Cu	42.4	8.49	mg/kg TS	1	1	HESE
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	HESE
Ni	18.4	3.7	mg/kg TS	1	1	HESE
Pb	31.7	6.3	mg/kg TS	1	1	HESE
V	20.0	4.00	mg/kg TS	1	1	HESE
Zn	128	25.6	mg/kg TS	1	1	HESE

Rapport

Sida 19 (33)

T1907900



ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.la@alsglobal.com

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av Hedvig von Seth
2019-03-15 18:29:59

Rapport

T1907900

Sida 20 (33)



ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.la@alsglobal.com

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av Hedvig von Seth
2019-03-15 18:29:59

Labnummer	O11113958					
Parameter	Resultat	Osäkerhet (\pm)	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS, 105°C	68.0	2.0	%	2	V	HESE
As	3.79	1.08	mg/kg TS	2	H	HESE
Ba	87.8	20.1	mg/kg TS	2	H	HESE
Cd	0.346	0.081	mg/kg TS	2	H	HESE
Co	6.55	1.64	mg/kg TS	2	H	HESE
Cr	27.8	5.6	mg/kg TS	2	H	HESE
Cu	56.0	12.2	mg/kg TS	2	H	HESE
Hg	<0.2		mg/kg TS	2	H	HESE
Ni	19.2	5.2	mg/kg TS	2	H	HESE
Pb	43.8	9.1	mg/kg TS	2	H	HESE
V	30.4	6.8	mg/kg TS	2	H	HESE
Zn	163	31	mg/kg TS	2	H	HESE
Mo	2.37	0.47	mg/kg TS	2	H	HESE
Sb	0.680	0.154	mg/kg TS	2	H	HESE
Sn	4.18	0.86	mg/kg TS	2	H	HESE
Ag	0.204	0.049	mg/kg TS	2	H	HESE

Labnummer	O11113959					
Parameter	Resultat	Osäkerhet (\pm)	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS, 105°C	93.2	5.62	%	1	1	HESE
nafalten	<0.010		mg/kg TS	1	1	HESE
acenäftenylen	<0.010		mg/kg TS	1	1	HESE
acenäften	<0.010		mg/kg TS	1	1	HESE
fenantran	<0.010		mg/kg TS	1	1	HESE
antranen	<0.010		mg/kg TS	1	1	HESE
fluoranten	0.032	0.010	mg/kg TS	1	1	HESE
pyren	0.041	0.012	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(a)antranen	0.020	0.006	mg/kg TS	1	1	HESE
krysen	0.034	0.010	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(b)fluoranthen	0.045	0.013	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(k)fluoranthen	0.011	0.003	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(a)pyren	0.035	0.010	mg/kg TS	1	1	HESE
dibens(a)antranen	0.011	0.003	mg/kg TS	1	1	HESE
bense(d)hi)perydien	0.041	0.012	mg/kg TS	1	1	HESE
indeno(1,2,3cd)pyren	0.031	0.009	mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa 16'	0.31		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa cancerogena	0.19		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa övriga	0.13		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa L'	<0.015		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa M'	0.084		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa H'	0.23		mg/kg TS	1	1	HESE
oljeindex >C10-<C40	518	155	mg/kg TS	1	1	HESE
faktion >C10-C12	<2.0		mg/kg TS	1	1	HESE
faktion >C12-C16	<3.0		mg/kg TS	1	1	HESE
faktion >C16-C35	398	119	mg/kg TS	1	1	HESE
faktion >C35-<C40	117	35.2	mg/kg TS	1	1	HESE
As	1.53	0.31	mg/kg TS	1	1	HESE
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	HESE
Co	7.66	1.53	mg/kg TS	1	1	HESE
Cr	30.6	6.13	mg/kg TS	1	1	HESE
Cu	21.9	4.38	mg/kg TS	1	1	HESE
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	HESE
Ni	14.8	3.0	mg/kg TS	1	1	HESE
Pb	14.1	2.8	mg/kg TS	1	1	HESE
V	34.5	6.90	mg/kg TS	1	1	HESE
Zn	51.3	10.2	mg/kg TS	1	1	HESE

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.la@alsglobal.com

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av Hedvig von Seth
2019-03-15 18:29:59

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.la@alsglobal.com

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av Hedvig von Seth
2019-03-15 18:29:59

Rapport

T1907900

Sida 21 (33)

1FV0W9B2KRJ



Er beteckning 19H08:2
1-1,5
Provtagare HN, AH
Provtagningsdatum 2019-03-05

Labnummer O11113960

Parameter	Resultat	Osäkerhet (%)	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS, 105°C	87.7	5.29	%	1	1	HESE
naffalen	<0.010		mg/kg TS	1	1	HESE
acenätfylen	<0.010		mg/kg TS	1	1	HESE
acenäften	0.013	0.004	mg/kg TS	1	1	HESE
fluoren	0.022	0.007	mg/kg TS	1	1	HESE
fenantranen	0.221	0.066	mg/kg TS	1	1	HESE
antracen	0.093	0.028	mg/kg TS	1	1	HESE
fluoranten	0.630	0.189	mg/kg TS	1	1	HESE
pyren	0.589	0.177	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(a)antracen	0.389	0.117	mg/kg TS	1	1	HESE
krysen	0.317	0.095	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(b)fluoranten	0.554	0.166	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(k)fluoranten	0.200	0.060	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(a)pyren	0.422	0.128	mg/kg TS	1	1	HESE
dibens(a)antracen	0.099	0.030	mg/kg TS	1	1	HESE
bense(g)fluoranten	0.311	0.093	mg/kg TS	1	1	HESE
indeno(1,2,3cd)pyren	0.253	0.076	mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa 16'	4.1		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa cancerogena*	2.2		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa övriga	1.9		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa L	0.013		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa M	1.6		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa H'	2.5		mg/kg TS	1	1	HESE
olejindex >C10-C40	285	86	mg/kg TS	1	1	HESE
faktion >C10-C12	<2.0		mg/kg TS	1	1	HESE
faktion >C12-C16	<3.0		mg/kg TS	1	1	HESE
faktion >C16-C35	215	65	mg/kg TS	1	1	HESE
faktion >C35-<C40	67.9	20.4	mg/kg TS	1	1	HESE
As	3.33	0.67	mg/kg TS	1	1	HESE
Cd	0.14	0.03	mg/kg TS	1	1	HESE
Co	7.32	1.46	mg/kg TS	1	1	HESE
Cr	35.6	7.11	mg/kg TS	1	1	HESE
Cu	38.4	7.68	mg/kg TS	1	1	HESE
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	HESE
Ni	19.2	3.8	mg/kg TS	1	1	HESE
Pb	29.4	5.9	mg/kg TS	1	1	HESE
V	31.3	6.27	mg/kg TS	1	1	HESE
Zn	102	20.4	mg/kg TS	1	1	HESE
pH	10.9	0.2		3	1	HESE
glödförlust	2.74	0.15	% av TS	4	1	HESE

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden
Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.la@alsglobal.com
Tel: +46 8 52 77 5200
Fax: +46 8 768 3423

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av Hedvig von Seth
2019-03-15 18:29:59
ALS Scandinavia AB
Client Service
hedvig.seth@alsglobal.com

Rapport

T1907900

Sida 22 (33)

1FV0W9B2KRJ



Er beteckning 19H08:3
1,5-2
Provtagare HN, AH
Provtagningsdatum 2019-03-05

Labnummer O11113961

Parameter	Resultat	Osäkerhet (%)	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS, 105°C	71.7	4.33	%	1	1	HESE
naffalen	<0.010		mg/kg TS	1	1	HESE
acenätfylen	<0.010		mg/kg TS	1	1	HESE
acenäften	0.013	0.004	mg/kg TS	1	1	HESE
fluoren	0.022	0.007	mg/kg TS	1	1	HESE
fenantranen	0.221	0.066	mg/kg TS	1	1	HESE
antracen	0.093	0.028	mg/kg TS	1	1	HESE
fluoranten	0.630	0.189	mg/kg TS	1	1	HESE
pyren	0.589	0.177	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(a)antracen	0.389	0.117	mg/kg TS	1	1	HESE
krysen	0.317	0.095	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(b)fluoranten	0.554	0.166	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(k)fluoranten	0.200	0.060	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(a)pyren	0.422	0.128	mg/kg TS	1	1	HESE
dibens(a)antracen	0.099	0.030	mg/kg TS	1	1	HESE
bense(g)fluoranten	0.311	0.093	mg/kg TS	1	1	HESE
indeno(1,2,3cd)pyren	0.253	0.076	mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa 16'	4.1		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa cancerogena*	2.2		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa övriga	1.9		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa L	0.013		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa M	1.6		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa H'	2.5		mg/kg TS	1	1	HESE
olejindex >C10-C40	285	86	mg/kg TS	1	1	HESE
faktion >C10-C12	<2.0		mg/kg TS	1	1	HESE
faktion >C12-C16	<3.0		mg/kg TS	1	1	HESE
faktion >C16-C35	215	65	mg/kg TS	1	1	HESE
faktion >C35-<C40	67.9	20.4	mg/kg TS	1	1	HESE
As	2.69	0.54	mg/kg TS	1	1	HESE
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	HESE
Co	11.5	2.30	mg/kg TS	1	1	HESE
Cr	47.4	9.48	mg/kg TS	1	1	HESE
Cu	39.3	7.86	mg/kg TS	1	1	HESE
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	HESE
Ni	22.4	4.5	mg/kg TS	1	1	HESE
Pb	22.6	4.5	mg/kg TS	1	1	HESE
V	49.2	9.85	mg/kg TS	1	1	HESE
Zn	98.9	19.8	mg/kg TS	1	1	HESE

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden
Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.la@alsglobal.com
Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av Hedvig von Seth
2019-03-15 18:29:59

ALS Scandinavia AB
Client Service
hedvig.seth@alsglobal.com

Rapport

T1907900

Sida 23 (33)

1FV0W9B2KRJ



Er beteckning 19H09:1
0,1-1
Provtagare HN, AH
Provtagningsdatum 2019-03-05

Labnummer O11113962

Parameter	Resultat	Osäkerhet (%)	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS, 105°C	89.9	5.42	%	1	1	HESE
naffalen	<0.010		mg/kg TS	1	1	HESE
acenätfylen	<0.010		mg/kg TS	1	1	HESE
acenäften	<0.010		mg/kg TS	1	1	HESE
fluoren	0.021	0.006	mg/kg TS	1	1	HESE
fenantranen	0.240	0.072	mg/kg TS	1	1	HESE
antracen	0.125	0.038	mg/kg TS	1	1	HESE
fluoranten	0.736	0.221	mg/kg TS	1	1	HESE
pyren	0.612	0.184	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(a)antracen	0.453	0.136	mg/kg TS	1	1	HESE
krysen	0.453	0.136	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(b)fluoranten	0.638	0.191	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(k)fluoranten	0.270	0.081	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(a)pyren	0.432	0.130	mg/kg TS	1	1	HESE
dibens(a)antracen	0.098	0.030	mg/kg TS	1	1	HESE
bense(g)fluoranten	0.438	0.132	mg/kg TS	1	1	HESE
indeno(1,2,3cd)pyren	0.437	0.131	mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa 16'	5.0		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa cancerogena*	2.8		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa övriga	2.2		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa L	<0.015		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa M	1.7		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa H'	3.2		mg/kg TS	1	1	HESE
olejindex >C10-C40	92	28	mg/kg TS	1	1	HESE
faktion >C10-C12	<2.0		mg/kg TS	1	1	HESE
faktion >C12-C16	<3.0		mg/kg TS	1	1	HESE
faktion >C16-C35	67	20	mg/kg TS	1	1	HESE
faktion >C35-<C40	24.3	7.3	mg/kg TS	1	1	HESE
As	2.23	0.44	mg/kg TS	1	1	HESE
Cd	0.11	0.02	mg/kg TS	1	1	HESE
Co	7.18	1.44	mg/kg TS	1	1	HESE
Cr	21.4	4.28	mg/kg TS	1	1	HESE
Cu	20.2	4.04	mg/kg TS	1	1	HESE
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	HESE
Ni	10.1	2.0	mg/kg TS	1	1	HESE
Pb	22.5	4.6	mg/kg TS	1	1	HESE
V	30.8	6.16	mg/kg TS	1	1	HESE
Zn	57.3	11.4	mg/kg TS	1	1	HESE
pH	9.1	0.2		3	1	HESE
glödförlust	2.65	0.15	% av TS	4	1	HESE

ALS Scandinavia AB
Webb: www.alsglobal.se
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden
E-post: info.la@alsglobal.com
Tel: +46 8 52 77 5200
Fax: +46 8 768 3423

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av Hedvig von Seth
2019-03-15 18:29:59
ALS Scandinavia AB
Client Service
hedvig.seth@alsglobal.com

Rapport

T1907900

Sida 24 (33)

1FV0W9B2KRJ



Er beteckning 19H09:2
1,5-2
Provtagare HN, AH
Provtagningsdatum 2019-03-05

Labnummer O11113963

Parameter	Resultat	Osäkerhet (%)	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS, 105°C	89.3	5.39	%	1	1	HESE
naffalen	<0.010		mg/kg TS	1	1	HESE
acenätfylen	<0.010		mg/kg TS	1	1	HESE
acenäften	<0.010		mg/kg TS	1	1	HESE
fluoren	0.603	0.181	mg/kg TS	1	1	HESE
fenantranen	2.85	0.854	mg/kg TS	1	1	HESE
antracen	0.952	0.286	mg/kg TS	1	1	HESE
fluoranten	3.71	1.11	mg/kg TS	1	1	HESE
pyren	2.70	0.810	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(a)antracen	1.96	0.589	mg/kg TS	1	1	HESE
krysen	1.85	0.556	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(b)fluoranten	2.45	0.734	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(k)fluoranten	0.927	0.278	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(a)pyren	1.45	0.436	mg/kg TS	1	1	HESE
dibens(a)antracen	0.296	0.089	mg/kg TS	1	1	HESE
benzo(g)perlylen	0.989	0.297	mg/kg TS	1	1	HESE
indeno(1,2,3cd)pyren	1.17	0.351	mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa 16'	22					

Rapport

Sida 25 (33)

T1907900



1FV0W9B2KRJ
Provtagare
HN, AH
Provtagningsdatum
2019-03-05

Er beteckning	19H09:3					
	Resultat	Osäkerhet (%)	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS, 105°C	85.1	5.14	%	1	1	HESE
naffalen	<0.010		mg/kg TS	1	1	HESE
acenätfylen	<0.010		mg/kg TS	1	1	HESE
acenäften	0.270	0.081	mg/kg TS	1	1	HESE
fluoren	0.571	0.171	mg/kg TS	1	1	HESE
fenantran	2.82	0.845	mg/kg TS	1	1	HESE
antracen	0.909	0.273	mg/kg TS	1	1	HESE
fluoranten	4.04	1.21	mg/kg TS	1	1	HESE
pyren	2.93	0.878	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(a)antracen	1.55	0.464	mg/kg TS	1	1	HESE
krysen	1.42	0.424	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(b)fluoranthen	1.53	0.458	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(k)fluoranthen	0.587	0.176	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(al)pyren	1.06	0.318	mg/kg TS	1	1	HESE
dibens(ah)antracen	1.201	0.060	mg/kg TS	1	1	HESE
bens(ghi)perylene	0.609	0.183	mg/kg TS	1	1	HESE
indeno(1,2,3cd)pyren	0.733	0.220	mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa 16	19		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa cancerogena	7.1		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa övriga	12		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa L	0.27		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa M	11		mg/kg TS	1	1	HESE
PAH, summa H	7.7		mg/kg TS	1	1	HESE
olejindex >C10-<C40	76	23	mg/kg TS	1	1	HESE
faktion >C10-C12	<2.0		mg/kg TS	1	1	HESE
faktion >C12-C16	3.4	1.0	mg/kg TS	1	1	HESE
faktion >C16-C35	63	19	mg/kg TS	1	1	HESE
faktion >C35-<C40	8.8	2.6	mg/kg TS	1	1	HESE
As	1.86	0.39	mg/kg TS	1	1	HESE
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	HESE
Co	7.85	1.51	mg/kg TS	1	1	HESE
Cr	22.0	4.40	mg/kg TS	1	1	HESE
Cu	20.2	4.03	mg/kg TS	1	1	HESE
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	HESE
Ni	12.2	2.4	mg/kg TS	1	1	HESE
Pb	16.1	3.2	mg/kg TS	1	1	HESE
V	27.2	5.44	mg/kg TS	1	1	HESE
Zn	61.9	12.4	mg/kg TS	1	1	HESE
pH	7.9	0.2		3	1	HESE
glödförlust	2.52	0.14	% av TS	4	1	HESE

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden
Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.la@alsglobal.com
Tel: +46 8 52 77 5200
Fax: +46 8 768 3423

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av Hedvig von Seth
2019-03-15 18:29:59
ALS Scandinavia AB
Client Service
hedvig.seth@alsglobal.com

Rapport

Sida 26 (33)

T1907900



Er beteckning 19H10:1
0.1-1
Provtagare HN, AH
Provtagningsdatum 2019-03-05

Labnummer	O11113965	Er beteckning	19H10:1	0.1-1	Provtagare	HN, AH	Provtagningsdatum	2019-03-05
Parameter	Resultat	Osäkerhet (%)	Enhet	Metod	Utf	Sign		
TS, 105°C	95.6	5.76	%	1	1	HESE		
naffalen	0.059	0.018	mg/kg TS	1	1	HESE		
acenätfylen	<0.010		mg/kg TS	1	1	HESE		
acenäften	0.014	0.004	mg/kg TS	1	1	HESE		
fluoren	<0.010		mg/kg TS	1	1	HESE		
fenantran	0.013	0.004	mg/kg TS	1	1	HESE		
antracen	0.012	0.003	mg/kg TS	1	1	HESE		
fluoranten	0.044	0.013	mg/kg TS	1	1	HESE		
pyren	0.147	0.044	mg/kg TS	1	1	HESE		
bens(a)antracen	0.049	0.014	mg/kg TS	1	1	HESE		
krysen	0.103	0.031	mg/kg TS	1	1	HESE		
bens(b)fluoranthen	0.116	0.035	mg/kg TS	1	1	HESE		
bens(k)fluoranthen	0.027	0.008	mg/kg TS	1	1	HESE		
bens(al)pyren	0.080	0.024	mg/kg TS	1	1	HESE		
dibens(ah)antracen	0.026	0.008	mg/kg TS	1	1	HESE		
bens(ghi)perylene	0.076	0.023	mg/kg TS	1	1	HESE		
indeno(1,2,3cd)pyren	0.054	0.016	mg/kg TS	1	1	HESE		
PAH, summa 16	0.92		mg/kg TS	1	1	HESE		
PAH, summa cancerogena	0.46		mg/kg TS	1	1	HESE		
PAH, summa övriga	0.37		mg/kg TS	1	1	HESE		
PAH, summa M	0.073		mg/kg TS	1	1	HESE		
PAH, summa H	0.22		mg/kg TS	1	1	HESE		
PAH, summa L	0.53		mg/kg TS	1	1	HESE		
olejindex >C10-<C40	2730	820	mg/kg TS	1	1	HESE		
faktion >C10-C12	106	31.8	mg/kg TS	1	1	HESE		
faktion >C12-C16	374	112	mg/kg TS	1	1	HESE		
faktion >C16-C35	1830	549	mg/kg TS	1	1	HESE		
faktion >C35-<C40	421	126	mg/kg TS	1	1	HESE		
As	<0.50		mg/kg TS	1	1	HESE		
Cd	<0.10		mg/kg TS	1	1	HESE		
Co	7.02	1.40	mg/kg TS	1	1	HESE		
Cr	25.1	5.02	mg/kg TS	1	1	HESE		
Cu	19.3	3.87	mg/kg TS	1	1	HESE		
Hg	<0.20		mg/kg TS	1	1	HESE		
Ni	12.1	2.4	mg/kg TS	1	1	HESE		
Pb	8.3	1.7	mg/kg TS	1	1	HESE		
V	35.1	7.01	mg/kg TS	1	1	HESE		
Zn	42.1	8.4	mg/kg TS	1	1	HESE		

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden
Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.la@alsglobal.com
Tel: +46 8 52 77 5200
Fax: +46 8 768 3423

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av Hedvig von Seth
2019-03-15 18:29:59
ALS Scandinavia AB
Client Service
hedvig.seth@alsglobal.com

Rapport

Sida 27 (33)

T1907900



1FV0W9B2KRJ
Provtagare
HN, AH
Provtagningsdatum
2019-03-05

Er beteckning	19H10:2					
	Resultat	Osäkerhet (%)	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS, 105°C	93.2	2.0	%	2	V	HESE
As	1.43	0.41	mg/kg TS	2	H	HESE
Ba	29.5	6.9	mg/kg TS	2	H	HESE
Cd	<0.09		mg/kg TS	2	H	HESE
Co	5.76	1.48	mg/kg TS	2	H	HESE
Cr	21.5	4.3	mg/kg TS	2	H	HESE
Cu	14.5	3.1	mg/kg TS	2	H	HESE
Hg	<0.2		mg/kg TS	2	H	HESE
Ni	12.4	3.3	mg/kg TS	2	H	HESE
Pb	11.2	2.3	mg/kg TS	2	H	HESE
V	25.3	5.4	mg/kg TS	2	H	HESE
Zn	45.9	9.0	mg/kg TS	2	H	HESE
Mo	1.07	0.22	mg/kg TS	2	H	HESE
Sb	0.115	0.032	mg/kg TS	2	H	HESE
Sn	1.03	0.21	mg/kg TS	2	H	HESE
Ag	<0.05		mg/kg TS	2	H	HESE

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden
Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.la@alsglobal.com
Tel: +46 8 52 77 5200
Fax: +46 8 768 3423

1FV0W9B2KRJ

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av Hedvig von Seth
2019-03-15 18:29:59
ALS Scandinavia AB
Client Service
hedvig.seth@alsglobal.com

Rapport

Sida 28 (33)

T1907900



Er beteckning 19H10:3
2-2,5
Provtagare HN, AH
Provtagningsdatum 2019-03-05

Labnummer	O11113967	Er beteckning	19H10:3	2-2,5	Provtagare	HN, AH	Provtagningsdatum	2019-03-05
Parameter	Resultat	Osäkerhet (%)	Enhet	Metod	Utf	Sign		
TS, 105°C	95.6	5.62	%	5	1	HESE		
As	<1.00		mg/kg TS	5	1	HESE		
Ba	23.0	4.59	mg/kg TS	5	1	HESE		
Cd	<0.10		mg/kg TS	5	1	HESE		
Co	5.44	1.09	mg/kg TS	5	1	HESE		
Cr	25.3	5.06	mg/kg TS	5	1	HESE		
Cu	16.0	3.19	mg/kg TS	5	1	HESE		
Hg	<0.20		mg/kg TS	5	1	HESE		
Mo	1.08	0.22	mg/kg TS	5	1	HESE		
Ni	10.0	2.0	mg/kg TS	5	1	HESE		
Pb	8.2	1.6	mg/kg TS	5	1	HESE		
Sn	<1.0		mg/kg TS	5	1	HESE		
V	22.1	4.42	mg/kg TS	5	1	HESE		
Zn	38.8	7.8	mg/kg TS	5	1	HESE		
alifater >C5-C8	<10.0		mg/kg TS	5	1	HESE		
alifater >C5-C10	<10.0		mg/kg TS	5	1	HESE		
alifater >C10-C12	<10		mg/kg TS	5	1	HESE		
alifater >C12-C16	<10		mg/kg TS	5	1	HESE		
alifater >C16-C35	28		mg/kg TS	5	1	HESE		
aromat >C8-C10	<0.480		mg/kg TS	5	1	HESE		
aromat >C10-C16	<1.24		mg/kg TS	5	1	HESE		
metylpyrenen/metylfluorantener	<1.0		mg/kg TS	5	1	HESE		
metylkyssnen/metylbens(a)antracen	<1.0		mg/kg TS	5	1	HESE		
aromat >C16-C35	<1.0		mg/kg TS	5	1	HESE		
naffalen	<0.080		mg/kg TS	5	1	HESE		
acenätfylen	<0.080		mg/kg TS	5	1	HESE		
acenäften	<0.080		mg/kg TS	5	1	HESE		
fluoren	<0.080		mg/kg TS	5	1	HESE		
fenantran	<0.080		mg/kg TS	5	1			

Rapport

T1907900

Sida 29 (33)

1FV0W9B2KRJ



Er beteckning 19H10:3
2-2,5
Provtagare HN, AH
Provtagningsdatum 2019-03-05

Labnummer O11113967

Parameter	Resultat	Osäkerhet (±)	Enhet	Metod	Urf	Sign
PAH, summa M	0,27		mg/kg TS	5	1	HESE
PAH, summa H*	1,0		mg/kg TS	5	1	HESE
diklorometan	<0,800		mg/kg TS	6	1	HESE
1,1-dikloroetan	<0,010		mg/kg TS	6	1	HESE
1,2-dikloroetan	<0,100		mg/kg TS	6	1	HESE
1,2-dikloropropan	<0,10		mg/kg TS	6	1	HESE
triklorometan	<0,030		mg/kg TS	6	1	HESE
tetraklorometan (kotteraklorid)	<0,010		mg/kg TS	6	1	HESE
1,1,1-trikloroetan	<0,010		mg/kg TS	6	1	HESE
1,1,2-trikloroetan	<0,040		mg/kg TS	6	1	HESE
hexakloroetan	<0,010		mg/kg TS	6	1	HESE
cis-1,2-dikloroetan	<0,0200		mg/kg TS	6	1	HESE
trans-1,2-dikloroetan	<0,0100		mg/kg TS	6	1	HESE
trikloroetanen	<0,010		mg/kg TS	6	1	HESE
tetrakloroetanen	<0,020		mg/kg TS	6	1	HESE
vinyliklorid	<0,100		mg/kg TS	6	1	HESE
1,1-dikloroetan	<0,0100		mg/kg TS	6	1	HESE
monoklorbensen	<0,010		mg/kg TS	6	1	HESE
1,2-diklorbensen	<0,020		mg/kg TS	6	1	HESE
1,3-diklorbensen	<0,020		mg/kg TS	6	1	HESE
1,4-diklorbensen	<0,020		mg/kg TS	6	1	HESE
1,2,3-triklorbensen	<0,020		mg/kg TS	6	1	HESE
1,2,4-triklorbensen	<0,030		mg/kg TS	6	1	HESE
1,2,5-triklorbensen	<0,050		mg/kg TS	6	1	HESE
triklorbensener, summa*	<0,050		mg/kg TS	6	1	HESE
1234-tetraklorbensen	<0,010		mg/kg TS	6	1	HESE
1235/1245-tetraklorbensen	<0,020		mg/kg TS	6	1	HESE
pentaklorbensen	<0,010		mg/kg TS	6	1	HESE
tetra- och pentaklorbensener, summa*	<0,020		mg/kg TS	6	1	HESE
hexaklorbensen	<0,050		mg/kg TS	6	1	HESE
diklobenil	<0,010		mg/kg TS	6	1	HESE
kvintozent-pentakloranilin, summa	<0,020		mg/kg TS	6	1	HESE
2-monoklorfenol	<0,020		mg/kg TS	6	1	HESE
3-monoklorfenol	<0,020		mg/kg TS	6	1	HESE
4-monoklorfenol	<0,020		mg/kg TS	6	1	HESE
2,3-diklorfenol	<0,020		mg/kg TS	6	1	HESE
2,4+2,5-diklorfenol	<0,040		mg/kg TS	6	1	HESE
2,6-diklorfenol	<0,020		mg/kg TS	6	1	HESE
3,4-diklorfenol	<0,020		mg/kg TS	6	1	HESE
3,5-diklorfenol	<0,020		mg/kg TS	6	1	HESE
2,3,4-triklorfenol	<0,020		mg/kg TS	6	1	HESE
2,3,5-triklorfenol	<0,020		mg/kg TS	6	1	HESE
2,3,6-triklorfenol	<0,020		mg/kg TS	6	1	HESE
2,4,5-triklorfenol	<0,020		mg/kg TS	6	1	HESE

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.ta@alsglobal.com
Tel: +46 8 52 77 5200
Fax: +46 8 768 3423

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av Hedvig von Seth
2019-03-15 18:29:59

ALS Scandinavia AB
Client Service
hedvig.seth@alsglobal.com

Rapport

T1907900

Sida 31 (33)

1FV0W9B2KRJ



* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

Metod
1 Paket Solpack-2EK Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) enligt metod baserad på US EPA 8270 och ISO 18287. Mätning utförs med GC-MS.
PAH cancerogen utgörs av benzo(a)antracen, krysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, dibenso(a,h)antracen och indeno(1,2,3cd)pyren.
Summa PAH L: naftalen, acenaten och acenafylen. Summa PAH M: fluorer, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.
Summa PAH H: benzo(a)antracen, krysens, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren, dibenso(a,h)antracen och benzo(g,h,i)perlyren) Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.
Bestämning av oljeindex enligt metod CSN EN 14039 och TNRCC metod 1006. Mätning utförs med GC-FID.
Bestämning av metaller enligt metod baserad på US EPA 200.7 och ISO 11885. Mätning utförs med ICP-AES. Provet torkas och siktas före analys. Vid expressanalys har upplösning skett på vätt samt osiktat/omalt prov. Rev 2015-12-29
2 Bestämning av metaller enligt M-KMM. Analysprovet har torkats vid 50°C och elementalterna TS-korrigerats. För jord siktas provet efter torkning. Sediment/slam mäts alternativt, hamnars det torkade provet. Vit expressanalys har upplösning skett på vätt samt osiktat/omalt prov. Upplösning har med salpetersyra för sediment/slam och för jord med salpetersyra/väteperoxid. For Mo, Sb, Sn och Ag har upplösning skett med kungsavatten. Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod). Rev 2015-07-24
3 Bestämning av pH enligt metod CSN ISO 10390, CSN EN 12176. Rev 2013-09-19
4 Bestämning av glödförslut med gravimetri enligt metod baserad på CSN EN 12879, CSN 72 0103 och CSN 46 5735. Rev 2013-09-19
5 Paket ENVIPACK Bestämning av alifatfaktioner och aromatfaktioner. Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA). Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. Mätning utförs med GC-MS.
PAH cancerogen utgörs av benzo(a)antracen, krysens, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, dibenso(a,h)antracen och indeno(1,2,3cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaten och acenafylen. Summa PAH M: fluorer, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benzo(a)antracen, krysens, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren, dibenso(a,h)antracen och benzo(g,h,i)perlyren) Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.
Bestämning av metaller enligt metod baserad på EPA 200.7 och ISO 11885.

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.ta@alsglobal.com
Tel: +46 8 52 77 5200
Fax: +46 8 768 3423

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av Hedvig von Seth
2019-03-15 18:29:59

ALS Scandinavia AB
Client Service
hedvig.seth@alsglobal.com

Rapport

T1907900

Sida 30 (33)

1FV0W9B2KRJ



Er beteckning 19H10:3
2-2,5
Provtagare HN, AH
Provtagningsdatum 2019-03-05

Labnummer O11113967

Parameter	Resultat	Osäkerhet (±)	Enhet	Metod	Urf	Sign
2,4,6-triklorfenol	<0,020		mg/kg TS	6	1	HESE
3,4,5-triklorfenol	<0,020		mg/kg TS	6	1	HESE
2,3,4,5-tetraklorfenol	<0,020		mg/kg TS	6	1	HESE
2,3,4,6-tetraklorfenol	<0,020		mg/kg TS	6	1	HESE
2,3,5,6-tetraklorfenol	<0,020		mg/kg TS	6	1	HESE
pentaklorfenol	<0,020		mg/kg TS	6	1	HESE
klorfenoler, summa*	<0,19		mg/kg TS	6	1	HESE
bensen	<0,0200		mg/kg TS	7	1	HESE
toluen	<0,100		mg/kg TS	7	1	HESE
etylbenzen	<0,020		mg/kg TS	7	1	HESE
m,p-xilen	<0,020		mg/kg TS	7	1	HESE
o-xilen	<0,010		mg/kg TS	7	1	HESE
xylener, summa*	<0,015		mg/kg TS	7	1	HESE
styrén	<0,040		mg/kg TS	7	1	HESE
MTBE	<0,050		mg/kg TS	7	1	HESE
PCB 28	<0,0030		mg/kg TS	7	1	HESE
PCB 52	<0,0030		mg/kg TS	7	1	HESE
PCB 101	<0,0030		mg/kg TS	7	1	HESE
PCB 116	<0,0030		mg/kg TS	7	1	HESE
PCB 138	<0,0030		mg/kg TS	7	1	HESE
PCB 153	<0,0030		mg/kg TS	7	1	HESE
PCB 180	<0,0030		mg/kg TS	7	1	HESE
PCB, summa 7*	<0,011		mg/kg TS	7	1	HESE
o,p'-DDT	<0,010		mg/kg TS	7	1	HESE
p,p'-DDT	<0,010		mg/kg TS	7	1	HESE
o,p'-DDD	<0,010		mg/kg TS	7	1	HESE
p,p'-DDD	<0,010		mg/kg TS	7	1	HESE
o,p'-DDE	<0,010		mg/kg TS	7	1	HESE
p,p'-DDE	<0,010		mg/kg TS	7	1	HESE
aldrin	<0,010		mg/kg TS	7	1	HESE
dieldrin	<0,010		mg/kg TS	7	1	HESE
endrin	<0,010		mg/kg TS	7	1	HESE
isodrin	<0,010		mg/kg TS	7	1	HESE
telodrin	<0,010		mg/kg TS	7	1	HESE
alfa-HCH	<0,010		mg/kg TS	7	1	HESE
beta-HCH	<0,010		mg/kg TS	7	1	HESE
gamma-HCH (lindan)	<0,0100		mg/kg TS	7	1	HESE
heptaklor	<0,010		mg/kg TS	7	1	HESE
cis-heptaklorepoxid	<0,010		mg/kg TS	7	1	HESE
trans-heptaklorepoxid	<0,010		mg/kg TS	7	1	HESE
alfa-endosulfan	<0,010		mg/kg TS	7	1	HESE

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.ta@alsglobal.com
Tel: +46 8 52 77 5200
Fax: +46 8 768 3423

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av Hedvig von Seth

ALS Scandinavia AB
Client Service
hedvig.seth@alsglobal.com

* Utlörande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.ta@alsglobal.com
signerat av Hedvig von Seth

ALS Scandinavia AB
Client Service
hedvig.seth@alsglobal.com

Rapport

T1907900

Sida 33 (33)



1FV0W9B2KRJ

Måtosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Måtosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Måtosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beräffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Web: www.alsglobal.se
E-post: info.als@alsglobal.com
Tel: + 46 8 52 77 5200
Fax: + 46 8 768 3423

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av Hedvig von Seth
2019-03-15 18:29:59
ALS Scandinavia AB
Client Service
hedvig.seth@alsglobal.com

Rapport

Sida 2 (7)



T1907906

1FOBGRAZY22



Ankomstdatum 2019-03-08
Utfärdad 2019-03-13

Heden vind Projekt AB
Arnulf Heden vind
c/o Arnulf Heden vind
Rottnersbacken 255
123 48 Färsta
Sweden

Projekt Tygeln 1 och 3
Bestnr 180312

Analysis av fast prov

Er beteckning 19H01:2 0,6-1 Provtagare HN, AH Provtagningsdatum 2019-03-05 Labnummer O11113995						
Parameter	Resultat	Osäkerhet (±)	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS_105°C	88.9	%	1	J	JOHE	
alifater >C8-C10	<10	mg/kg TS	2	J	LISO	
alifater >C10-C12	<20	mg/kg TS	2	J	LISO	
alifater >C12-C16	<20	mg/kg TS	2	J	LISO	
alifater >C16-C35	<20	mg/kg TS	2	J	LISO	
aromat >C8-C10	<1	mg/kg TS	2	J	LISO	
aromat >C10-C16	<1	mg/kg TS	2	N	LISO	
metylpyrene/metylfluorantener	<1	mg/kg TS	2	N	LISO	
metylksyrsener/metylbens(a)antracener	<1	mg/kg TS	2	N	LISO	
aromat >C16-C35	<1	mg/kg TS	2	J	LISO	
naftalen	<0.1	mg/kg TS	2	J	LISO	
acenattylen	<0.1	mg/kg TS	2	J	LISO	
acenafafen	<0.1	mg/kg TS	2	J	LISO	
fluoren	<0.1	mg/kg TS	2	J	LISO	
fananten	0.18	0.049	mg/kg TS	2	J	LISO
antracen	<0.1	mg/kg TS	2	J	LISO	
fluoranter	0.35	0.091	mg/kg TS	2	J	LISO
pyren	0.30	0.081	mg/kg TS	2	J	LISO
bens(a)antracen	0.20	0.052	mg/kg TS	2	J	LISO
krysen	0.22	0.055	mg/kg TS	2	J	LISO
bens(b)fluoranten	0.23	0.060	mg/kg TS	2	J	LISO
bens(k)fluoranten	0.11	0.028	mg/kg TS	2	J	LISO
bens(a)pyren	0.18	0.049	mg/kg TS	2	J	LISO
dibens(ah)antracen	<0.08	mg/kg TS	2	J	LISO	
bens(ghi)perlyen	0.19	0.051	mg/kg TS	2	J	LISO
indeno(123cd)pyren	0.25	0.075	mg/kg TS	2	J	LISO
PAH, summa 16	2.2		mg/kg TS	2	D	LISO
PAH, summa cancerogena	1.2		mg/kg TS	2	N	LISO
PAH, summa övriga	1.0		mg/kg TS	2	N	LISO
PAH, summa L	<0.15		mg/kg TS	2	N	LISO
PAH, summa M	0.83		mg/kg TS	2	N	LISO
PAH, summa H	1.4		mg/kg TS	2	N	LISO

Rapport

Sida 2 (7)



T1907906

1FOBGRAZY22



T1907906

1FOBGRAZY22

Er beteckning 19H06:2
1-1,7
Provtagare HN, AH
Provtagningsdatum 2019-03-05
Labnummer O11113996

Parameter	Resultat	Osäkerhet (±)	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS_105°C	87.8	%	1	J	JOHE	
alifater >C8-C10	<10	mg/kg TS	2	J	LISO	
alifater >C10-C12	<20	mg/kg TS	2	J	LISO	
alifater >C12-C16	<20	mg/kg TS	2	J	LISO	
alifater >C16-C35	<20	mg/kg TS	2	J	LISO	
aromat >C8-C10	<1	mg/kg TS	2	J	LISO	
aromat >C10-C16	<1	mg/kg TS	2	N	LISO	
metylpyrene/metylfluorantener	<1	mg/kg TS	2	N	LISO	
metylksyrsener/metylbens(a)antracener	<1	mg/kg TS	2	N	LISO	
aromat >C16-C35	<1	mg/kg TS	2	J	LISO	
naftalen	<0.1	mg/kg TS	2	J	LISO	
acenattylen	<0.1	mg/kg TS	2	J	LISO	
acenafafen	<0.1	mg/kg TS	2	J	LISO	
fluoren	<0.1	mg/kg TS	2	J	LISO	
fananten	<0.1	mg/kg TS	2	J	LISO	
antracen	<0.1	mg/kg TS	2	J	LISO	
fluoranter	<0.1	mg/kg TS	2	J	LISO	
pyren	<0.1	mg/kg TS	2	J	LISO	
bens(a)antracen	<0.08	mg/kg TS	2	J	LISO	
krysen	<0.08	mg/kg TS	2	J	LISO	
bens(b)fluoranten	<0.08	mg/kg TS	2	J	LISO	
bens(k)fluoranten	<0.08	mg/kg TS	2	J	LISO	
bens(a)pyren	<0.08	mg/kg TS	2	J	LISO	
dibens(ah)antracen	<0.08	mg/kg TS	2	J	LISO	
bens(ghi)perlyen	<0.1	mg/kg TS	2	J	LISO	
indeno(123cd)pyren	<0.08	mg/kg TS	2	J	LISO	
PAH, summa 16	<1.5		mg/kg TS	2	D	LISO
PAH, summa cancerogena	<0.3		mg/kg TS	2	N	LISO
PAH, summa övriga	<0.5		mg/kg TS	2	N	LISO
PAH, summa L	<0.15		mg/kg TS	2	N	LISO
PAH, summa M	<0.25		mg/kg TS	2	N	LISO
PAH, summa H	<0.3		mg/kg TS	2	N	LISO

Rapport

Sida 3 (7)



T1907906



AL斯堪的纳维亚 AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info_la@alsglobal.com
Tel: +46 8 52 77 5200
Fax: +46 8 768 3423

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av Ulrika Karlsson 2019.03.13 14:02:47

Er beteckning 19H07:1
0-1
Provtagare HN, AH
Provtagningsdatum 2019-03-05
Labnummer O11113997

Parameter	Resultat	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS_105°C	90.7	%	1	J	JOHE	
alifater >C8-C10	<10	mg/kg TS	2	J	LISO	
alifater >C10-C12	<20	mg/kg TS	2	J	LISO	
alifater >C12-C16	<20	mg/kg TS	2	J	LISO	
alifater >C16-C35	35	mg/kg TS	2	J	LISO	
aromat >C8-C10	<1	mg/kg TS	2	J	LISO	
aromat >C10-C16	<1	mg/kg TS	2	J	LISO	
metylpyrene/methylfluorantener	<1	mg/kg TS	2	N	LISO	
metylksyrsener/methylbens(a)antracener	<1	mg/kg TS	2	N	LISO	
aromat >C16-C35	<1	mg/kg TS	2	J	LISO	
naftalen	<0.1	mg/kg TS	2	J	LISO	
acenattylen	<0.1	mg/kg TS	2	J	LISO	
acenafafen	<0.1	mg/kg TS	2	J	LISO	
fluoren	<0.1	mg/kg TS	2	J	LISO	
fananten	<0.1	mg/kg TS	2	J	LISO	
antracen	<0.1	mg/kg TS	2	J	LISO	
fluoranter	<0.1	mg/kg TS	2	J	LISO	
pyren	<0.1	mg/kg TS	2	J	LISO	
bens(a)antracen	<0.08	mg/kg TS	2	J	LISO	
krysen	<0.08	mg/kg TS	2	J	LISO	
bens(b)fluoranten	<0.08	mg/kg TS	2	J	LISO	
bens(k)fluoranten	<0.08	mg/kg TS	2	J	LISO	
bens(a)pyren	<0.08	mg/kg TS	2	J	LISO	
dibens(ah)antracen	<0.08	mg/kg TS	2	J	LISO	
bens(ghi)perlyen	<0.1	mg/kg TS	2	J	LISO	
indeno(123cd)pyren	<0.08	mg/kg TS	2	J	LISO	
PAH, summa 16	<1.5		mg/kg TS	2	D	LISO
PAH, summa cancerogena	<0.3		mg/kg TS	2	N	LISO
PAH, summa övriga	<0.5		mg/kg TS	2	N	LISO
PAH, summa L	<0.15		mg/kg TS	2	N	LISO
PAH, summa M	<0.25		mg/kg TS	2	N	LISO
PAH, summa H	<0.3		mg/kg TS	2	N	LISO

Er beteckning 19H07:3
1,5-2
Provtagare HN, AH
Provtagningsdatum 2019-03-05
Labnummer O11113998

Parameter	Resultat	Osäkerhet (±)	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS_105°C	71.3	%	1	J	JOHE	
alifater >C8-C10	<10	mg/kg TS	2	J	LISO	
alifater >C10-C12	<20	mg/kg TS	2	J	LISO	
alifater >C12-C16	<20	mg/kg TS	2	J	LISO	
alifater >C16-C35	32	mg/kg TS	2	J	LISO	
aromat >C8-C10	<1	mg/kg TS	2	J	LISO	
aromat >C10-C16	<1	mg/kg TS	2	J	LISO	
metylpyrene/methylfluorantener	<1	mg/kg TS	2	N	LISO	
metylksyrsener/methylbens(a)antracener	<1	mg/kg TS	2	N	LISO	
aromat >C16-C35	<1	mg/kg TS	2	J	LISO	
naftalen	<0.1	mg/kg TS	2	J	LISO	
acenattylen	0.17	0.043	mg/kg TS	2	J	LISO
acenafafen	<0.1	mg/kg TS	2	J	LISO	
fluoren	0.14	0.035	mg/kg TS	2	J	LISO
fananten	0.53	0.14	mg/kg TS	2	J	LISO
antracen	0.30	0.075	mg/kg TS	2	J	LISO
fluoranter	1.4	0.36	mg/kg TS	2	J	LISO
pyren	1.1	0.30	mg/kg TS	2	J	LISO
bens(a)antracen	0.75	0.20	mg/kg TS	2	J	LISO
krysen	0.73	0.18	mg/kg TS	2	J	LISO
bens(b)fluoranten	0.82	0.21	mg/kg TS	2	J	LISO
bens(k)fluoranten	0.29	0.072	mg/kg TS	2	J	LISO
bens(a)pyren	0.72	0.19	mg/kg TS	2	J	LISO
dibens(ah)antracen	0.23	0.064	mg/kg TS	2	J	LISO
bens(ghi)perlyen	0.65	0.18	mg/kg TS	2	J	LISO
indeno(123cd)pyren	0.80	0.24	mg/kg TS	2	J	LISO
PAH, summa 16	8.6		mg/kg TS	2	D	LISO
PAH, summa cancerogena	4.3		mg/kg TS	2	N	LISO
PAH, summa övriga	4.3		mg/kg TS	2	N	LISO
PAH, summa L	0.17		mg/kg TS	2	N	LISO
PAH, summa M	3.5		mg/kg TS	2	N	LISO
PAH, summa H	5.0		mg/kg TS	2	N	LISO

AL斯堪的纳维亚 AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info_la@alsglobal.com
Tel: +46 8 52 77 5200
Fax: +46 8 768 3423

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av Ulrika Karlsson 2019.03.13 14:02:47

ALS Scandinavia AB

Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info_la@alsglobal.com
Tel: +46 8 52 77 5200
Fax: +46 8 768 3423

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av Ulrika Karlsson 2019.03.13 14:02:47

ALS Scandinavia AB
Client Service
ulrika.karlsson@alsglobal.com

Rapport

Sida 7 (7)



T1907906

1FOBGRAZY22



Er beteckning	19H10:2 1-2						
Provtagare	HN, AH						
Provtagningsdatum	2019-03-05						
Labnummer	O11113999						
Parameter	Resultat	Osäkerhet (%)	Enhet	Metod	Utf	Sign	
TS 105°C	93.6		%	1	1	JOHE	
alifater >C5-C8	<10		mg/kg TS	3	J	MASU	
alifater >C8-C10	<10		mg/kg TS	3	J	LISO	
alifater >C10-C12	<20		mg/kg TS	3	J	LISO	
alifater >C12-C16	<20		mg/kg TS	3	N	MASU	
alifater >C5-C16	<30		mg/kg TS	3	J	LISO	
alifater >C16-C35	29		mg/kg TS	3	J	LISO	
aromat >C8-C10	<1		mg/kg TS	3	J	LISO	
aromat >C10-C16	<1		mg/kg TS	3	J	LISO	
metylpyrener/metylfluorantener	<1		mg/kg TS	3	N	LISO	
metylkyrsener/metylbens(a)antracener	<1		mg/kg TS	3	N	LISO	
aromat >C16-C35	<1		mg/kg TS	3	J	LISO	
bensen	<0.01		mg/kg TS	3	J	MASU	
toluen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
etylbensen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
m,p-xilen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
o-xilen	<0.05		mg/kg TS	3	J	MASU	
xilener, summa	<0.05		mg/kg TS	3	N	MASU	
TEX, summa	<0.1		mg/kg TS	3	N	MASU	
naftalen	<0.1		mg/kg TS	3	J	LISO	
acenafylen	<0.1		mg/kg TS	3	J	LISO	
acenaffen	<0.1		mg/kg TS	3	J	LISO	
fluoren	<0.1		mg/kg TS	3	J	LISO	
fenantren	<0.1		mg/kg TS	3	J	LISO	
antracen	0.12	0.030	mg/kg TS	3	J	LISO	
fluoranten	0.31	0.081	mg/kg TS	3	J	LISO	
pyren	0.25	0.068	mg/kg TS	3	J	LISO	
bens(a)antracen	0.29	0.075	mg/kg TS	3	J	LISO	
krysen	0.30	0.075	mg/kg TS	3	J	LISO	
bens(b)fluoranten	0.32	0.083	mg/kg TS	3	J	LISO	
bens(k)fluoranten	0.13	0.033	mg/kg TS	3	J	LISO	
bens(a)pyren	0.26	0.070	mg/kg TS	3	J	LISO	
dibens(ah)antracen	<0.08		mg/kg TS	3	J	LISO	
bens(g,h,i)pyren	0.23	0.062	mg/kg TS	3	J	LISO	
indeno(1,2,3-c,d)pyren	0.24	0.072	mg/kg TS	3	J	LISO	
PAH, summa 16	2.5		mg/kg TS	3	D	LISO	
PAH, summa cancerogena	1.5		mg/kg TS	3	N	LISO	
PAH, summa övriga	0.91		mg/kg TS	3	N	LISO	
PAH, summa L	<0.15		mg/kg TS	3	N	LISO	
PAH, summa M	0.68		mg/kg TS	3	N	LISO	
PAH, summa H	1.8		mg/kg TS	3	N	LISO	

Rapport

Sida 6 (7)



T1907906

1FOBGRAZY22



* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

Metod
1 Bestämmning av torrsubstans enligt SS 028113 utg. 1 Provet torkas vid 105°C. Måtosäkerhet (k=2): ±6%
Rev 2018-03-28
2 Paket OJ-21H Bestämmning av alifatfraktioner och aromatfraktioner. Bestämmning av polycycliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA). * summa methylpyrener/methylfluoranter och summa methylkyrsener/methylbens(a)antracener. Mätning utförs med GCMS enligt intern instruktion TKI45a som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. PAH cancerogena utgörs av benzo(a)antracen, krysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenafoten och acenafylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benzo(a)antracen, krysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(ah)antracen och benzo(g,h,i)pyren. Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008. Måtosäkerhet (k=2): Alifatfraktioner: ±33-44% Aromatfraktioner: ±29-31% Enskilda PAH: ±25-30% Summa methylpyrener/methylfluoranter och summa methylkyrsener/methylbens(a)antracener är inte ackrediterad. Rev 2018-06-12
3 Paket OJ-21A Bestämmning av alifatfraktioner och aromatfraktioner Bestämmning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). Bestämmning av polycycliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) * summa methylpyrener/methylfluoranter och summa methylkyrsener/methylbens(a)antracener. Mätning utförs med GCMS enligt interna instruktioner TKI45a och TKI42a som är baserade på SPIMFABs kvalitetsmanual. PAH cancerogena utgörs av benzo(a)antracen, krysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenafoten och acenafylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benzo(a)antracen, krysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(ah)antracen och benzo(g,h,i)pyren. Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008. Måtosäkerhet (k=2): Allifatfraktioner: ±33-44% Aromatfraktioner: ±29-31% Enskilda PAH: ±25-30% Bensen: ±20% vid 0.1 mg/kg Toluen: ±22% vid 0.1 mg/kg Etylbensen: ±24% vid 0.1 mg/kg m+p-Xilen: ±25% vid 0.1 mg/kg o-Xilen: ±25% vid 0.1 mg/kg Summa för methylpyrener/methylfluoranter, methylkyrsener/methylbens(a)antracener och alifatfraktionen >C5-C16 är

ALS Scandinavia AB Webb: www.alsglobal.se Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Ulrika Karlsson 2019.03.13 14:02:47
Box 700 E-post: info_ta@alsglobal.com
182 17 Danderyd
Sweden Client Service ulrika.karlsson@alsglobal.com

ALS Scandinavia AB Webb: www.alsglobal.se Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av Ulrika Karlsson 2019.03.13 14:02:47
Box 700 E-post: info_ta@alsglobal.com
182 17 Danderyd
Sweden Client Service ulrika.karlsson@alsglobal.com

Rapport

Sida 7 (7)



T1907906



Metod
inte ackrediterade.
Rev 2018-06-12

Godkännare
JOHE Jonathan Hendrikx
LISO Linda Söderberg
MASU Mats Sundelin

Utf
D För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).
J För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).
N För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).
1 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

Matosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Matosäkerhet anger endast för det identifierade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Matosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.

Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se.

Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

¹ Utövande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

Rapport

Sida 1 (4)

T1908775



Ankomstdatum 2019-03-19
Utfärdad 2019-03-25

Hedenvind Projekt AB
Arnulf Hedenvind
c/o Arnulf Hedenvind
Rottnersbacken 255
123 48 Färsta
Sweden

Projekt Tygeln 1 och 3
Bestnr 180312

Analys av fast prov

Er beteckning						
TS_105°C	93.2	5.62	%	1	1	ULKA
oljeindex >C10-<C40	145	43	mg/kg TS	1	1	ULKA
fraktion >C10-C12	4.0	1.2	mg/kg TS	1	1	ULKA
fraktion >C12-C16	17.7	5.3	mg/kg TS	1	1	ULKA
fraktion >C16-C35	102	30	mg/kg TS	1	1	ULKA
fraktion >C35-<C40	21.4	6.4	mg/kg TS	1	1	ULKA

Er beteckning						
TS_105°C	91.9	5.55	%	2	1	ULKA
oljafat >C5-C8	<4.0		mg/kg TS	2	1	ULKA
oljafat >C8-C10	<4.0		mg/kg TS	2	1	ULKA
oljafat >C10-C12	<20		mg/kg TS	2	1	ULKA
oljafat >C12-C16	<20		mg/kg TS	2	1	ULKA
oljafat >C16-C35	<24		mg/kg TS	2	1	ULKA
benzen	65		mg/kg TS	2	1	ULKA
aromat >C8-C10	<0.480		mg/kg TS	2	1	ULKA
aromat >C10-C16	<1.24		mg/kg TS	2	1	ULKA
metylpyrenes/methylfluorantener	<1.0		mg/kg TS	2	1	ULKA
metylksyreser/metylbens(a)antracener	<1.0		mg/kg TS	2	1	ULKA
aromat >C16-C35	<1.0		mg/kg TS	2	1	ULKA
benzen	<0.010		mg/kg TS	2	1	ULKA
toluen	<0.050		mg/kg TS	2	1	ULKA
etylbensen	<0.050		mg/kg TS	2	1	ULKA
m,p-xilen	<0.050		mg/kg TS	2	1	ULKA
o-xilen	<0.050		mg/kg TS	2	1	ULKA
xylener, summa	<0.050		mg/kg TS	2	1	ULKA
TEX, summa	<0.10		mg/kg TS	2	1	ULKA

ALS Scandinavia AB Webb: www.alsglobal.se
Box 700 E-post: info_la@alsglobal.com
182 17 Danderyd
Sweden Tel: +46 8 52 77 5200
Fax: +46 8 768 3423

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av Ulrika Karlsson 2019-03-25 14:35:29

ALS Scandinavia AB Client Service
Ulrika.Karlsson@alsglobal.com

Rapport

Sida 2 (4)

T1908775



Er beteckning 19H07:2
1-1,5
Provtagare HN, AH
Provtagningsdatum 2019-03-05

Labnummer O11116543

Parameter	Resultat	Osäkerhet (±)	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS_105°C	88.6	5.35	%	2	1	ULKA
alifat >C5-C8	<4.0		mg/kg TS	2	1	ULKA
alifat >C8-C10	<4.0		mg/kg TS	2	1	ULKA
alifat >C10-C12	<20		mg/kg TS	2	1	ULKA
alifat >C12-C16	<20		mg/kg TS	2	1	ULKA
alifat >C16-C35	<24		mg/kg TS	2	1	ULKA
benzen	54		mg/kg TS	2	1	ULKA
toluen	<0.480		mg/kg TS	2	1	ULKA
etylbensen	<0.050		mg/kg TS	2	1	ULKA
m,p-xilen	<0.050		mg/kg TS	2	1	ULKA
o-xilen	<0.050		mg/kg TS	2	1	ULKA
xylener, summa	<0.050		mg/kg TS	2	1	ULKA
TEX, summa	<0.10		mg/kg TS	2	1	ULKA

Er beteckning						
TS_105°C	87.7	5.29	%	2	1	ULKA
alifat >C5-C8	<4.0		mg/kg TS	2	1	ULKA
alifat >C8-C10	<4.0		mg/kg TS	2	1	ULKA
alifat >C10-C12	<20		mg/kg TS	2	1	ULKA
alifat >C12-C16	<20		mg/kg TS	2	1	ULKA
alifat >C16-C35	<24		mg/kg TS	2	1	ULKA
benzen	39		mg/kg TS	2	1	ULKA
aromat >C8-C10	<0.480		mg/kg TS	2	1	ULKA
aromat >C10-C16	<1.24		mg/kg TS	2	1	ULKA
metylpyrenes/methylfluorantener	<1.0		mg/kg TS	2	1	ULKA
metylksyreser/metylbens(a)antracener	<1.0		mg/kg TS	2	1	ULKA
aromat >C16-C35	<1.0		mg/kg TS	2	1	ULKA
benzen	<0.010		mg/kg TS	2	1	ULKA
toluen	<0.050		mg/kg TS	2	1	ULKA
etylbensen	<0.050		mg/kg TS	2	1	ULKA
m,p-xilen	<0.050		mg/kg TS	2	1	ULKA
o-xilen	<0.050		mg/kg TS	2	1	ULKA
xylener, summa	<0.050		mg/kg TS	2	1	ULKA
TEX, summa	<0.10		mg/kg TS	2	1	ULKA

Rapport

Sida 3 (4)

T1908775



Er beteckning 19H10:1
0,1-1
HN, AH
Provtagningsdatum 2019-03-05

Labnummer O11116545

Parameter	Resultat	Osäkerhet (±)	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS_105°C	95.6	5.76	%	2	1	ULKA
oljafat >C5-C8	<4.0		mg/kg TS	2	1	ULKA
oljafat >C8-C10	<4.0		mg/kg TS	2	1	ULKA
oljafat >C10-C12	22		mg/kg TS	2	1	ULKA
oljafat >C12-C16	76		mg/kg TS	2	1	ULKA
oljafat >C16-C35	98		mg/kg TS	2	1	ULKA
benzen	305		mg/kg TS	2	1	ULKA
aromat >C8-C10	1.09		mg/kg TS	2	1	ULKA
aromat >C10-C16	0.098		mg/kg TS	2	1	ULKA
metylpyrenes/methylfluorantener	<1.0		mg/kg TS	2	1	ULKA
metylksyreser/metylbens(a)antracener	<1.0		mg/kg TS	2	1	ULKA
aromat >C16-C35	<1.0		mg/kg TS	2	1	ULKA
benzen	<0.010		mg/kg TS	2	1	ULKA
toluen	<0.050		mg/kg TS	2	1	ULKA
etylbensen	<0.050		mg/kg TS	2	1	ULKA
m,p-xilen	0.086	0.034	mg/kg TS	2	1	ULKA
o-xilen	0.142	0.057	mg/kg TS	2	1	ULKA
xylener, summa	0.228		mg/kg TS	2	1	ULKA
TEX, summa	0.23		mg/kg TS	2	1	ULKA

ALS Scandinavia AB Webb: www.alsglobal.se
Box 700 E-post: info_la@alsglobal.com
182 17 Danderyd
Sweden Tel: +46 8 52 77 5200
Fax: +46 8 768 3423

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av Ulrika Karlsson 2019-03-25 14:35:29

Rapport

Sida 4 (4)

T1908775

* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

Metod

1 Paket OJ-20C.
Bestämning av oljeindex enligt metod CSN EN 14039 och TRNCC metod 1006.
Mätning utförs med GC-FID.

Rev 2013-09-18

2 Paket QJ-21C.
Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner
Bestämning av benzen, toluen, etylens och xylen (BTEX).
Bestämning av methylpyrenes/methylfluorantener och methylksyreser/metylbens(a)antracener.

Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.
Mätning utförs med GC-MS.

Rev 2013-10-14

Godkände

ULKA Ulrika Karlsson

Utf

1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harf 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska MLA som SWEDAC är signaturat till.
Laboratoriet finns lokaliseraade i;
Prag, Na Harf 9/336, 190 00, Praha 9,
Česká Lípa, Bendlíova 1687/7, 470 01 Česká Lípa,
Pardubice, V Raj 906, 530 02 Pardubice.

Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information.

Måtösäkerheten anges som en utvändig osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Måtösäkerhet anger endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Måtösäkerhet från underleverantör anger oftast som en utvändig osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.

Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

¹ Utörförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

ALS Scandinavia AB Webb: www.alsglobal.se
Box 700 E-post: info_la@alsglobal.com
182 17 Danderyd
Sweden Tel: +46 8 52 77 5200
Fax: +46 8 768 3423

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av Ulrika Karlsson 2019-03-25 14:35:29

ALS Scandinavia AB Client Service
ulrika.karlsson@alsglobal.com

Rapport

Sida 1 (12)

T1912771



Ankomstdatum 2019-04-12
Utfärdad 2019-04-25

Hedenvind Projekt AB
Arnulf Hedenvind
c/o Arnulf Hedenvind
Rottnersbacken 255
123 48 Färsta
Sweden

Projekt Tygeln 1 och 3
Bestnr HP180312

Analys av grundvatten

Parameter	Resultat	Osäkerhet (\pm)	Enhet	Metod	Utf	Sign
filtrering 0,45 µm; metaller						
As	1.4	0.1	µg/l	2	1	ERJA
Ba	61.1	6.1	µg/l	2	1	ERJA
Cd	<0.50		µg/l	2	1	ERJA
Co	8.98	0.90	µg/l	2	1	ERJA
Cr	<5.0		µg/l	2	1	ERJA
Cu	10.8	1.1	µg/l	2	1	ERJA
Hg	<0.010		µg/l	2	1	ERJA
Mo	24.4	2.4	µg/l	2	1	ERJA
Ni	9.9	1.0	µg/l	2	1	ERJA
Pb	<1.0		µg/l	2	1	ERJA
Sn	<1.0		µg/l	2	1	ERJA
V	<5.0		µg/l	2	1	ERJA
Zn	11.9	1.2	µg/l	2	1	ERJA
alifater >C5-C8	<10		µg/l	2	1	ERJA
alifater >C8-C10	<10.0		µg/l	2	1	ERJA
alifater >C10-C12	<10		µg/l	2	1	ERJA
alifater >C12-C16	<10		µg/l	2	1	ERJA
alifater >C5-C16	<20		µg/l	2	1	ERJA
alifater >C16-C35	11	3	µg/l	2	1	ERJA
aromat >C8-C10	<0.30		µg/l	2	1	ERJA
aromat >C10-C16	<0.775		µg/l	2	1	ERJA
metylpyrenes/methylfluorantener	<1.0		µg/l	2	1	ERJA
metylpyrenes/methylbens(a)antracener	<1.0		µg/l	2	1	ERJA
aromat >C16-C35	<1.0		µg/l	2	1	ERJA
naftalen	<0.014		µg/l	2	1	ERJA
acenattylen	<0.014		µg/l	2	1	ERJA
acenatten	<0.014		µg/l	2	1	ERJA
fluoren	<0.014		µg/l	2	1	ERJA
fenantran	<0.014		µg/l	2	1	ERJA
antracen	<0.014		µg/l	2	1	ERJA
fluoranthen	<0.014		µg/l	2	1	ERJA
pyren	<0.014		µg/l	2	1	ERJA

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: [www.alsglobal.se](http://alsglobal.se)
E-post: info_la@alsglobal.com

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av

Erika Jansson
2019-04-25 18:17:20

ALS Scandinavia AB
Client Service
erika.jansson@alsglobal.com

Rapport

Sida 2 (12)

T1912771



Er beteckning 19H04Ö:1
Provtagare Anna-karin Kåsa P
Provtagningsdatum 2019-04-11
Labnummer O11128156

Parameter	Resultat	Osäkerhet (\pm)	Enhet	Metod	Utf	Sign
bens(a)antracen	<0.014		µg/l	2	1	ERJA
krysen	<0.014		µg/l	2	1	ERJA
bens(b)fluoranten	<0.014		µg/l	2	1	ERJA
bens(k)fluoranten	<0.014		µg/l	2	1	ERJA
bens(a)pyren	<0.014		µg/l	2	1	ERJA
dibens(o)ah)antracen	<0.014		µg/l	2	1	ERJA
benso(gh)perlyen	<0.014		µg/l	2	1	ERJA
Indeno(123cd)pyren	<0.014		µg/l	2	1	ERJA
PAH, summa 16	<0.11		µg/l	2	1	ERJA
PAH, summa cancerogena	<0.049		µg/l	2	1	ERJA
PAH, summa övriga	<0.063		µg/l	2	1	ERJA
PAH, summa L	<0.021		µg/l	2	1	ERJA
PAH, summa M	<0.035		µg/l	2	1	ERJA
PAH, summa H	<0.056		µg/l	2	1	ERJA
diklormetan	<2.0		µg/l	3	1	ERJA
1,1-dikloretan	<0.10		µg/l	3	1	ERJA
1,2-dikloretan	<1.00		µg/l	3	1	ERJA
1,2-dikloropropan	<1.0		µg/l	3	1	ERJA
triklormetan (kloroform)	<0.30		µg/l	3	1	ERJA
tetraklormetan (kolletetraklorid)	<0.10		µg/l	3	1	ERJA
1,1,1-trikloretan	<0.10		µg/l	3	1	ERJA
1,1,2-trikloretan	<0.20		µg/l	3	1	ERJA
hexakloretan	<0.010		µg/l	3	1	ERJA
cis-1,2-dikloretan	0.22	0.09	µg/l	3	1	ERJA
trans-1,2-dikloretan	<0.10		µg/l	3	1	ERJA
trikloretan	<0.10		µg/l	3	1	ERJA
tetrakloretan	<0.20		µg/l	3	1	ERJA
vinyklorid	<1.00		µg/l	3	1	ERJA
1,1-dikloretan	<0.10		µg/l	3	1	ERJA
monoklorbensen	<0.10		µg/l	3	1	ERJA
1,2-diklorbensen	<0.10		µg/l	3	1	ERJA
1,3-diklorbensen	<0.10		µg/l	3	1	ERJA
1,4-diklorbensen	<0.10		µg/l	3	1	ERJA
1,2,3-triklorbensen	<0.10		µg/l	3	1	ERJA
1,2,4-triklorbensen	<0.10		µg/l	3	1	ERJA
1,3,5-triklorbensen	<0.20		µg/l	3	1	ERJA
1,2,3,4-tetraklorbensen	<0.010		µg/l	3	1	ERJA
1235/1245-tetraklorbensen	<0.020		µg/l	3	1	ERJA
pentaklorbensen	<0.010		µg/l	3	1	ERJA
hexaklorbensen	<0.0050		µg/l	3	1	ERJA
2-monoklorfenol	<0.100		µg/l	3	1	ERJA
3-monoklorfenol	<0.100		µg/l	3	1	ERJA
4-monoklorfenol	<0.100		µg/l	3	1	ERJA
2,3-diklorfenol	<0.10		µg/l	3	1	ERJA

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: [www.alsglobal.se](http://alsglobal.se)
E-post: info_la@alsglobal.com

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av

Erika Jansson 2019-04-25 18:17:20

ALS Scandinavia AB
Client Service
erika.jansson@alsglobal.com

Rapport

Sida 3 (12)

T1912771



Parameter	Resultat	Osäkerhet (\pm)	Enhet	Metod	Utf	Sign
Er beteckning 19H04Ö:2						
Provtagare Anna-karin Kåsa P						
Provtagningsdatum 2019-04-11						
Labnummer O11128157						
Parameter	Resultat	Osäkerhet (\pm)	Enhet	Metod	Utf	Sign
2,4,2,5-diklorfenol	<0.20		µg/l	3	1	ERJA
2,6-diklorfenol	<0.10		µg/l	3	1	ERJA
3,4-diklorfenol	<0.10		µg/l	3	1	ERJA
3,5-diklorfenol	<0.10		µg/l	3	1	ERJA
2,3,4-triklorfenol	<0.10		µg/l	3	1	ERJA
2,3,5-triklorfenol	<0.10		µg/l	3	1	ERJA
2,3,6-triklorfenol	<0.10		µg/l	3	1	ERJA
2,4,5-triklorfenol	<0.10		µg/l	3	1	ERJA
2,4,6-triklorfenol	<0.10		µg/l	3	1	ERJA
3,4,5-triklorfenol	<0.10		µg/l	3	1	ERJA
2,3,4,5-tetraklorfenol	<0.10		µg/l	3	1	ERJA
2,3,4,6-tetraklorfenol	<0.10		µg/l	3	1	ERJA
pentaklorfenol	<0.10		µg/l	3	1	ERJA
bensen	<0.20		µg/l	4	1	ERJA
toluen	<0.50		µg/l	4	1	ERJA
etylbensen	<0.10		µg/l	4	1	ERJA
m,p-sylen	<0.20		µg/l	4	1	ERJA
o-xolen	<0.10		µg/l	4	1	ERJA
xylen, summa	<0.15		µg/l	4	1	ERJA
styren	<0.20		µg/l	4	1	ERJA
MTBE	<0.20		µg/l	4	1	ERJA
o,p'-DDT	<0.010		µg/l	4	1	ERJA
p,o'-DDT	<0.010		µg/l	4	1	ERJA
o,p'-DDD	<0.010		µg/l	4	1	ERJA
p,p'-DDD	<0.010		µg/l	4	1	ERJA
o,p'-DDE	<0.010		µg/l	4	1	ERJA
p,p'-DDE	<0.010		µg/l	4	1	ERJA
aldrin	<0.0050		µg/l	4	1	ERJA
dieldrin	<0.010		µg/l	4	1	ERJA
endrin	<0.010		µg/l	4	1	ERJA
isodrin	<0.010		µg/l	4	1	ERJA
telodrin	<0.010		µg/l	4	1	ERJA
alfa-HCH	<0.010		µg/l	4	1	ERJA
beta-HCH	<0.010		µg/l	4	1	ERJA
gamma-HCH (lindan)	<0.010		µg/l	4	1	ERJA
heptaklor	<0.010		µg/l	4	1	ERJA
cis-heptaklorepoxid	<0.010		µg/l	4	1	ERJA
trans-heptaklorepoxid	<0.010		µg/l	4	1	ERJA
alfa-endosulfan	<0.010		µg/l	4	1	ERJA

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: [www.alsglobal.se](http://alsglobal.se)
E-post: info_la@alsglobal.com

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av

Erika Jansson
2019-04-25 18:17:20

Rapport

Sida 4 (12)

T1912771



Parameter	Resultat	Osäkerhet (\pm)	Enhet	Metod	Utf	Sign
oljindex	1480	443	µg/l	5	1	ERJA
faktion >C10-C12	<5.0		µg/l	5	1	ERJA
faktion >C12-C16	<5.0		µg/l	5	1	ERJA
faktion >C16-C35	1410	424	µg/l	5	1	ERJA
faktion >C35-C40	61.6	18.5	µg/l	5	1	ERJA
filtrering 0,45 µm; metaller	ja					
As	<2.0		µg/l	6	1	ERJA
Cd	<0.10		µg/l	6	1	ERJA
Cr	<0.8		µg/l	6	1	ERJA
Cu	4.3	0.4	µg/l	6	1	ERJA
Ni	11.9	1.2	µg/l	6	1	ERJA
Pb	<1.0		µg/l	6	1	ERJA
Zn	<5.0		µg/l	6	1	ERJA
Hg	<0.020		µg/l	6	1	ERJA
diklormetan	<2.0		µg/l	6	1	ERJA
1,1-dikloretan	<0.10		µg/l	6	1	ERJA
1,2-dikloretan	<0.50		µg/l	6	1	ERJA
trans-1,2-dikloretan	<0.10		µg/l	6	1	ERJA
cis-1,2-dikloretan	<0.10		µg/l</td			

Rapport

Sida 5 (12)

T1912771

Er beteckning **19H04U:2**Provtagare **Anna-karin K/Åsa P**
Provtagningsdatum **2019-04-11**Labnummer **O11128157**

Parameter	Resultat	Osäkerhet (\pm)	Enhet	Metod	Utf	Sign
1,1,2-trikloretan	<0.20		$\mu\text{g/l}$	6	1	ERJA
trikloreten	<0.10		$\mu\text{g/l}$	6	1	ERJA
tetrakloreten	<0.20		$\mu\text{g/l}$	6	1	ERJA
vinyliklorid	<1.0		$\mu\text{g/l}$	6	1	ERJA
1,1-dikloreten	<0.10		$\mu\text{g/l}$	6	1	ERJA

Er beteckning **14W018br:3**Provtagare **Anna-karin K/Åsa P**
Provtagningsdatum **2019-04-11**Labnummer **O11128158**

Parameter	Resultat	Enhet	Metod	Utf	Sign
diklormetan	<2.0	$\mu\text{g/l}$	6	1	ERJA
1,1-dikloretan	<0.10	$\mu\text{g/l}$	6	1	ERJA
1,2-dikloretan	<0.50	$\mu\text{g/l}$	6	1	ERJA
trans-1,2-dikloreten	<0.10	$\mu\text{g/l}$	6	1	ERJA
cis-1,2-dikloreten	<0.10	$\mu\text{g/l}$	6	1	ERJA
1,2-diklorpropan	<1.0	$\mu\text{g/l}$	6	1	ERJA
trikloformetan (kloroform)	<0.30	$\mu\text{g/l}$	6	1	ERJA
tetraklormetan (koltetraklorid)	<0.10	$\mu\text{g/l}$	6	1	ERJA
1,1,1-trikloretan	<0.10	$\mu\text{g/l}$	6	1	ERJA
1,1,2-trikloretan	<0.20	$\mu\text{g/l}$	6	1	ERJA
trikloreten	<0.10	$\mu\text{g/l}$	6	1	ERJA
tetrakloreten	<0.20	$\mu\text{g/l}$	6	1	ERJA
vinyliklorid	<1.0	$\mu\text{g/l}$	6	1	ERJA
1,1-dikloreten	<0.10	$\mu\text{g/l}$	6	1	ERJA

Rapport

Sida 6 (12)

T1912771

Er beteckning **19H09U:4**Provtagare **Anna-karin K/Åsa P**
Provtagningsdatum **2019-04-11**Labnummer **O11128159**

Parameter	Resultat	Osäkerhet (\pm)	Enhet	Metod	Utf	Sign
diklormetan	<2.0		$\mu\text{g/l}$	6	1	ERJA
1,1-dikloretan	<0.10		$\mu\text{g/l}$	6	1	ERJA
1,2-dikloretan	<0.50		$\mu\text{g/l}$	6	1	ERJA
trans-1,2-dikloreten	<0.10		$\mu\text{g/l}$	6	1	ERJA
cis-1,2-dikloreten	0.80	0.36	$\mu\text{g/l}$	6	1	ERJA
1,2-diklorpropan	<1.0		$\mu\text{g/l}$	6	1	ERJA
trikloformetan (kloroform)	<0.30		$\mu\text{g/l}$	6	1	ERJA
tetraklormetan (koltetraklorid)	<0.10		$\mu\text{g/l}$	6	1	ERJA
1,1,1-trikloretan	<0.10		$\mu\text{g/l}$	6	1	ERJA
1,1,2-trikloretan	<0.20		$\mu\text{g/l}$	6	1	ERJA
trikloreten	2.18	0.87	$\mu\text{g/l}$	6	1	ERJA
tetrakloreten	10.3	4.11	$\mu\text{g/l}$	6	1	ERJA
vinyliklorid	<1.0		$\mu\text{g/l}$	6	1	ERJA
1,1-dikloreten	<0.10		$\mu\text{g/l}$	6	1	ERJA

Rapport

Sida 7 (12)

T1912771

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
SwedenWebb: www.alsglobal.se
E-post: info_la@alsglobal.comDokumentet är godkänt och digitalt
signerat av

Erika Jansson 2019-04-25 18:17:20

ALS Scandinavia AB
Client Service

erika.jansson@alsglobal.com

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
SwedenWebb: www.alsglobal.se
E-post: info_la@alsglobal.comDokumentet är godkänt och digitalt
signerat av

Erika Jansson

2019-04-25 18:17:20



Rapport

T1912771

Sida 8 (12)

1Jcffutd5yz

Sida 8 (12)

1Jcffutd5yz

Er beteckning **17E01GV:5**Provtagare **Anna-karin K/Åsa P**
Provtagningsdatum **2019-04-11**Labnummer **O11128160**

Parameter	Resultat	Osäkerhet (\pm)	Enhet	Metod	Utf	Sign
filtrering 0,45 μm ; metaller*	ja			1	1	ERJA
As	<1.0		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
Ba	7.6	0.8	$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
Cd	<0.50		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
Co	<0.50		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
Cr	<5.0		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
Cu	<1.0		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
Hg	<0.010		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
Mo	4.2	0.4	$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
Ni	3.5	0.4	$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
Pb	<1.0		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
Sn	<1.0		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
V	<5.0		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
Zn	<2.0		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
alifater >C5-C8	<10		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
alifater >C8-C10	<10.0		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
alifater >C10-C12	<10		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
alifater >C12-C16	<10		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
alifater >C5-C16*	<20		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
alifater >C16-C35	<10		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
aromat >C8-C10	<0.30		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
aromat >C10-C16	<0.775		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
metylpyren/ methylfluorantener	<1.0		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
metylksyrene/methylbens(a)antracener	<1.0		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
aromat >C16-C35	<1.0		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
naftalen	<0.010		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
acenattylen	<0.010		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
acenatten	<0.010		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
fluoren	<0.010		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
fenantren	<0.010		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
antracen	<0.010		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
fluoranthen	<0.010		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
pyren	<0.010		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
bens(a)antracen	<0.010		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
krysen	<0.010		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
bens(b)fluoranten	<0.010		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
bens(k)fluoranten	<0.010		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
bens(a)pyren	<0.010		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
dibenso(a)antracen	<0.010		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
bens(ghi)perlyen	<0.010		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
indenof(123cd)pyren	<0.010		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
PAH, summa 16*	<0.080		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
PAH, summa cancerogena*	<0.035		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
PAH, summa övriga*	<0.045		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA
PAH, summa L*	<0.015		$\mu\text{g/l}$	2	1	ERJA

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
SwedenWebb: www.alsglobal.se
E-post: info_la@alsglobal.comDokumentet är godkänt och digitalt
signerat av

Erika Jansson 2019-04-25 18:17:20

ALS Scandinavia AB
Client Service

erika.jansson@alsglobal.com

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
SwedenWebb: www.alsglobal.se
E-post: info_la@alsglobal.comDokumentet är godkänt och digitalt
signerat av

Erika Jansson

2019-04-25 18:17:20

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
SwedenWebb: www.alsglobal.se
E-post: info_la@alsglobal.comDokumentet är godkänt och digitalt
signerat av

Erika Jansson

2019-04-25 18:17:20

Rapport

T1912771

Sida 9 (12)

1Jcffutd5yz



Er beteckning	17E01GV:5						
Provtagare	Anna-Karin Kåsa P						
Provtagningsdatum	2019-04-11						
Labnummer	O11128160						
Parameter	Resultat	Osäkerhet (%)	Enhet	Metod	Utf	Sign	
2,3,5,6-tetraklorfenol	<0.10		ug/l	3	1	ERJA	
pentaklorfenol	<0.10		ug/l	3	1	ERJA	
bensen	<0.20		ug/l	4	1	ERJA	
toluen	<0.50		ug/l	4	1	ERJA	
etylbenzen	<0.10		ug/l	4	1	ERJA	
m,p-xilen	<0.20		ug/l	4	1	ERJA	
o-xilen	<0.10		ug/l	4	1	ERJA	
xilener, summa ¹	<0.15		ug/l	4	1	ERJA	
styren	<0.20		ug/l	4	1	ERJA	
MTBE	<0.20		ug/l	4	1	ERJA	
PCB 28	<0.00110		ug/l	4	1	ERJA	
PCB 52	<0.00110		ug/l	4	1	ERJA	
PCB 101	<0.000750		ug/l	4	1	ERJA	
PCB 118	<0.00110		ug/l	4	1	ERJA	
PCB 138	<0.00120		ug/l	4	1	ERJA	
PCB 153	<0.000110		ug/l	4	1	ERJA	
PCB 180	<0.000950		ug/l	4	1	ERJA	
PCB, summa 7 ¹	<0.0037		ug/l	4	1	ERJA	
o,p'-DDT	<0.010		ug/l	4	1	ERJA	
p,p'-DDT	<0.010		ug/l	4	1	ERJA	
o,p'-DDD	<0.010		ug/l	4	1	ERJA	
p,p'-DDD	<0.010		ug/l	4	1	ERJA	
o,p'-DDE	<0.010		ug/l	4	1	ERJA	
p,p'-DDE	<0.010		ug/l	4	1	ERJA	
aldrin	<0.0050		ug/l	4	1	ERJA	
dieldrin	<0.010		ug/l	4	1	ERJA	
endrin	<0.010		ug/l	4	1	ERJA	
isodrin	<0.010		ug/l	4	1	ERJA	
telodrin	<0.010		ug/l	4	1	ERJA	
alfa-HCH	<0.010		ug/l	4	1	ERJA	
beta-HCH	<0.010		ug/l	4	1	ERJA	
gamma-HCH (lindan)	<0.010		ug/l	4	1	ERJA	
heptaklor	<0.010		ug/l	4	1	ERJA	
cis-heptaklorepoxid	<0.010		ug/l	4	1	ERJA	
trans-heptaklorepoxid	<0.010		ug/l	4	1	ERJA	
alfa-endosulfan	<0.010		ug/l	4	1	ERJA	

Rapport

T1912771

Sida 10 (12)

1Jcffutd5yz



* efter parameternamn indikerar icke akkrediterad analys.

Metod
1 Proverbedning: filtrering före analys av metaller. Rev 2013-09-19
2 Paket ENVIPACK Bestämning av metaller enligt metod baserad på EPA 200.8 och CSN EN ISO 17294-2. Mätning utförs med ICP-MS. Bestämning av Hg enligt metod baserad på US EPA 245.7, US EPA 1631, CSN EN ISO 17852 och CSN EN 13370. Mätning utförs med fluorescens spektrofotometri. Bestämning av alifatfraktioner C5-C8 och C8-C10 enligt metod baserad på EPA 624 och EPA 8260. Mätning utförs med GC-MS. Bestämning av polyclyiska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA). Bestämning av polyclyiska aromatiska kolväten inklusive vinylklorid samt mono-, di- och triklorbensener enligt metod baserad på US EPA 624, US EPA 8260, EN ISO 10301, MADEP 2004, rev.1.1. Mätning utförs med GC-FID och GC-MS. Bestämning av tetra-, penta- och hexaklorbensener enligt metod baserad på CSN EN ISO 6468, US EPA 8081 och DIN 38407-2. Mätning utförs med GC-ECD. Rev 2012-01-25
3 Paket ENVIPACK Bestämning av klorfenoler enligt metod baserad på US EPA 8041, US EPA 3500 och CSN EN 12673. Mätning utförs med GC-MS och GC-ECD. Bestämning av klorerade kolväten inklusive vinylklorid samt mono-, di- och triklorbensener enligt metod baserad på US EPA 624, US EPA 8260, EN ISO 10301, MADEP 2004, rev.1.1. Mätning utförs med GC-FID och GC-MS. Bestämning av tetra-, penta- och hexaklorbensener enligt metod baserad på CSN EN ISO 6468, US EPA 8081 och DIN 38407-2. Mätning utförs med GC-ECD. Rev 2013-09-23
4 Paket ENVIPACK Bestämning av monocykliska aromatiska kolväten (BTEX), styren och MTBE (metyltertbutyleter) enligt metod baserad på US EPA 624, US EPA 8260, EN ISO 10301, MADEP 2004, rev.1.1. Mätning utförs med GC-FID och GC-MS. Bestämning av polyclorerade bifenyl, PCB (7 kongener) enligt metod baserad på DIN 38407 och EPA 8082. Mätning utförs med GC-ECD. Bestämning av klorerade pesticider enligt metod baserad på CSN EN ISO 6468, US EPA 8081 och DIN 38407-2. Mätning utförs med GC-ECD. Rev 2013-09-23
5 Paket Waterpack-8ek Bestämning av Hg enligt metod baserad på US EPA 245.7, EPA 1631, EN ISO 17852, EN 13370.

Rapport

T1912771



Sida 11 (12)

1Jcffutd5yz

Metod
Mätning utförs med atomfluorescensspektrometri. Bestämning av övriga metaller enligt metod baserad på US EPA 200.8, CSN EN ISO 17294-2, US EPA 6020. Mätning utförs med ICP-MS.
Bestämning av oljexindex enligt metod CSN EN ISO 9377-2, Z1 och TNRCC metod 1006. Mätning utförs med GC-FID.
Bestämning av polyclyiska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA), enligt metod baserad på US EPA 6270 och CSN EN ISO 6468. Mätning utförs med GC-MS.
PAH cancerogena utgörs av benzo(a)antracen, krysken, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, dibenso(a,h)antracen och indeno(1,2,3-c,d)pyren. Bestämning av polyclyiska aromatiska kolväten: summa PAH L, summa PAH M och summa PAH H. Summa PAH L: naftalen, acenaten och acenattylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benzo(a)antracen, krysken, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benzo(g,h,i)perlylen. Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008 Rev 2013-09-24
6 Paket OV-6A. Bestämning av klorerade kolväten inklusive vinylklorid, enligt metod baserad på US EPA 624, US EPA 8260, EN ISO 10301, MADEP 2004, rev.1. Mätning utförs med GC-FID och GC-MS. Om ett prov innehåller sediment så kommer det att dekanteras innan analys. Rev 2018-03-27

Godkännare
ERJA Erika Jansson

Utf ¹
1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfè 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratoriet finns lokaliseringe i: Prag, Na Harfè 9/336, 190 00, Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice. Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information.

Matsäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefärlig 95%.

Matsäkerhet angas endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

¹ Utvärderande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info_la@alsglobal.com
Tel: +46 8 52 77 5200
Fax: +46 8 768 3423

Sida 12 (12)

1Jcffutd5yz



Matsäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Befrånande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info_la@alsglobal.com
Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av Erika Jansson 2019.04.25 18:17:20

ALS Scandinavia AB
Client Service
erika.jansson@alsglobal.com



Analyscertifikat

Ordernummer	: ST2110829	Sida	: 1 av 14
Kund	: Heden vind Projekt AB	Projekt	: Gårdsvägen/Lilla Frösund
Kontaktperson	: Arnulf Heden vind	Beställningsnummer	: HP200800
Adress	: Rotnerosbacken 255 123 48 Farsta Sverige	Provtagare	: Arnulf Heden vind
E-post	: arnulf.heden vind@heden vind projekt.se	Provtagningspunkt	: ---
Telefon	: 08-684 280 28	Ankomstdatum, pröver	: 2021-05-03 00:00
C-O-C-nummer (eller Orderblankett-num mer)	: ---	Analys påbörjad	: 2021-05-03
Offernummer	: HL2020SE-HED-PRO0001 (OF190439)	Utfärdad	: 2021-05-17 16:35
C-O-C-nummer (eller Orderblankett-num mer)	: ---	Antal ankomna pröver	: 9
		Antal analyserade pröver	: 9

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Orderkommentar

Resultat från andra analyser finns bifogade i den separata Attachment Nr 1
Om ett prov innehåller sediment dekanteras det före bestämning av flyktiga föreningar.
Resultaten m.a.p. tidskänsliga parametrar är osäkra p.g.a. tiden från provtagning till analys har överskridit.

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef



Laboratorium	: ALS Scandinavia AB	hemelsida	: www.alsglobal.com
Adress	: Rinkbyvägen 19C 182 36 Danderyd Sverige	E-post	: info.ta@alsglobal.com
		Telefon	: +46 8 5277 5200

Sida : 3 av 14
Ordernummer : ST2110829
Kund : Heden vind Projekt AB



Sida : 2 av 14
Ordernummer : ST2110829
Kund : Heden vind Projekt AB

Analysresultat

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analys paket		Metod	Utf.		
					21E327:L1					
					Laboratoriets provnummer	Provtagningsdatum / tid				
					ST2110829-001					
					2021-04-29					
Halogenerade volatila organiska föreningar										
dikrometan	<2.0	---	µg/L	2	OV-6A	OV-6A, 6722	HU			
1,1-dikroletan	<1.0	---	µg/L	1	OV-6A	OV-6A, 6722	HU			
1,2-dikroletan	<1.0	---	µg/L	1	OV-6A	OV-6A, 6722	HU			
trans-1,2-dikroletan	<1.0	---	µg/L	1	OV-6A	OV-6A, 6722	HU			
cis-1,2-dikroletan	<1.0	---	µg/L	1	OV-6A	OV-6A, 6722	HU			
1,2-dikloropropan	<1.0	---	µg/L	1	OV-6A	OV-6A, 6722	HU			
klorform	<0.30	---	µg/L	0.3	OV-6A	OV-6A, 6722	HU			
tetrakrometan	<0.20	---	µg/L	0.2	OV-6A	OV-6A, 6722	HU			
1,1,1-trikroletan	<0.20	---	µg/L	0.2	OV-6A	OV-6A, 6722	HU			
1,1,2-trikroletan	<0.50	---	µg/L	0.5	OV-6A	OV-6A, 6722	HU			
trikroletan	<0.17	0.034	µg/L	0.17	OV-6A	OV-6A, 6722	HU			
tetrakroletan	<0.20	---	µg/L	0.2	OV-6A	OV-6A, 6722	HU			
vinylklorid	<1.0	---	µg/L	1	OV-6A	OV-6A, 6722	HU			
1,1-dikroletan	<1.0	---	µg/L	0.10	OV-6A	OV-6A, 6722	HU			

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analys paket		Metod	Utf.		
					21E332:L1					
					Laboratoriets provnummer	Provtagningsdatum / tid				
					ST2110829-002					
					2021-04-29					
Provberedning										
Mettaler och grundämnen										
Ca, calcium	84.8	± 8.5	mg/L	0.1	GV-3		W-AES-1A	LE		
Mn, mangan	281	± 28	µg/L	0.03	GV-3		W-SFMS-5A	LE		
Na, natrum	45.4	± 4.5	mg/L	0.1	GV-3		W-AES-1A	LE		
K, kalium	15.9	± 1.6	mg/L	0.4	GV-3		W-AES-1A	LE		
Fe, järn	0.0348	± 0.0035	mg/L	0.0004	GV-3		W-SFMS-5A	LE		
Al, aluminium	0.617	± 0.132	µg/L	0.2	GV-3		W-SFMS-5A	LE		
Cu, koppar	7.83	± 0.78	µg/L	0.1	GV-3		W-SFMS-5A	LE		
Mg, magnesium	9.89	± 0.99	mg/L	0.09	GV-3		W-AES-1A	LE		
härdat	14.2 *	---	°dh	0.10	GV-3		W-HARDNESS	LE		
Organiska parametrar										
nitrit	0.689	± 0.103	mg/L	0.010	GV-3		Nitrit-N	ST		
nitrit som N	0.210	± 0.031	mg/L	0.002	GV-3		Nitrit-N	ST		
COD-Mn	6.63	± 1.99	mg/L	0.50	GV-3		W-CODMN-SPC	PR		
NH4, ammonium	0.105	± 0.016	mg/L	0.050	GV-3		W-NH4-SPC	PR		
ammoniak + ammoniumkväve	0.081	± 0.012	mg/L	0.040	GV-3		W-NH4-SPC	PR		
PO4, fosfat	<0.040	---	mg/L	0.040	GV-3		W-PO40-SPC	PR		
PO4-P, fosfat som P	<0.013	---	mg/L	0.013	GV-3		W-PO40-SPC	PR		
NO3-N, nitrat	21.1	± 3.17	mg/L	0.50	GV-3		W-ANI-SCR	PR		
NO2-N, nitrit som N	4.77	± 0.72	mg/L	0.10	GV-3		W-ANI-SCR	PR		
fluorid	0.55	± 0.08	mg/L	0.50	GV-3		W-ANI-SCR	PR		
klorid	38.1	± 5.72	mg/L	0.50	GV-3		W-ANI-SCR	PR		
SO4, sulfat	77.5	± 11.6	mg/L	0.50	GV-3		W-ANI-SCR	PR		
Halogenerade volatila organiska föreningar										

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analys paket		Metod	Utf.		
					21E332:L1					
					Laboratoriets provnummer	Provtagningsdatum / tid				
					ST2110829-002					
					2021-04-29					
Halogenerade volatila organiska föreningar - Fortsätt										
dikrometan	<2.0	---	µg/L	2	OV-6A	OV-6A, 6722	HU			
1,1-dikroletan	<1.0	---	µg/L	1	OV-6A	OV-6A, 6722	HU			
1,2-dikroletan	<1.0	---	µg/L	1	OV-6A	OV-6A, 6722	HU			
trans-1,2-dikroletan	<1.0	---	µg/L	1	OV-6A	OV-6A, 6722	HU			
cis-1,2-dikroletan	<1.0	---	µg/L	1	OV-6A	OV-6A, 6722	HU			
1,2-dikloropropan	<1.0	---	µg/L	1	OV-6A	OV-6A, 6722	HU			
klorform	<0.30	---	µg/L	0.3	OV-6A	OV-6A, 6722	HU			
tetrakrometan	<0.20	---	µg/L	0.2	OV-6A	OV-6A, 6722	HU			
1,1,1-trikroletan	<0.20	---	µg/L	0.2	OV-6A	OV-6A, 6722	HU			
1,1,2-trikroletan	<0.50	---	µg/L	0.5	OV-6A	OV-6A, 6722	HU			
trikroletan	<0.10	---	µg/L	0.1	OV-6A	OV-6A, 6722	HU			
tetrakroletan	<0.20	---	µg/L	0.2	OV-6A	OV-6A, 6722	HU			
vinylklorid	<1.0	---	µg/L	1	OV-6A	OV-6A, 6722	HU			
1,1-dikroletan	<1.0	---	µg/L	0.10	OV-6A	OV-6A, 6722	HU			
Fysikaliska parametrar										
mättemperatur pH	20.3 *	---	°C	15.0	GV-3	pH	ST			
turbiditet	25.4	± 5.09	FNU	0.20	GV-3	Turbiditet	ST			
konduktivitet	61.3	± 6.1	mS/m	1.0	GV-3	Konduktivitet	ST			
pH	6.9	± 0.2	-	3.0	GV-3	pH	ST			
alkalinitet	248	± 24.8	mg HCO3-/L	1.0	GV-3	Alkalinitet	ST			

**Analysercertifikat**

Ordernummer	ST2109846	Sida	: 1 av 49
Kund	Hedenvind Projekt AB	Projekt	Gårdsvägen/LF park
Kontaktperson	Arnulf Hedenvind	Beställningsnummer	Gårdsvägen/LF park
Adress	Rottnerosbacken 255 123 48 Färsta Sverige	Provtagare	ELU
E-post	arnulf.hedenvind@hedenvindprojekt.se	Provtagningspunkt	---
Teléfono	08-684 280 28	Ankomstdatum, pröver	2021-04-22 15:35
C-O-C-nummer (eller Orderblankett-num mer)	---	Analys påbörjad	2021-04-23
Offernummer	HL2020SE-HED-PRO0001 (OF190439)	Utfärdad	2021-05-03 14:48
		Antal ankomna pröver	: 34
		Antal analyserade pröver	: 34

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådant information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se vår Webbplats www.alsglobal.se

Signatur	Position
Niels-Kristian Terkildsen	Laboratoriechef

Niels-Kristian Terkildsen

Laboratorium	ALS Scandinavia AB Rinkbyvägen 19C 182 36 Danderyd Sverige	hemsida	: www.alsglobal.com
Adress		E-post	: info.ta@alsglobal.com
		Telefon	: +46 8 5277 5200



Sida : 31 av 49
Ordernummer : ST2109846-022
Kund : Hedenvind Projekt AB

Parameter	Provbeeteckning				21E327-1			
	Laboratoriets provnummer		Provtagningstdatum / t.d.		ej specificerad			
	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analys paket	Metod	Utf.	
Torsubstans								
Torsubstans vid 105°C	83.7	± 5.02	%	1.00	TS105	TS-105	ST	
Metaller och grundämnen								
As, arsenik	4.36	± 0.873	mg/kg TS	0.500	SOILPACK2EK	MS-1	ST	
Cd, kadmium	<0.100	---	mg/kg TS	0.100	SOILPACK2EK	MS-1	ST	
Co, kobolt	8.14	± 1.63	mg/kg TS	0.100	SOILPACK2EK	MS-1	ST	
Cr, krom	25.6	± 5.13	mg/kg TS	0.200	SOILPACK2EK	MS-1	ST	
Cu, koppar	13.5	± 2.71	mg/kg TS	0.300	SOILPACK2EK	MS-1	ST	
Hg, kvicksilver	<0.200	---	mg/kg TS	0.200	SOILPACK2EK	MS-1	ST	
Ni, nickel	14.6	± 2.93	mg/kg TS	0.200	SOILPACK2EK	MS-1	ST	
Pb, bly	13.0	± 2.60	mg/kg TS	1.00	SOILPACK2EK	MS-1	ST	
V, vanadin	36.3	± 7.25	mg/kg TS	0.200	SOILPACK2EK	MS-1	ST	
Zn, zink	59.1	± 11.8	mg/kg TS	1.00	SOILPACK2EK	MS-1	ST	
Polycycliska aromatiska kolväten (PAH)								
naphalen	<0.10	---	mg/kg TS	0.10	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
acenafylen	<0.10	---	mg/kg TS	0.10	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
acenaten	<0.10	---	mg/kg TS	0.10	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
fluoren	<0.10	---	mg/kg TS	0.10	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
fenantren	<0.10	---	mg/kg TS	0.10	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
antracen	<0.10	---	mg/kg TS	0.10	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
fluoranten	<0.10	---	mg/kg TS	0.10	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
pyren	<0.10	---	mg/kg TS	0.10	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
bens(a)antracen	<0.05	---	mg/kg TS	0.05	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
krysen	<0.05	---	mg/kg TS	0.05	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
bens(b)fluoranten	<0.05	---	mg/kg TS	0.05	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
bens(k)fluoranten	<0.05	---	mg/kg TS	0.05	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
bens(a)opyren	<0.05	---	mg/kg TS	0.05	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
dibens(a,h)antracen	<0.05	---	mg/kg TS	0.05	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
bens(g,h,i)perylene	<0.10	---	mg/kg TS	0.10	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
indenol(1,2,3,cd) pyren	<0.05	---	mg/kg TS	0.05	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
summa PAH 16	<1.3	---	mg/kg TS	1.3	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
summa cancerogena PAH	<0.16 *	---	mg/kg TS	0.20	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
summa övriga PAH	<0.45 *	---	mg/kg TS	0.50	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
summa PAH L	<0.15 *	---	mg/kg TS	0.15	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
summa PAH M	<0.25 *	---	mg/kg TS	0.25	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
summa PAH H	<0.22 *	---	mg/kg TS	0.25	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
Petroleumkolväten								
Mineralolja >C10-<C40	<50	---	mg/kg TS	50	SOILPACK2EK	OJ-20C	ST	
Fракtion >C10-C12	<5.0 *	---	mg/kg TS	5.0	SOILPACK2EK	OJ-20C	ST	
Fракtion >C12-C16	<10 *	---	mg/kg TS	10	SOILPACK2EK	OJ-20C	ST	
Fракtion >C16-C35	<25 *	---	mg/kg TS	25	SOILPACK2EK	OJ-20C	ST	
Fракtion >C35-<C40	<10 *	---	mg/kg TS	10	SOILPACK2EK	OJ-20C	ST	

Sida : 32 av 49
Ordernummer : ST2109846-024
Kund : Hedenvind Projekt AB

Parameter	Provbeeteckning				21E329-1			
	Laboratoriets provnummer		Provtagningstdatum / t.d.		ej specificerad			
	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analys paket	Metod	Utf.	
Torsubstans								
Torsubstans vid 105°C	82.9	± 4.97	%	1.00	TS105	TS-105	ST	
Metaller och grundämnen								
As, arsenik	5.35	± 1.07	mg/kg TS	0.500	SOILPACK2EK	MS-1	ST	
Cd, kadmium	0.191	± 0.038	mg/kg TS	0.100	SOILPACK2EK	MS-1	ST	
Co, kobolt	9.45	± 1.89	mg/kg TS	0.100	SOILPACK2EK	MS-1	ST	
Cr, krom	34.4	± 6.88	mg/kg TS	0.200	SOILPACK2EK	MS-1	ST	
Cu, koppar	40.7	± 8.13	mg/kg TS	0.300	SOILPACK2EK	MS-1	ST	
Hg, kvicksilver	<0.200	---	mg/kg TS	0.200	SOILPACK2EK	MS-1	ST	
Ni, nickel	20.8	± 4.15	mg/kg TS	0.200	SOILPACK2EK	MS-1	ST	
Pb, bly	33.8	± 6.76	mg/kg TS	1.00	SOILPACK2EK	MS-1	ST	
V, vanadin	45.7	± 9.14	mg/kg TS	0.200	SOILPACK2EK	MS-1	ST	
Zn, zink	126	± 25.1	mg/kg TS	1.00	SOILPACK2EK	MS-1	ST	
Polycycliska aromatiska kolväten (PAH)								
naphalen	<0.10	---	mg/kg TS	0.10	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
acenafylen	<0.10	---	mg/kg TS	0.10	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
acenaten	<0.10	---	mg/kg TS	0.10	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
fluoren	<0.10	---	mg/kg TS	0.10	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
fenantren	0.22	± 0.06	mg/kg TS	0.10	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
antracen	0.10	± 0.03	mg/kg TS	0.10	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
fluoranten	0.64	± 0.25	mg/kg TS	0.10	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
pyren	0.64	± 0.25	mg/kg TS	0.10	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
bens(a)antracen	0.48	± 0.14	mg/kg TS	0.05	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
krysen	0.53	± 0.16	mg/kg TS	0.05	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
bens(b)fluoranten	0.59	± 0.18	mg/kg TS	0.05	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
bens(k)fluoranten	0.19	± 0.06	mg/kg TS	0.05	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
bens(a)opyren	0.48	± 0.14	mg/kg TS	0.05	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
dibens(a,h)antracen	0.07	± 0.02	mg/kg TS	0.05	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
bens(g,h,i)perylene	0.33	± 0.10	mg/kg TS	0.10	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
indenol(1,2,3,cd) pyren	0.28	± 0.08	mg/kg TS	0.05	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
summa PAH 16	5.0	± 1.5	mg/kg TS	1.3	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
summa cancerogena PAH	2.62 *	---	mg/kg TS	0.20	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
summa övriga PAH	2.33 *	---	mg/kg TS	0.50	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
summa PAH L	<0.15 *	---	mg/kg TS	0.15	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
summa PAH M	2.00 *	---	mg/kg TS	0.25	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
summa PAH H	2.95 *	---	mg/kg TS	0.25	SOILPACK2EK	OJ-1	ST	
Petroleumkolväten								
Mineralolja >C10-<C40	209	± 94	mg/kg TS	50	SOILPACK2EK	OJ-20C	ST	
Fракtion >C10-C12	<5.0 *	---	mg/kg TS	5.0	SOILPACK2EK	OJ-20C	ST	
Fракtion >C12-C16	<10 *	---	mg/kg TS	10	SOILPACK2EK	OJ-20C	ST	
Fракtion >C16-C35	176 *	---	mg/kg TS	25	SOILPACK2EK	OJ-20C	ST	
Fракtion >C35-<C40	32 *	---	mg/kg TS	10	SOILPACK2EK	OJ-20C	ST	
Polyklorerade bipenyler (PCB)								
PCB 28	<0.020	---	mg/kg TS	0.020	OJ-2A	OJ-2a	ST	
PCB 52	<0.020	---	mg/kg TS	0.020	OJ-2A	OJ-2a	ST	
PCB 101	<0.020	---	mg/kg TS	0.020	OJ-2A	OJ-2a	ST	
PCB 118	<0.020	---	mg/kg TS	0.020	OJ-2A	OJ-2a	ST	
PCB 153	<0.020	---	mg/kg TS	0.020	OJ-2A	OJ-2a	ST	
PCB 138	<0.020	---	mg/kg TS	0.020	OJ-2A	OJ-2a	ST	
PCB 180	<0.020	---	mg/kg TS	0.020	OJ-2A	OJ-2a	ST	
Summa PCB 7	<0.0070 *	---	mg/kg TS	0.0070	OJ-2A	OJ-2a	ST	

