


Trygghetsvandring Skytteholm 2023-10-11



Problemägare

- Solna stad /Stadsmiljöavdelningen
- Solna stad /Fastighetsavdelningen
- Solna stad / Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid (AKF)
- Vattenfall
- Alecta

Plats 1 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Tråkig entré upp mot Skytteholmsberget från Solna torg

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Undersök möjligheten att effektbelysa träd vid mellanavsatsen för att skapa en mer inbjudande entré

Plats 2 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Mörkt på delar av Skytteholmsberget.

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Se över ljuskällor samt avstånd mellan belysningsstolpar. Detta gäller över hela Skytteholmsberget.

Plats 3 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Varför är entrén från centrum är stängd. Det skulle kunna bidra till en mer levande plats om entrén öppnades upp.

Ansvar:

Alecta

Tänkbar åtgärd:

Undersök varför entrén stängdes igen. Om entrén ska kunna öppnas så måste sannolikt ett helhetsgrepp tas kring området utanför entrén gällande belysning och vegetation.

Plats 4 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Igenvuxen vegetation kring vissa av gångvägarna på Slaktarbacken

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Beskär samt inför skötselrutiner kring beskärning så att området inte växer igen.

Plats 5 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Skräpsamling bland buskage

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Städa.

Plats 6 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Saknas belysningsstolpar vid gångbanan

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Undersök om belysningen bör kompletteras.

Plats 7 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Trappsteg saknas

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Komplettera med trappsteg.

Plats 8 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Klotter på elstation

Ansvar:

Vattenfall

Tänkbar åtgärd:

Klottersanera

Plats 9 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Saknas belysning vid gångbana

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Se över belysningen.

Plats 10 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Mycket vegetation som erbjuder gömställen och tillhåll.

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Beskär.

Plats 11 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Trasig motorvärmars Stolpe

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Ta bort stolpen.

Plats 12 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Mörkt vid återvinningsstation

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Går det att montera en ytterligare armatur på befintlig stolpe för att belysa återvinningsstationen?

Plats 13 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Problematiserande cykelväg genom busstorget. Många cyklar förbi busshållplatserna på gångbanor. Kurvan på bilden anses som tvär och svårscyklad.

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Se över trafiksituationen för cyklister.

Plats 14 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Sned skylt

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Räta upp skylten

Plats 15 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Nerklotterad lekutrustning

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Klottersanera

Plats 16 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Grenar som hänger över parkeringsplatser längs Frösundaleden. Sly vid parkeringsplatserna. Slitet nerklottrat insynsskydd som inte fyller någon funktion.

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen/Fastighetsavdelningen/ AKF

Tänkbar åtgärd:

Se över träd, buskage samt insynsskydd

Plats 17 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Big bag utanför Solnahallen

Ansvar:

Solnahallen

Tänkbar åtgärd:

Frakta bort

Plats 18 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Lampa som har fallit ner.

Ansvar:

Solnahallen

Tänkbar åtgärd:

Sätt fast lampan

Plats 19 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Sandficka utanför Solnahallen

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Undersök om det går att ta bort sandfickorna under barmarkssäsongen

Plats 20 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Ägg med trasig belysning

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Laga belysningen