

Trygghetsvandring Jungfrudansen 28 maj 2024

Rutt och noterade brister

Problemägare

- Stadsmiljöavdelningen
- Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Rödbetan 1 & 2 kommanditbolag
- Brf Dillen 2



Plats 1 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Trasig skylt

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Byt ut skylten



Plats 2 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Eftersatt lekplats

Ansvar:

Rödbetan 1 & 2 kommanditbolag

Tänkbar åtgärd:

Se över lekplatsen



Plats 3 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Dålig återställning av gröna ytor efter sopsugsprojektet vid bl.a. Jungfrudansen 58

Ansvar:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tänkbar åtgärd:

Se över förbättringsmöjligheter av återställningen.



Plats 4 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Vegetation växer ut över gångbana på ett flertal platser.

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Beskär



Plats 5 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Dött träd i slänten ner mot vattnet.

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Undersök om det är ett riskträd.



Plats 6 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Ris efter beskärningar ligger kvar på ett flertal platser

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Undersök om riset ska ligga kvar eller tas bort.



Plats 7 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Asfaltsskada vid gångbanan.

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Läggs till i åtgärdsplan



Plats 8 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Synpunkter gällande belysningens effektivitet i tunnel samt grönytan nedanför.

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Ingår i den stadsövergripande planen för utbyte av ljuskällor till LED.



Plats 9 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Asfaltsskada

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

En stadsövergripande inventering av asfaltsskador kommer att ske under sommaren som ett underlag till kommande åtgärdsplan.



Plats 10 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Öppet skåp av oklar typ. Är sannolikt placerat på mark som tillhör brf Dillen 2.

Ansvar:

Brf Dillen 2

Tänkbar åtgärd:

Undersök vad det är för typ av skåp och om det går att laga eller plocka bort.



Plats 11 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Övergångsställe som behöver förbättringsmålas.

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Måla markeringarna.



Plats 12 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Trasig bänk med märklig placering. Det har skett en markförskjutning i samband med återställningen efter sopsugsprojektet. I närheten av Jungfrudansen 1.

Ansvar:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tänkbar åtgärd:

Se över bänken



Plats 13 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Diskussion om bänkar. Vissa tyckte att bänkarna var trevliga medan andra tyckte att de användes för häng som skapar otrygghet.

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Eventuell översyn av bänkarnas placering.



Plats 14 (för samtliga platser, se karta)

Mminnesanteckning:

Felaktig parkeringsskyltning.

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Se över skyltningen.



Plats 15 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Tillfällig skylt för övergångsställe blockerar trafikljuset.

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Se över skyltens placering.



Plats 16 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Synpunkter på belysningen. Vägbelysningen är på andra sidan gatan i förhållande till gångbanan vilket resulterar i dunkelt ljus.

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Översyn av belysning.



Plats 17 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Bänk där det sker häng och eventuellt narkotikabruk.

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Se över bänk och närmiljö.

